


ŘEZ VE STANIČENÍ P05 0,065 17

[illegible]

## SVODNÝ PŘÍKOP SP 5

SO 301

## SANACE SESUVU



výškový systém : BALT po vyrovnání

NAVHOVAV	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	VEDOUCÍ ÚKOLU	<div>Ing. Josef ŠICO proj. dopravních staveb TLUMAČOV</div>	
ING.ŠICO	ING. FRÝDL		ING.ŠICO		
INVESTOR : ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Zlín					
STAVBA  PROTIEROZNÍ PŘÍKOPY A POLNÍCESTY V K.Ú. HOSTIŠOVÁ SO 301 - SANACE SESUVU				STUPEŇ	DSP
				POČET A4	2A4
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				DATUM	05/2024
				ZAK. Č.	2024/02/30
OBSAH VYKRESU	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			ARCH. Č. 2024-02	ČÍSLO VYKRESU D 301-03