

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>  | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj |
| <b>Sídlo:</b>      | Hroznová 227/17, 603 00 Brno                                                          |
| <b>Zastoupený:</b> | Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK                                            |
| <b>IČO / DIČ:</b>  | 01312774 / CZ 01312774                                                                |

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>  | Obnova větrolamu VS11 v k.ú. Velký Karlov                                                             |
| <b>Spisová značka / č.j.</b>   | 2VZ17404/2017-523101 / SPU 597586/2017                                                                |
| <b>Druh zadávacího řízení:</b> | dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení |
| <b>Druh veřejné zakázky:</b>   | Služby                                                                                                |

Na základě dotazů dodavatele zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

### Dotaz č. 1:

V technické zprávě se uvádí, že po směrovém kácení dřevin, mají být i odstraněny pařezy pomocí odfrézování. A však tyto práce nejsou ve VV. Bude investor tyto práce požadovat?

### Odpověď č. 1:

- dle TZ kapitola 3.3.a. Frézování pařezů po těžbě dřeva - Po odstranění dřevin nebude souvisle provedeno frézování každého pařezu po odstraněném stromu,
- dle TZ kapitola 3.3.b. Odstraňování nevhodných náletových dřevin => výřez nehroubí Odstranění pařezů je plánované pouze Odstraňování nevhodných náletových dřevin,
- Není ve VV, frézování se nebude provádět.

### Dotaz č. 2:

Dále se v TZ specifikuje výsev travníku, ve VV neobsahuje položky se založením travnaté plochy. Je to tak v pořádku?

### Odpověď č. 2:

- dle TZ kapitola 3.2. Technologie založení stavby 2, Obnova větrolamu VS 11 - > zde není žádný výsev travníku navržen, ten je uveden pouze ve stavbě 1,
- Není ve VV, nebude se provádět výsev travníku.

**Dotaz č. 3:**

Budou se výsadby mulčovat mulčem? (není ve VV)

**Odpověď č. 3:**

- dle TZ kapitola 3.4.g. Mulčování výsadeb – odstavec - stavba 2 Obnova větrolamu VS 11 v k.ú. Velký Karlov Po dohodě s Odborným lesním hospodářem (OLH) bylo stanoveno, že plocha předmětného lesního porostu je stabilizovaná a není nutné plochy mulčovat. Mulčování na stavbě 2 nebude prováděno,
- Není ve VV, nebude se provádět mulčování, mulčování je uvedeno pouze ve stavbě 1.

V Brně dne 19. 12. 2017

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj