



3

4

6

Borotín u Tábora

Nový Kostelec

Píkov

Malý Huk

Řevnov

rovice

U obecníka

Ke Kapalicům

Strouha

Radkov

Radkov u Tábora

Liderovice

Liderovice

K Moravě

Moravec

Řzavá

Na Vintýřce

Lapáček

Liderovice

Liderovice

V dílech

6VH2

5VH6

5VH5

5VH4

5VH3

5VH2

5VH1

6ZU20

6ZU18 6ZU17

5ZU20

5ZU19

6ZU15

6ZU16

6ZU14

6ZU12

5ZU12

5ZU11

6ZU11

6ZU10

6ZU07

6ZU06

6REV01

6ZU05

5SP04

6ZL03

6ZU09

6ZU04

5ZU09

5SP02

6REV02

5ZU