

Váš dopis zn.:
Ze dne: 20. 10. 2017
Naše značka: SPU 495211/2017
Spisová zn.:

Vyřizuje.: Ing. Karel Bílek
Tel.: 607 893 100
ID DS: z49per3
E-mail: k.bilek@spucr.cz

Datum: 14. 11. 2017

Projekční kancelář Beránek & Hradil
Svobody 1
350 02 Cheb

VOYJÁDŘENÍ K PROJETOVOÉ DOKUMENTACI NA AKCI: VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA VPC 8 N V K.Ú. HORNÍ VES U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ – OBJEKT 2A A VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA VPC 7B N V K.Ú. HORNÍ VES U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ – OBJEKT 2B

Státní pozemkový úřad (SPÚ) od Vás obdržel žádost o vyjádření spolu s projektovými podklady – projektová dokumentace obou výše uvedených polních cest ve stupni DSP+DPS pod č. zakázky 17-07-004 z IX/2017.

K předložené projektové dokumentaci máme tyto připomínky:

Vedlejší polní cesta VPC 8 N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní – objekt 2A

Projektová dokumentace řeší **rekonstrukci** polní cesty situované na p.p.č. 1110 v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní v délce 858,27 m v obci Trstěnice. Jedná se o výstavbu nové polní cesty, která je zanesena v katastru nemovitostí. V současné době je v terénu vyznačeno pouze užití pozemku zemědělskou technikou. V pozemku se, podle dostupných podkladů, nachází podrobné odvodňovací zařízení (POZ) vybudované v roce 1963 v rámci stavby Trstěnice II., které je příslušenstvím pozemků. Projektová dokumentace na tuto skutečnost nijak nereflektuje, což může mít fatální dopad na funkčnost drenážního systému v okolních pozemcích.

SPÚ – odbor vodohospodářských staveb spravuje podél cesty stavbu vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), která je v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Jedná se o HOZ Trstěnice II – O1, ID 200000284-11201000, otevřený kanál celkové délky 440 m z roku 1964, ČHP 1-10-01-064. Toto HOZ bude dotčeno umístováním drenážních výustí do svahu kanálu. Výusti jsou navrhovány s žabí klapkou a opevněním z lomového kamene. Z hlediska technického návrhu nelze považovat žabí klapku za nutnou, neboť zpětná voda pravděpodobně nemůže způsobit žádné škody. Opevnění výusti je snad myšleno plošné min. 1x1 m kámen do betonu – z PD to není zřejmé. Podle situace tohoto objektu je jedna výust v km cca 0,71765 navržena navrtávkou do betonové roury hospodářského přejezdu s žabí klapkou, což je asi technický omyl. V rámci tohoto objektu je navržena rekonstrukce hospodářských přejezdů. V PD je nesprávně uvedeno, že přejezdy spravuje SPÚ. Přejezdy byly sice budovány v rámci stavby HOZ, ale majetkově patřily zemědělskému subjektu v té době hospodařícímu na pozemcích. Předpokládáme, že po vybudování polní cesty budou její součástí. Z hlediska stavebního řešení by bylo vhodné provést rekonstrukci či novou přídlažbu na svazích u čel.

SPÚ pro vydání souhlasného stanoviska k předloženému stavebnímu řešení požaduje zapracování výše uvedených připomínek a upřesnění, zda bude HOZ před realizací výustí vyčištěno a kdo bude zajišťovat jeho pravidelnou údržbu tak, aby výusti byly funkční.

Vedlejší polní cesta VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní – objekt 2b

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci polní cesty situované na p.p.č. 1138 v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní v délce 160,51 m, v obci Trstěnice. Polní cesta se napojuje na Vedlejší polní cestu VPC 8 N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní – objekt 2A. Kříží dvě vodoteče a pokračuje jihozápadním směrem do stávajících zemědělských ploch. Zde je ukončena prostorem na otáčení vozidel. V současné době je využívána pro obsluhu přilehlých pozemků. V pozemku se, podle dostupných podkladů, nachází podrobné odvodňovací zařízení (POZ) vybudované v roce 1963 v rámci stavby Trstěnice II., které je příslušenstvím pozemků. Projektová dokumentace na tuto skutečnost nijak nereflektuje, což může mít fatální dopad na funkčnost drenážního systému v okolních pozemcích.

HOZ se v trase polní cesty nenachází, proto nemáme z hlediska našich zájmů k tomuto objektu připomínky.

Poznámka:

Existenci a rozsah POZ je možno ověřit na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

S pozdravem

 **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**
Odbor vodohospodářských staveb
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov 

Mgr. Petra Tomášková
vedoucí oddělení VHS České Budějovice
Státního pozemkového úřadu

Na vědomí: Státní pozemkový úřad, pobočka Cheb – Ing. Hana Berkovcová (e-mailem)