



Váš dopis zn.: SPU 038415/2020
Ze dne: 03.02.2020
Naše zn.: POH/06122/2020-2/032100
Vyřizuje: Bc. Hana Drexlerová
Tel.: 474 636 288
Mobil:
E-mail: drexlerova@poh.cz
Datum: 26.02.2020

Státní pozemkový úřad
Pobočka Karlovy Vary
Závodu Míru 725/16, Stará Role
360 17 Karlovy Vary

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otročin – zahájení řízení

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 3. února 2020, kterou jsme obdrželi dne 3. února 2020, Vám sdělujeme:

Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) budou provedeny tak, aby přispěly k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a budou v souladu s metodikou Ochrana zemědělské půdy před erozí (Miloslav Janeček a kol., 2012), zejména v maximální přípustné ztrátě půdy způsobené vodní erozí 4,0 t/ha za rok.

Dle Národního plánu povodí Labe (NPP), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 1083 dne 21. prosince 2015, jehož cíle a opatření jsou vydány opatřením obecné povahy Ministerstva zemědělství č. 148/2016-MZE_15120, náleží obvod komplexních pozemkových úprav do vodního útvaru povrchových vod tekoucích ID OHL_0410 - Otročínský potok od pramene po ústí do toku Teplá, OHL_0390 - Teplá od pramene po Pramenský potok a do vodního útvaru podzemních vod 62210 - Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Střibrem. Vodní útvar povrchových vod OHL_0410 byl vyhodnocen jako nevyhovující (chemický stav dobrý, ekologický stav střední), vodní útvar OHL_0390 byl vyhodnocen jako nevyhovující (chemický stav nedosažená dobrého stavu, ekologický stav střední) a vodní útvar podzemních vod 62210 byl vyhodnocen jako vyhovující (chemický stav vyhovující, kvantitativní stav vyhovující). Pro tyto vodní útvary jsou mimo jiné navržena níže uvedená opatření, která bude nutné respektovat, příp. do návrhu společných zařízení zpracovat:

- OHL212001 Revitalizace vodních toků (OH100115)
- CZE208002 Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí
- CZE219001 Sucho a nedostatek vodních zdrojů

Program opatření Národního plánu povodí Labe naleznete zde:

http://eagri.cz/public/web/file/437750/NPP_Labe_kapitola_V.pdf

Znění opatření obsažených v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe naleznete pod příslušným vodním útvarem zde:

http://www.poh.cz/VHP/pdp/OHL_VI/TABELARNI_CAST/OHL_VI_1.pdf

Zájmovým územím protékají tyto vodní toky a jejich přítoky:

Název vodního toku

LBP Nadluckého p. u slabého rybníka
PBP Nadluckého p. Nad Kaštanem
LBP Nadluckého p. z lesního rybníka

IDVT

10231761
10222350
10238810

Správce

POh, s. p.
POh, s. p.
POh, s. p.

LBP Nadluckého p. přes soustavu rybníků	10227074	POh, s. p.
LBP Otročínského p. vých. od Otročina	10224688	POh, s. p.
LBP Otročínského p. od koty 680 Nad kaštanem	10234151	POh, s. p.
LBP Otročínského p. od cesty Nad kaštanem	10238821	POh, s. p.
LBP Otročínský p. západně od Brtě	10231760	POh, s. p.
LBP Otročínského p. od Beranovské výšiny	10236460	POh, s. p.
LBP 04 K pramenům jižně od Poseče	10238862	POh, s. p.
LBP 04 od koty 680 jihozap. od Otročina	10231768	POh, s. p.
PBP 01 od Holého kopce u Otročina	10222314	POh, s. p.
LBP 03 od Beran. Výšiny jižně od Poseče	10238870	POh, s. p.
Nadlucký potok	10229333	POh, s. p.
Rankovický potok	10222317	POh, s. p.
Debrný potok (Otročínský)	10100734	POh, s. p.

Bezejmenné vodní toky ve správě POh, s. p.: IDVT 10229380, 10229360, 10227070, 10234148, 10229340, 10224707, 10229386, 10234169, 10222333

Upozorňujeme, že je plánována druhá část revitalizace vodního toku Debrný potok (Otročínský) v ř.km 8,531 – 9,080.

Plán společných zařízení bude v souladu s již navrženými opatřeními v rámci komplexních pozemkových úprav v sousedních katastrech (příp. bude koordinováno jejich paralelní zpracování).

V rámci prací na plánu společných zařízení Vás žádáme o zjištění skutečného stavu všech melioračních staveb v území.

Žádáme Vás o zaslání návrhu plánu společných zařízení, včetně všech zjištěných podkladů a jejich vyhodnocení, komplexních pozemkových úprav v k. ú. Otročin k vyjádření z hlediska správce povodí a vodních toků.

Požadujeme zaměření skutečného průběhu koryt vodních toků a získání pozemků:

Název toku	IDVT	Požadované pozemky
LBP Nadluckého p. u slabého rybník	10231761	pod celým VT
PBP Nadluckého p. Nad Kaštanem	10222350	pod celým VT
LBP Nadluckého p. z lesního rybníka	10238810	pod majetkem POh, s. p.
LBP Nadluckého p. přes soustavu rybníků	10227074	pod majetkem POh, s. p. (otevřená část)
LBP Otročínského p. vých. od Otročina	10224688	pod celým VT
LBP Otročínského p. od koty 680 Nad kaštanem	10234151	pod majetkem POh, s. p. (otevřená část)
LBP Otročínského p. od cesty Nad kaštanem	10238821	pod celým VT
LBP Otročínského p. od Beranovské výšiny	10236460	pod majetkem POh, s. p.
LBP 04 K pramenům jižně od Poseče	10238862	pod majetkem POh, s. p. (otevřená část)
PBP 01 od Holého kopce u Otročina	10222314	pod celým VT
Nadlucký potok	10229333	pod celým VT

V případě potřeby řešení právních úkonů kontaktujte Hanu Jetenskou, Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary, tel: +420 474 636 723, email: HJetenska@poh.cz.

Předmětem vyjádření je zahájení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Otročin. Obvod komplexních pozemkových úprav se nachází částečně v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les.

Pod korytem LBP Nadluckého p. u slabého rybník (IDVT 10231761) spravujeme pozemky p. č. 3085 a 916/3. Pod korytem PBP Nadluckého p. Nad Kaštanem (IDVT 10222350) spravujeme pozemky p. č. 2073/2, 2073/70, 2073/77.

Pod korytem LBP Otročínského p. vých. od Otročina (IDVT 10224688) spravujeme pozemky 2014/3, 2073/71, 2073/79, 2073/4, 2073/33, 2073/34, 2073/44.

Pod korytem LBP Otročínského p. od koty 680 Nad kaštanem (IDVT 10234151) spravujeme pozemky p. č. 2073/5, 2073/49, 2073/51, 2681/2.

Pod korytem LBP Otročínského p. od cesty Nad kaštanem (IDVT 10238821) spravujeme pozemky p. č. 2281/7 a 2281/12.


Pod korytem LBP 04 K pramenům jižně od Poseče (IDVT 10238862) spravujeme pozemek p. č. 2350/18.

Pod korytem bezejmenného vodního toku (IDVT 10229380) spravujeme pozemek p. č. 1389/5.

V rámci revitalizace vodního toku Debrný potok (Otročínský) v ř.km 8,531 – 9,080 je také řešen zábor pozemků.

HGR: 4640. ČHP: 1-14-03-0060-0-00, 1-14-03-0050-0-00, 1-14-03-0030-0-00 a 1-14-03-0010-0-00.

Vodní útvar povrchových vod: OHL_0410 - Otročínský potok od pramene po ústí do toku Teplá, OHL_0390 - Teplá od pramene po Pramenský potok. Vodní útvar podzemních vod: 62210 - Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

POh, s. p., oddělení EP - Vágnerová

POh, s. p., oddělení VHP

POh, s. p., závod Karlovy Vary

Vlastní 1141 725 -851990/ -1033059