

Legenda



- nová konstrukce
- staveniště/přístupová cesta
- výsadba
- odstranění dřevin
- tůň
- lokální biocentrum
- sloupy el. vedení
- elektrické vedení

Vnitřní kyneta

Zajištění přístupu ke stavbě

Rozšířené koryto toku - obnovení potoční nivy

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK

Navrhl	Kreslil	Odpovědný projektant	Technická kontrola	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA s.r.o.	 SINDLAR s.r.o.
Bc. J. LUX	Bc. J. LUX	ING. M. PÁČL	ING. P. MENHARD		
Kraj Královéhradecký	Obec Psínice u Libně	Stavební úřad Městský úřad Jičín		Soubor	Situace_navrh.mxd
Katastrální území Psínice u Libně (736457)				Formát	A3
Investor Povodí Labe, s.p.				Datum	10/2019
Studie odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Mrliny Opatření LB.01a – Libáňský potok C.3.5 Katastrální situační výkres				Stupeň	DUR
				Zakázka	20170154
				Meřítko	Č. výkresu
				1:1 000	LB.01a – C.3.5

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.