


Navazuje Situace stavby II.



B.

Zákresy podzemních inženýrských zařízení neslouží jako vytyčovací výkres – před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytyčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů

vedoucí projektant

zodp. projektant

vyraboval/CAD

kontroloval

Bc. Pipa

Bc. Pipa

Bc. Pipa

Ing. Sedlák

PROFI

PROFI Jihlava, spol. s r.o., Tržní 100/100, 586 01 Jihlava
tel: 602 679 181, www.profi-jihlava.cz

formát 8 A4

datum 09/2018

stupeň DSP+PDPS

zak.č. 2018-000058

paré č.

Polní cesta C1

v k.ú. Lovčovice

obsah

SITUACE STAVBY I.

měřítko 1:250

č. výkresu B.2.

Legenda:

osa polní cesty

hrana vozovky

nezp.krajnice

plocha zpev.polní cesty (asfalt.)

krajnice

násyp

výkop

odvodnění - žlaby monoblok

Navržený interakční prvek (vegetační úpravy)

geologické sondy

hranice parcel

kácená mimolesní zeleň

rozhledové poměry

drenáž pláně

Klad listů:

Situace II.

Situace I.