



POD000287525



Váš dopis zn.:
Ze dne:

VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

Naše zn.: POD/22711/2021/9232/841.01
Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.
Tel.: 596 657 284
E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz
Datum: 14.01.2022

Studená 909/2
63800 Brno

„Náhon Mlýnka – oprava náhonu“ – stanovisko správce povodí a správce vodního toku Odry

Státní podnik Povodí Odry byl požádán o stanovisko k akci „Náhon Mlýnka – oprava náhonu“. Jedná se o opravu stávajícího vodního díla. Investorem stavby je Státní pozemkový úřad.

Náhon je napouštěn z řeky Odry v ř.km 83,8 a je zaústěn do Vraženského potoka, slouží k napouštění rybníční soustavy pod Městem Odry. Předmětný úsek je od mostu na ulici 1. Máje po ulici Zámeckou v délce cca 250 m. Úsek je v současnosti z betonových dílců profilu L pro energokanály, tvořící U profil, na nichž jsou porušené svislé spoje jednotlivých dílů, kanál je částečně zanesen bahnem.

Na předmětném úseku náhonu je v předložené PD navrženo vložení potrubí DN800 do U profilu náhonu a jeho obsypání a zásyp. Na trase budou umístěny 4 šachty a usazovací nádrž se zábradlím a česlemi, bude provedena drenáž svahu, zatrubnění bude ukončeno odtokovým čelem. Kapacita potrubí DN800 je podle informací v předložené dokumentaci nastavena tak, aby byl zajištěn minimální průtok v náhonu.

K vaší žádosti uvádíme:

- Předmětné vodní dílo není v majetku našeho podniku. Pozemek p.č.2565, k.ú. Odry na němž se vodní dílo nachází je v majetku ČR s právem hospodařit pro Státní pozemkový úřad.
- Dle sdělení Krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 30.8.2004 Zn.:ŽPZ/6107/04 protékají náhonem vody, které jsou vodním tokem ve smyslu §43 odst.1 vodního zákona č.254/2001 Sb.
- Vodním dílem tedy protékají vody, které mají charakter vodního toku.
- Na tomto vodním toku nebyl určen správce, na základě § 48 odst.4 vodního zákona tuto správu vykonává státní podnik Povodí Odry.
- Jako správci povodí a správci vodního toku s navrhovaným zatrubněním drobného vodního toku Náhon nesouhlasíme.
- U zatrubněných profilů, především vlivem nízké kapacity, dochází často k poruchám (např. k zanášení, ucpání, namrzání), údržba a čištění zatrubněných vodních toků je velice obtížná a v mnoha případech i nemožná. Po dožití těchto vodních děl vyvstává problém s jejich opravou.
- Zatrubnění je i v přímém rozporu se správnými postupy na úseku plánování v oblasti povodí Odry, kdy lze zatrubnění vodního toku provádět jen v minimální míře v těch opravdu nezbytných případech, kdy neexistuje jiné řešení.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) není uvedený záměr možný.

Záměr není v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Omlouváme se za opožděné vyřízení vaší žádosti.

Povodí Odry
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Pavlas L.

Na vědomí:

Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě
Provozní odbor, zde