

Váš dopis zn.:
Ze dne: 22.08.2022
Naše značka: SPU 303263/2022
Spisová zn.: SZ SPU 303263/2022

GEOVAP, spol. s r. o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice

DS

Datum: 27.09.2022

VOJÁDRĚNÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO ZÁMĚR STAVBY: „REALIZACE POLNÍ CESTY HC1, K. Ú. ROZEHNALY A HRADIŠŤKO II“

Dne 22. 8. 2022 jsme od vás obdrželi žádost o vyjádření k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci: „Realizace polní cesty HC1, k. ú. Rozehnalý a Hradištko II“ vyhotovené dle schváleného návrhu KoPÚ Radovesnice II – I. etapa.

K žádosti je přiložena PD ve stupni stavebního povolení (zpracovatel PD: GEOVAP, spol. s r. o., Pardubice, datum: červen 2022, název akce: „Realizace polní cesty HC1, k. ú. Rozehnalý, Hradištko II“, zodpovědný projektant: [redacted] číslo zakázky: 2021/106, zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu, Pobočka Kolín).

Jedná se o realizaci hlavní polní cesty v trase cesty stávající. Stávající mostek přes Radovesnický potok v trase cesty bude demolován a vystavěn nový. Polní cesta bude jednopruhová P 4,0/30 v délce 329 m s asfaltobetonovým krytem s krajnicemi ze štěrkodrti bez výhyben. Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným vyspádováním volně do terénu.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 002 – Demolice mostku
SO 101 – Polní cesta HC1
SO 201 – Mostek M1
SO 801 – Sadové úpravy

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 854, 855, 797, 866 k. ú. Rozehnalý, p. č. 784, 610, 773/1, 647/1 k. ú. Hradištko II, p. č. 1559, 1542, 1544 k. ú. Žiželice nad Cidlinou.

K výše uvedenému vám sdělujeme následující:

V zájmovém území stavby (na předmětných pozemcích) se **nenachází** žádná stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

K předložené PD na stavbu polní cesty HC1 v k. ú. Rozehnalý, Hradištko II a Žiželice nad Cidlinou nemáme připomínky.

Upozorňujeme, že v zájmovém území stavby se **mohou nacházet** podrobná odvodňovací zařízení (POZ). POZ jsou příslušenstvím pozemků.

V případě narušení drenážního systému (POZ) stavebním záměrem by měl stavebník provést technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkčnost, při provádění výsadby na plochách s výskytem podrobného odvodňovacího zařízení (POZ) musí být provedena taková opatření, aby bylo zabráněno prorůstání kořenů drenáží a nedošlo k porušení jejich funkčnosti.

Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k digitalizaci ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) a je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem

(„otisk úředního razítka“)

Ing. Zuzana Hančáková v. r.
vedoucí oddělení VHS Hradec Králové
Státního pozemkového úřadu