



Polní cesty v k.ú. Běleč u Litné - inženýrsko geologický průzkum

| označení | DTR | kategorie dle ČSN 73 6109 | doporučený kryt | délka (m) | odvodnění zem.pláště a vozovky | odvodnění zem.pláště a vozovky | predpokládaný počet sond - složité geotech. Poměry | doplňující informace |
|---------------|-----|---------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| VC10 | ano | vedlejší P3,5/20 | živice (asfalt) | 944 | drenáž, příčné žláby | drenáž, příčné žláby | 2 | stávající k rekonstrukci |
| DC115A+DC100A | ano | doplňková P3,5/20 | šterk | 1434 | drenáž | drenáž | 3 | nová, protierozní funkce; nad Pískovnou |
| VC12 A,B, C | ano | vedlejší P3,5/20 | živice, šterk | 829 | drenáž, svodný příkop | drenáž, svodný příkop | 3 | stávající k rekonstrukci |
| VC11 | ano | vedlejší P3,5/20 | šterk | 163 | svodný příkop, příčné žláby | svodný příkop, příčné žláby | 1 | stávající k rekonstrukci |
| VC14 | ano | vedlejší P3,5/20 | šterk | 1169 | příčné žláby | příčné žláby | 2 | nová, protierozní funkce |
| PR1 | ano | průleh | - | 335 | - | - | 1 | 1 |
| PR2 | ano | průleh | - | 304 | - | - | 1 | 1 |