



- 1 – PŘÍTOK
- 2 – RYBNÍČEK (RETENČNÍ PROSTOR)
- 3 – OBTOK RYBNÍČKA (ZRUŠIT)
- 4 – ODPAD OD VÝPUSTI
- 5 – PŘÍTOK ROKYTNICE (ODTRUBNIT)

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Beleco z.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.



Ministerstvo životního prostředí

beleco



VYPRACOVAL: ING. VEJVALKOVÁ, DOC. VRÁNA, DOC. ZUNA		KV+MV AQUA s.r.o. Dominova 2463/15 158 00 Praha 5	
KRAJ KARLOVARSKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HRANICE a TROJMEZÍ		
AKCE: STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZACE TOKŮ VÝZNAMNÝCH PRO PERLORODKU ŘIČNÍ – ROKYTNICE		DATUM:	2.2016
		STUPEŇ:	S
PŘÍLOHA: SITUACE RETENČNÍHO PROSTORU NA PŘÍTOKU ROKYTNICE OD KRÁŠŇAN	MĚŘITKO: 1 : 10 000	Č.PŘÍLOHY:	20
		POČET A4:	1 A4