

RNDr. Pavel Vavřda 779 00 Olomouc, Schweitzerova 28		GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU		V-7	
Vrtmistr: Jaroslav Antonín Typ soupravy: URB 2a Zil Datum provedení - od: 21. 8. 2013 - do: 21. 8. 2013		Hloubka sondy [m]: 3.00 Hladina podz. vody: naražená [m]: Hl.= 1.30, Z = 98.70 ustálená [m]: Hl.= 1.30, Z = 98.70		Y= 551 885.00 X= 1 113 256.00 Z= Souř.systémy: JTSK / -	
od: 0.00 [m] do: 3.00 [m] vrtáno DN 156 [mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]		Okres: Olomouc Katastr.území: Hynkov Mapa 1:25000: 24-222	
<div><div>V-7</div><div><div>STRATIGRAF. ČLENĚNÍ</div><div><div>0</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div><div><div>0.00</div><div>0.30</div><div>0.60</div><div>1.10</div><div>1.30</div><div>1.50</div><div>3.00</div></div><div><div>Mo</div><div>F6</div><div>F6 OL</div></div><div><div>3</div></div></div><div><div>NH 1.30</div><div>UH 1.30</div></div></div>		od	do	GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN	
		0.00	0.30	2: Humózní vrstva, hnědá ornice	
		0.30	0.60	34: Hlína prachovitá, pevná, světle hnědá	
		0.60	1.10	19: Hlína prachovito-jílovitá, pevná až tuhá, tmavě hnědá, šedě žíhaná	
		1.10	1.50	18: Hlína jílovitá, tuhá až měkká, světle rezavě hnědá	
		1.50	2.30	14: Jíl tuhý až měkký, zelenošedý, od 2 m p. t. hnědošedý, s organickými zbytky	
		2.30	3.00	14: Jíl měkký až velmi měkký, šedý, s obsahem organických látek	
		<div><div>Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.</div><div><div><div>neporušený</div><div>porušený</div><div>jádro</div><div>technolog.</div><div>skalní</div><div>jinyj</div></div><div><div>voda</div><div>naražená hladina</div><div>ustálená hladina</div></div></div><div><div>Poznámka: souřadnice sond byly orientačně odečteny z katastrální mapy</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div></div></div>			
Název akce: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hynkov. IGP.		Měřítko: 1: 50		Zak. číslo: 85 / 2013	
Dokumentoval: RNDr. P. Vavřda		Vyhodnotil: RNDr. P. Vavřda		Zpracoval: RNDr. P. Vavřda	
				Příloha č.: 1.1	