



Biocentrum Veklice

Inženýrsko - geologický průzkum

Duben 2008

RNDr. Pavel Vavrda – Inženýrská geologie a hydrogeologie
Jungmannova 12, 772 00 Olomouc fax: 58 520 84 54
Schweitzerova 28, 779 00 Olomouc GSM: 602 77 61 09
vavrdags@volny.cz

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
o provedeném inženýrsko - geologickém průzkumu

Název akce: Biocentrum Veklice
Inženýrsko - geologický průzkum

Lokalita: Senice na Hané

Okres: Olomouc


Objednatel: Obec Senice na Hané
Josefa Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané

Odpovědný řešitel: RNDr. Pavel Vavrda

Zakázkové číslo: 33 / 2 008



Olomouc, duben 2 008

RNDr. Pavel Vavrda
Schweitzerova 28
779 00 Olomouc
GSM 602 77 61 09


O B S A H

1 Úvod

- 1.1 Úvodní část
- 1.2 Použité podklady
- 1.3 Provedené průzkumné práce

2 Všeobecná část

- 2.1 Vymezení zájmové oblasti
- 2.2 Geologická stavba širší oblasti
- 2.3 Hydrogeologické poměry

3 Podrobná část

- 3.1 Geologická stavba v prostoru staveniště
- 3.2 Geotechnické vlastnosti zemin
- 3.3 Podzemní voda
- 3.4 Zemník - charakteristika zemin potenciálně použitelných do konstrukce hráze

4 Závěr

P Ř I L O H Y

1 Průzkumné sondy

- 1.1 Petrografický popis sond

2 Laboratorní analýzy

- 2.1 Tabulka geotechnických vlastností zemin
- 2.2 Křivky zrnitosti zemin
- 2.3 Zkouška zhutnitelnosti zeminy (proctorova standardní zkouška - metoda A)
- 2.4 Stanovení organických látek ve vzorcích zemin

3 Mapová část

- 3.1 Situace oblasti
- 3.2 Situace sond
- 3.3 Schematický geologický řez

1 ÚVOD

1.1 Úvodní část

Na základě písemné objednávky ze dne 13. 2. 2008, kterou vystavil pan Ing. Michal Tichý, starosta obce Senice na Hané jako objednatel a kterou adresoval RNDr. Pavlu Vavrdovi jako zhotoviteli byl realizován inženýrsko - geologický průzkum pro projekt výstavby biocentra Veklice.

Úkolem předkládaného IGP bylo zhodnocení geologických poměrů v místě projektované vodní nádrže v k. ú. Senice na Hané.

Jako podklad pro vypracování IGP předal odpovědný projektant akce zpracovateli IGP situaci projektovaného staveniště v měřítku M 1:1.000.

1.2 Použité podklady

Pro vypracování předkládaného IGP jsem mimo jiné použil tyto zprávy:

Klement, F.,: Zpráva o vodním zdroji pro MNV v Senici na Hané, okres Olomouc. Výrobní družstvo STAVBA Lutín, září 1988. Archiv Geofondu Praha, P 061 165

Mejzlík, L.,: Posouzení stavebně geologických poměrů pro přístavbu ZDŠ v Senici na Hané. Stavoprojekt Olomouc, květen 1980. Archiv Geofondu Praha, P 034 809

1.3 Provedené průzkumné práce

a) vrtné práce

V rámci akce: *Biocentrum Veklice. Inženýrsko – geologický* byly v prostoru projektované vodní nádrže realizovány čtyři sondy do hloubky 4 m. Celkem tedy bylo odvráceno 16 bm sond. Vrtné práce provedla dne 27. 3. 2008 osádka strojní vrtné soupravy URB-2a. Vrtáno bylo rotačně jádrovým způsobem bez výplachu (na sucho). K vrtání bylo použito jednoduché jádrovnice o průměru 156 mm, osazené vrtnou korunkou z tvrdokovu. Vrtné jádro bylo ukládáno do normalizovaných dvoupříhrádkových dřevěných vzorkovnic.

b) vzorkování, laboratorní rozbor

Pro provedení mechanicko - fyzikálních rozborů byl odebrán jeden poloporušený vzorek zeminy. Ze vzorku zeminy byla laboratorně stanovena zrnitost zeminy a vlhkost zeminy (w %). Dále byly stanoveny meze tekutosti (w_l %) a plasticity (w_p %) podle Atterberga. Z těchto hodnot byly vypočteny index konzistence (I_c) a index plasticity (I_p). Podle zrnitostních rozborů byla sestrojena granulometrická křivka.

Z vrtu V-4 (hloubka 2,0 m p. t.) byl odebrán jeden vzorek zeminy na zjištění maximální objemové hmotnosti při optimální vlhkosti metodou proctor standard.

Dále byly analyzovány čtyři vzorky zemin na zjištění procentuálního obsahu organických láttek v zemině.

Laboratorní vzorky zemin byly analyzovány v laboratořích Centroprojektu Zlín.

2 VŠEOBECNÁ ČÁST

2.1 Vymezení zájmové oblasti

Zájmové území je situováno v extravillánu, na severozápadním okraji obce Senice na Hané. Správně spadá zájmové území do okresu Olomouc, Ob. Ú. Senice na Hané. Širší okolí zájmového území je zobrazeno na Základní mapě ČSR, list 24-22 Olomouc, M 1:50.000.

Z hlediska regionálního členění reliéfu ČSR (J. Demek et. al, 1987) spadá zájmové území do celku Hornomoravského úvalu, podcelku Prostějovské pahorkatiny, okrsku VIIIA-3A-a Křelovská pahorkatina. Křelovská pahorkatina je nížinná pahorkatina, která se rozkládá přibližně mezi řekami Moravou a Blatou a tvoří severní část Prostějovské pahorkatiny.

Terén na lokalitě je rovinnatý až mírně zvlněný a generelně se uklání od západu k východu. Nadmořská výška na lokalitě se pohybuje okolo 240 m až 245 m n. m.

Zájmové území je součástí dílčího povodí 4-12-01-002 o rozloze 28.069 km² a je odvodňováno Blatou do řeky Moravy.

2.2 Geologická stavba širšího území

Hlubší podloží je v zájmovém prostoru tvořeno kulmskými (spodnokarbonickými) horninami. Kulmské horniny, které leží v zájmovém prostoru se řadí do tzv. drahanského kulmu, respektive do protivanovského souvrství kulmu Drahanské vrchoviny. Litologicky se jedná převážně o střídání drob, prachovců a břidlic. Nejblíže lokalitě vystupují kulmské horniny na povrch v prostoru Seničky (ve východozápadně orientovaném hřbetu na jižním okraji Seničky), podél jižního břehu řeky Blaty. Kulmské horniny byly také zastiženy na bázi některých hlubších sond, které byly hloubeny přímo v Senici na Hané (L. Mejzlík, 1980, dostavba ZDŠ, Fl. Kliment, 1988, studna MNV).

Na horninách drahanského kulmu spočívají v zájmovém území plastické jíly a písčité jíly s vložkami různě zajívaných písků a štěrků tzv. *pliocenní pestré série*. Pliocenní uloženiny byly popsány na bázi některých vrtů přímo v Senici na Hané (např. J. Křivinka, 1980, bytová zástavba, Fl. Kliment, 1988, studna MNV).

Báze zemin kvarterního pokryvu je ve východní části zájmového území tvořena souvrstvím fluviálních (staro)pleistocenních štěrků, které zde byly uloženy řekou Moravou. Souvrství fluviálních štěrků je zde omezeno jen na východní část zájmového území - fluviální štěrky zde vykliňují bud' již v západní části Senice na Hané, nebo těsně západně od Senice na Hané.

V nadloží fluviálních štěrků (a tam, kde tyto štěrky absentují tak v nadloží pliocenních uloženin, případně přímo na povrchu skalního podloží) spočívají uloženiny výnosových kuželů, které se v literatuře někdy označují jako tzv. proluvium. Proluviální uloženiny - (různě hlinité, zpravidla hrubě zrnité štěrky až hlíny se špatně opracovanými úlomky matečních hornin) - se zde usazovaly na svazích Drahanské vrchoviny převážně v režimu suchých delt a v režimu dejekčních kuželů.

Svrchní část vrstevního sledu je v zájmovém území tvořena sprašovými zeminami. Litologicky se jedná o primárně vápnité (místy sekundárně odvápněné) prachovité a jílovitoprachovité hlíny žlutohnědých a světlehnědých barev. Údolní niva Blaty je místy vyplněna aluviálními (povodňovými) hlínami. Na povrchu sprašových zemin, stejně tak jako na povrchu aluviálních hlín se v důsledku pedogenetických procesů vytvořila humózní vrstva, jejíž mocnost zde může dosahovat až 2 m.

2.5 Hydrogeologické poměry

Zvodnění kulmských hornin nemá pro řešenou problematiku žádný význam a proto se zde jím pro úsporu místa nezabývám. Bádenské vápnité jíly s koeficientem filtrace $k_f \leq 10^{-8}$ m/s tvoří v širším okolí staveniště nepropustný podklad případně vyvinutým nadložním kolektorům.

Sedimenty tzv. „*pliocenní pestré série*“ v jílovitém vývoji jsou pro podzemní vodu prakticky nepropustné. Pro sedimenty pliocenní pestré série v písčité a jílovitopísčité facii, popřípadě ve vývoji štěrků je charakteristická průlinová propustnost. Zvodnění těchto sedimentů závisí v převážné míře na jejich granulometrickém složení a na mocnosti propustných vrstev. V sedimentech pliocenní pestré série, které jsou zde tvořeny převážně jílovitými uloženinami, je podzemní voda vázána na polohy písků a písčitých jílů. Tak zde vzniká větší počet zvodnělých horizontů s vlastní výtlačnou hladinou, které mezi sebou mohou, ale také v důsledku přítomnosti jílovitých izolátorů nemusejí komunikovat.

Pro akumulaci a oběh podzemních vod mají největší význam fluviální (staro)pleistocenní štěrkopisky (v prostoru projektované vodní nádrže proluviální štěrky), které se vyznačují poměrně dobrou průlinovou propustností a vytvářejí příznivé prostředí pro oběh a akumulaci podzemních vod.

Nadložní spraše mají v důsledku přítomnosti tzv. „*drah přednostní cirkulace*“ omezenou vertikální propustnost, takže v období vydatných srážek mohou vznikat na jejich styku s nepropustným podložím plošně i časově omezené akumulace podzemní vody.

3 PODROBNÁ ČÁST

3.1 Geologická stavba v prostoru staveniště

Všemi geologicko průzkumnými sondami byly zastiženy pouze zeminy kvarterního pokryvu.

a) sondy v místě projektované hráze

V místě projektované hráze byly vyhloubeny sondy V-1 a V-2.

Sonda V-1

Na bázi sondy V-1, v hloubce od 3,8 m p. t. byla ověřena stropní vrstva risských štěrků. Vzhledem ke složení valounového materiálu (valouny štěrku byly tvořeny prakticky výhradně kulmskými horninami, jen ojediněle [sekrečním]) křemenem usuzuji, že se jedná o štěrky tzv. proluvia. Litologicky lze zde ověřené štěrky charakterizovat jako hlinité až silně hlinité, nevytříděné štěrky s poloopracovanými až opracovanými valouny o velikosti od 1 cm do 6 cm.

V nadloží proluviálních štěrků, v hloubkovém intervalu 3,8 m až 1,5 m p. t. byla ověřena cca 2,3 m mocná vrstva sprašových hlín. Litologicky se jednalo prachovito - jílovité hlíny hnědých, světlehnědých a žlutohnědých barev. Konzistence sprašových hlín klesala ve směru od nadloží do podloží (směrem k hladině podzemní vody) od konzistence tuhé po konzistenci měkkou.

Vrstevní sled je v prostoru sondy V-1 uzavřen až 1,5 m mocnou vrstvou humózních a ohumusených hlín hnědých a černohnědých barev.

Sonda V-2

Sonda V-2 je jediná průzkumná sonda, kterou nebyly zastiženy proluviální štěrky.

Na bázi sondy V-2, v hloubce od 2,5 m p. t. byla zastižena vrstva sprašových hlín. Litologicky se jednalo jílovité hlíny žlutohnědých a světlehnědých barev (s hnědými a šedými smouhami). Konzistence sprašových hlín klesala ve směru od nadloží do podloží od konzistence tuhé až pevné přes konzistenci tuhou po konzistenci měkkou. Na bázi sondy V-2, v hloubce od 3,7 m p. t obsahovala vrstva sprašových hlín ojedinělé valounky kulmských hornin do 2 cm.

Výše, v hloubkovém intervalu 0,6 m až 2,5 m p. t. byla sondou V-2 ověřena vrstva „klasické“ spraše. Litologicky se jednalo o žlutohnědou, vápnitou prachovitou hlínu svrchu pevné, při bázi tuhé až pevné konzistence. Vrstva spraší obsahovala ojedinělé drobné vápnité konkrece o velikosti do 2 cm.

Vrstevní sled je v prostoru sondy V-2 uzavřen 0,6 m mocnou vrstvou humózní hlíny – ornice.

b) sondy v místě zátopy (v místě potenciálního zemníku)

Sonda V-3

Na bázi sondy V-3, v hloubce od 3,1 m p. t. byla ověřena stropní vrstva risských štěrků. Bazální část této vrstvy (hloubkový interval 3,7 m až 4,0 m p. t.) byla tvořena žlutohnědým písčitým jílem s valouny kulmských hornin. Svrchní část této vrstvy byla tvořena hlinitým až silně hlinitým, drobně zrnitým štěrkem světlehnědé a světle rezavěhnědé barvy. Poloopracované valouny štěrku dosahovaly velikosti 1 až 2 cm.

V nadloží proluviálních štěrků, v hloubkovém intervalu 2,0 m až 3,1 m p. t. bylo ověřeno souvrství prachovitých, slabě jemně slídnatých jílů šedé barvy. Konzistence jílů byla ve svrchní vrstvě (2,0 m až 2,7 m p. t.) tuhá, níže (v hloubkovém intervalu 2,7 m až 3,1 m p. t.) tuhá až měkká. Geneticky se patrně jedná o fluviální jíly, které zde byly uloženy řekou Blatou.

V nadloží fluviálních jílů, v hloubkovém intervalu 0,5 m až 2,0 m p. t. byla ověřena cca 1,5 m mocná vrstva sprašových hlín. Litologicky se jednalo o prachovito – jílovitou hlínu hnědých a světle hnědých barev. Konzistence sprašových hlín byla ve vrtu V-3 tuhá a tuhá až měkká.

Vrstevní sled je v prostoru sondy V-3 uzavřen 0,5 m mocnou vrstvou humózní hlíny – ornice.

Sonda V-4

Na bázi sondy V-4, v hloubce od 3,8 m p. t. byla ověřena stropní vrstva proluviálních štěrků. Litologicky lze zde ověřené štěrky charakterizovat jako hlinité až silně hlinité, drobně zrnité štěrky s opracovanými valouny o velikosti od 1 cm do 2 cm. Barva zde popisovaných štěrků byla žlutohnědá.

V nadloží proluviálních štěrků, v hloubkovém intervalu 3,8 m až 1,6 m p. t. byla ověřena cca 2,2 m mocná vrstva sprašových hlín. Litologicky se jednalo jílovité hlíny hnědých, světlehnědých a žlutohnědých barev, polohově se šedými smouhami. Konzistence sprašových hlín klesala ve směru od nadloží do podloží (směrem k hladině podzemní vody) od konzistence tuhé až pevné přes konzistenci tuhou po konzistenci měkkou.

Vrstevní sled je v prostoru sondy V-4 uzavřen až 1,6 m mocnou vrstvou humózních a ohumusených hlín hnědých a černohnědých barev.

3.2 Geotechnické vlastnosti zemin

Geologicko - průzkumnými pracemi na lokalitě byly ověřeny tyto hlavní – základní typy zemin:

a) zeminy jemnozrnné – spraše, sprašové hlíny a fluviální jíly

Jemnozrnné zeminy – spraše, sprašové hlíny a fluviální jíly jsem pro potřeby této kapitoly souhrnně zařadil podle ČSN 73 1001 do třídy F6, symbol CI – jíl středně plasticky.

a₁) sprašové zeminy a fluviální jíly měkké, tuhé až měkké a tuhé konzistence

Ověřeným sprašovým zeminám a fluviálním jílům měkké, tuhé až měkké a tuhé konzistence můžeme přiřadit následující fyzikálně - mechanické charakteristiky:

třída zeminy	F6				jednotky
konzistence	-	měkká	tuhá až měkká	tuhá	-
poissonovo číslo ν	0,40	0,40	0,40	0,40	-
převodní součinitel β	0,47	0,47	0,47	0,47	-
objemová tíha γ	21,00	19,0	19,0	19,5	$\text{kN} \times \text{m}^{-3}$
deformační modul přetvárnosti E_{def}	1,5-3	3-6	1,4	2,4*	3,1* MPa
oedometrický modulu přetváry. E_{oed}	-		3	5*	6,5* MPa
hodnota totální soudržnosti c_u	25	50	25	40*	50* kPa
totální úhel vnitřního tření ϕ_u	0		0	0	°
hodnota efektivní soudržnosti c_{ef}	8 - 16		8	8	10 kPa
efektivní úhel vnitřního tření ϕ_{ef}	17 - 21		18	18	19 °
tabulková výpočtová únosnost Rdt	25	50	-	-	- kPa

V pravých sloupcích jsou uvedeny doporučené charakteristiky zemin, vlevo jsou uvedeny směrné normové charakteristiky zemin v rozpětí pro třídu F6, konzistenci měkkou / tuhou. Symbolem * jsou označeny hodnoty, získané interpretací údajů, naměřených tužkovou penetrační jehlou.

a₂) sprašové zeminy tuhé až pevné a pevné konzistence

Ověřeným sprašovým zeminám tuhé až pevné a pevné konzistence můžeme přiřadit následující fyzikálně - mechanické charakteristiky:

třída zeminy	F6				jednotky
konzistence	-	tuhá až pevná	pevná	-	
poissonovo číslo ν	0,40	0,40	0,40	-	
převodní součinitel β	0,47	0,47	0,47	-	
objemová tíha γ	21,00	19,5	20,0	$\text{kN} \times \text{m}^{-3}$	
deformační modul přetvárnosti E_{def}	3-6	6-8	3,8*	5,6*	MPa
oedometrický modul přetvárnosti E_{oed}	-		8*	12*	
hodnota totální soudržnosti c_u	50	80	65*	85*	kPa
hodnota totálního úhlu vnitřního tření ϕ_u	0		0	0	°
hodnota efektivní soudržnosti c_{ef}	8-16	12-20	14	14	kPa
hodnota efektivního úhlu vnitřního tření	17-21		20	21	°
tabulková výpočtová únosnost Rdt	50	100	-	-	kPa

V pravých sloupcích jsou uvedeny doporučené charakteristiky zemin, vlevo jsou uvedeny směrné normové charakteristiky zemin v rozpětí pro třídu F6, konzistenci tuhou / pevnou. Symbolom * jsou označeny hodnoty, získané interpretací údajů, naměřených tužkovou penetrační jehlou.

b) zeminy hrubozrnné – hlinité a silně hlinité proluviální štěrk

Hlinitým a silně hlinitým štěrkům tzv. proluvia můžeme přiřadit následující fyzikálně - mechanické charakteristiky:

třída zeminy	G4	G4	G4-F1	jednotky
Poissonovo číslo ν	0,30	0,30	0,35	-
Převodní součinitel β	0,74	0,74	0,7	-
Objemová tíha γ	19,0	19,0	19,0	$\text{kN} \times \text{m}^{-3}$
Hodnota deformačního modulu přetvárnosti E_{def}	60-80	25	15	MPa
Hodnota efektivního úhlu vnitřního tření ϕ_u	30-35	34	31	°
Hodnota efektivní soudržnosti c_{ef}	0-8	0	0	kPa
Tabulková výpočtová únosnost Rdt, 250 kPa (0,5 m*) / 300 kPa (1 m*) / 400 kPa (3 m*) / 300 kPa (6 m*)				

V pravých sloupcích jsou uvedeny doporučené charakteristiky zemin, vlevo jsou uvedeny směrné normové charakteristiky zemin v rozpětí pro třídu G4.

* platí pro hloubku založení 1 m a vždy pro uvedenou šířku základu

3.3 Podzemní voda

Spojitá hladina podzemní vody byla ověřena sondami V-1, V-3 a V-4. Údaje o naražených a ustálených hladinách podzemní vody jsou uvedeny níže v tabulce.

pořadové číslo sondy	V-1 242,3 m n. m.	V-3 243,4 m n. m.	V-4 243,5 m n. m.
hladina podzemní vody naražená	m p. t.	3,8	3,6
hladina podzemní vody ustálená	m p. t.	2,8	3,6
hladina podzemní vody ustálená	m n. m.	239,5	239,8
			240,3

Podzemní voda je v prostoru projektované vodní nádrže vázána na podložní souvrství proluviálních, proměnlivě zahliněných štěrků. Ve vrtech V-1 a V-4 byla zjištěna napjatá hladina podzemní vody, ve vrtu V-3 byla ověřena volná hladina podzemní vody.

K doplňování systému dochází ponejvíce infiltrací vod z klimatických srážek a infiltrací vod z tajícího sněhu, vyloučena není ani dotace skrytými přetoky podzemních vod z oblasti kulmských hornin Drahanské vrchoviny. Odvodnění systému probíhá skrytými přetoky podzemních vod do řeky Blaty.

Podzemní voda může být v prostoru projektované vodní nádrže místy protlačována netěsnostmi stropního izolátoru do nadložních (ponejvíce sprašových) hlín.

3.4 Zemník - charakteristika zemin potenciálně použitelných do konstrukce hráze

Zemník byl projektantem akce situován do okraje zátopy (vrty V-3 a V-4). Zemní prostředí je zde (a i prakticky v celé ploše projektované vodní nádrže) tvořeno převážně sprašovými zeminami, méně (v blízkosti řeky Blaty) aluviálními hlínami. Jako komplikace pro těžbu zemin se jeví dva negativní faktory:

- a) lokálně poměrně velká mocnost humózní a ohumusené vrstvy
- b) poměrně vysoká hladina podzemní vody, která zapříčinuje vyšší vlhkost těžené zeminy

ad a) lokálně poměrně velká mocnost humózní a ohumusené vrstvy

Při popisu vrtů jsem zjistil, že pod oranou vrstvou - ornicí (konvenčně 25 až 30 cm) je často až několik dm mocná vrstva hnědé a černohnědé hlíny, která vykazovala charakter hlín humózních. Všechny tyto hlíny vznikly pedogenetickými pochody na sprašovém substrátu – žlutohnědé spraši. Tmavý odstín těchto hlín zpravidla zapříčinuje rozložené organické látky – humus. Z tohoto důvodu jsem odebral z vrstvy tmavých hlín v nadloží žlutohnědých sprašových uloženin vzorky zemin na zjištění obsahu organických látek v zemině. Ve všech vzorcích zemin byl obsah organických látek větší, než 5% (obsah organických látek se zde pohyboval v intervalu 5,55 % až 7,96 %, viz příloha č. 2.4). V ČSN 75 2410 *Malé vodní nádrže*, čl. 7.3.4 je uvedeno, že zeminy s obsahem organických látek nad 5% není možno použít do hutněných hrází ani do těsnících koberců hrází.

ad b) poměrně vysoká hladina podzemní vody, která zapříčinuje vyšší vlhkost těžené zeminy

Ve všech vzorcích zemin byl obsah organických látek větší, než 5% (obsah organických látek se zde pohyboval v intervalu 5,55 % až 7,96 %, viz příloha č. 2.4). V ČSN 75 2410 *Malé vodní nádrže*, čl. 7.3.4 je uvedeno, že zeminy s obsahem organických látek nad 5% není možno použít do hutněných hrází ani do těsnících koberců hrází.

Zemník tak bude nutno otevřít v místě s nejmenší mocností ohumusených hlín tak, aby bylo možno těžit sprašové zeminy v co největší mocnosti z přípovrchové vrstvy.

Zadání pro realizační firmu tedy bude znít: Těžit zeminy jen světlehnědých a žlutohnědých barev z přípovrchové vrstvy, ne zeminy plastické, měkké a lepivé a ne zeminy hnědých, tmavěhnědých a černohnědých barev.

Nejvhodnější postup pro vyhledání zemníku bude vyhloubení kopaných rýh po jihozápadním okraji zátopy. V rýhách pak bude jednoznačně patrno, kde je možno těžit vhodnou zeminu.

Zemník - zatřídění zemin podle příslušných ČSN:

Níže uvádím jen vlastnosti sprašových uloženin a fluviálních hlín (souhrnně). Nadložní ohumusené vrstvy jsou pro hutnění hrází nevhodné, podložní štěrky pro velkou hloubku těženy nebudou.

Vhodnost zemin pro různé zóny hutněných hrází (ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže)

Skupina zeminy (hlíny)	Homogenní hráz	Heterogenní hráz	
		Těsnící část	Stabilizační část
CI	vhodná	velmi vhodná	nevhodná

Vhodnost použití zemin jednotlivých skupin do různých zón zhutněných zemních hrází platí pro orientační posouzení zhutněných zemin s vlhkostí blízkou vlhkosti optimální.

Charakteristické vlastnosti zemin (ČSN 73 6850 - Sypané přehradní hráze)

Skupina	Relativní propustnost	Rozsah propustnosti (m/sec)	Relativní smyková pevnost po prosycení vodou	Stlačitelnost zeminy po prosycení vodou	Zpracovatelnost stavební zeminy, úprava vlhkosti
CL	nepropustná	$10^{-8} - 10^{-6}$	středně velká až malá	středně velká až velká	ztížená

Orientační půdně mechanické vlastnosti zemin (ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže)

Skupina	zdánlivá hustota		Standardní Proctorova zkouška		Objemová hmotnost suché zeminy		Smyková pevnost*		koeficient filtrace*
	t × m ⁻³				max t×m ⁻³	min t×m ⁻³	c _{ef} (kPa)	Φ _{ef} (°)	
	částice < 4 mm	částice > 4 mm	d max (t.m ⁻³)	w _{opt} (%)					k (m / s)
CL	2,71	-	1,66 - 1,84	14 - 19	-	-	25	25	1×10 ⁻⁷ až 1×10 ⁻¹⁰

* uvedené hodnoty platí pro zeminy zhutněné na maximální objemovou hmotnost zjištěnou standardní proctorovou zkouškou. V tabulce jsou uvedeny hodnoty informativní, které se mohou lišit od hodnot skutečných i o více, než 10%.

Z vrtu V-4, hloubka 2,0 m p. t byl odebrán jeden vzorek zeminy na zjištění hutnitelnosti zeminy. Vzorek zeminy byl těžce hutnitelný. Výsledky proctorovy zkoušky hutnitelnosti jsou uvedeny níže v tabulce.

	V-4
maximální objemová hmotnost ρ_{max} (kg/m³)	1663
přirozená vlhkost w _n (%) / optimální vlhkost w_{opt} (%)	20,9 / 18,2

Z výše uvedené tabulky je patrné, že i přípovrchovou vrstvu sprašových zemin pevné konzistence (laboratorně zjištěný index konzistence I_c je 1,08) bude nutno přesušit.

4 ZÁVĚR

Na severozápadním okraji Senice na Hané zamýšlý investor vybudovat malou vodní nádrž. V místě projektované VN byl realizován inženýrsko – geologický průzkum, jehož úkolem bylo zhodnocení geologických poměrů v prostoru projektované hráze a ověření typu zemin v místě potenciálního zemníku.

Na bázi všech geologicko – průzkumných sond (vyjma sondy V-2) byla ověřena stropní vrstva souvrství proměnlivě zahliněných štěrků tzv. proluvia. V nadloží proluválních štěrků byla všemi sondami (vyjma sondy V-3, kde byla v hloubkovém intervalu 2,0 m až 3,1 m p. t. ověřena vrstva fluviálních hlín) ověřena vrstva sprašových zemin – převážně sprašových hlín, méně spraší. Vrstevní sled je v prostoru projektované VN uzavřen vrstvou humózních a ohumusených hlín, jejichž ověřená mocnost místy činí až 1,6 metru.

Podzemní voda, která je v prostoru projektované vodní nádrže vázána na podložní souvrství proluválních, proměnlivě zahliněných štěrků byla vrtnými pracemi zastižena poměrně mělce pod terénem – ustálená hladina zde byla zaměřena v hloubce okolo 3 m až 3,5 m p. t. Ve vrtech V-1 a V-4 byla zjištěna napjatá hladina podzemní vody, ve vrtu V-3 byla ověřena volná hladina podzemní vody.

Zemník byl projektantem akce situován do okraje zátopy (vrt V-3 a V-4). Zemní prostředí je zde (a i prakticky v celé ploše projektované vodní nádrže) tvořeno převážně sprašovými zeminami, méně (v blízkosti řeky Blaty) aluviálními hlínami. Tyto zeminy (sprašové zeminy a aluviální hlín) spadají do třídy F6 – jíl středně plastický, symbol CI. Zeminy třídy F6 jsou podle ČSN 75 2410 *Malé vodní nádrže* klasifikovány jako vhodné pro konstrukci homogenních hrází.

Je však nutno podotknout, že saturované zeminy třídy F6 měkké konzistence (které tvoří bazální partie vrstvy sprášových zemin i aluviálních hlín) jsou prakticky nezhutnitelné a pro konstrukci hráze bez dalších úprav nepoužitelné.

Jako komplikace pro těžbu zemin se jeví dva negativní faktory:

- a) lokálně poměrně velká mocnost humózní a ohumusené vrstvy
- b) poměrně vysoká hladina podzemní vody, která zapříčinuje vyšší vlhkost těžené zeminy

Zadání pro realizační firmu tedy bude znít: Těžit zeminy jen světlehnědých a žlutohnědých barev z přípovrchové vrstvy, ne zeminy plastické, měkké a lepivé a ne zeminy hnědých, tmavěhnědých a černohnědých barev.

Před těžbou zemníku doporučuji zvolit tento postup.

- a) vyhloubit podélné rýhy v místě zamýšleného zemníku (jako nejvhodnější se jeví okolí vrtu č. 2)
- b) místa s nejmenší mocností ohumusené hlíny použít pro těžbu zemin do hutněných hrází
- c) zemník hutnit pouze ze zemin vyšších stupňů konzistence, které byly zastiženy v přípovrchové části všech sond v celém prostoru projektovaného staveniště.
- d) zeminy v místě zemníku vysušit. V každém případě lze doporučit v několikatýdenním předstihu vyhloubit kolmo do svahu odvodňovací žebra, kterými by došlo k odvedení případně naakumulovaných podzemních vod a zároveň by přes tato žebra docházelo k osušování zeminy
- e) následně provést konečné osušení zemin v kombinaci s chemickou stabilizací zemin (cca 3 % vápna nebo cementu). Chemická stabilizace by byla řešením nejvhodnějším, ale také finančně nejnáročnějším.

Před započetím zemních prací musí realizační firma odebrat vzorky zemin na stanovení zhutnitelnosti metodou Proctor – standard z jednotlivých částí zemníku.

Z podloží těles hrází musí být odstraněny humózní a ohumusené hlíny v celé mocnosti, až na povrch světlehnědých nebo žlutohnědých hlín (spraší a sprášových hlín).

Pro vypracování rozpočtu zemních prací doporučuji počítat se III. třídou těžitelnosti zemin podle ČSN 73 3050 „Zemní práce“.

Aby bylo dosaženo co největší těsnosti hráze, bude nutno stěny a dno hráze alespoň mechanicky přehutnit.

V místech, kde byla ověřena napjatá hladina podzemní vody (V-1, V-4) nesmí být bez předběžného odvodnění hloubeny výkopy níže, než činí jedna polovina rozdílu mezi naraženou a ustálenou hladinou podzemní vody pod úroveň ustálené hladiny podzemní vody (např. v okolí vrtu V-1 nedoporučuji hloubit výkopy níže, než 3,3 m p. t.).

RNDr. Pavel Vavrda
Schweitzerova 28
769 00 Olomouc
GSM 603 776 109



V Olomouci, dne 10. dubna 2008

RNDr. Pavel Vavrda
zpracovatel IG průzkumu

PŘÍLOHA č. 1
PRŮZKUMNÉ SONDY

RNDr. Pavel Vavrda
779 00 Olomouc, Schweitzerova 28

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

V-1

Vrtmistr: Jaroslav Antonín
Typ soupravy: URB 2a Zill
Datum provedení - od: 27. 3. 2008
- do: 27. 3. 2008


Hloubka sondy [m]: 4.00
Hladina podz. vody:
naražená [m]: Hl.= 3.80, Z = 238.50
ustálená [m]: Hl.= 2.80, Z = 239.50

Y= 559 008.00
X= 1 116 465.00
Z= 242.30
Souř.systémy: JTSK / Balt

od: 0.00 [m] do: 4.00 [m] vrtáno DN 156 [mm]

od: [m] do: [m] paženo DN [mm]

Okres: Olomouc
Katastr.území: Senice na Hané
Mapa 1:25000: 24-221



GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN		
od	do	
0.00	0.30	2: Humózní vrstva, ornice
0.30	1.50	2: Humózní vrstva, podorniční ohumusená vrstva - hlína hnědá - černohnědá, tuhá
1.50	2.00	33: Hlína sprašová, prachovito - jílovitá, tuhá (RP = 180 kPa), hnědá
2.00	2.90	33: Hlína sprašová, prachovito - jílovitá, tuhá, světle hnědě, světle rezavě a světle šedě smouhovaná
2.90	3.80	33: Hlína sprašová, jílovitá, měkká, žlutohnědá
3.80	4.00	64: Štěrk hlinitý, nevytříděny, opracované a poloopracované valouny do 1 až 2 cm, méně do 6 cm, valounovým materiélem jsou kulmské horniny (břidlice, droby), zcela podružně (sekreční) křemen

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
■ neporušený ■ porušený ■ jádro ■ technolog. ■ skalní □ jiný
● voda ▼ naražená hladina ▲ ustálená hladina

Poznámka:

.

.

.

Název akce: Biocentrum Veklice. IGP.

Měřítko: 1: 50 Zak. číslo: 33 / 2007

Dokumentoval: RNDr. Pavel Vavrda

Zpracoval: RNDr. Pavel Vavrda

Příloha č.: 1.1


RNDr. Pavel Vavrda
779 00 Olomouc, Schweitzerova 28

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

V-2

Vrtmistr: Jaroslav Antonín	Hloubka sondy [m]: 4.00	Y= 559 091.00
Typ soupravy: URB 2a Zill	Hladina podz. vody: nebyla zastižena	X= 1 116 550.00
Datum provedení - od: 27. 3. 2008	naražená [m]:	Z= 244.10
- do: 27. 3. 2008	ustálená [m]:	Souř.systémy: JTSK / Balt
od: 0.00[m] do: 4.00[m] vrtáno DN 156[mm]	od: [m] do: [m] paženo DN [mm]	Okres: Olomouc
		Katastr.území: Senice na Hané
		Mapa 1:25000: 24-221

V-2



GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN		
od	do	
0.00	0.60	2: Humózní vrstva,
0.60	2.50	81: Spráš, hlína prachovitá, pevná (RP = 300 kPa), v hloubce od 1,2 m p. t. tuhá až pevná (RP = 200 kPa), žlutohnědá, vápnitá, s ojedinělými vápnitými konkrecemi do 2 cm
2.50	3.70	33: Hlína sprášová, hlína jílovitá, tuhá až pevná (RP = 200 kPa), v hloubce od 3.3 m p. t. tuhá (RP = 150 kPa), žlutohnědá s rezavě hnědými a světle šedými smouhami a s tmavě hnědými mm propláštka
3.70	4.00	33: Hlína sprášová, hlína jílovitá, měkká, světle hnědá, s ojedinělými valouny kulmských homin do 2 cm

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
■ neporušený ■ porušený ■ jádro □ technolog. ■ skalní □ jiný
● voda ▼ naražená hladina ▲ ustálená hladina

Poznámka:

.

.

.

Název akce: Biocentrum Veklice. IGP.

Měřítko: 1: 50 Zak. číslo: 33 / 2007

Dokumentoval: RNDr. Pavel Vavrda

Zpracoval: RNDr. Pavel Vavrda

Příloha č.: 1.1


RNDr. Pavel Vavrda
779 00 Olomouc, Schweitzerova 28

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

V-3

Vrtmistr: Jaroslav Antonín	Hloubka sondy [m]: 4.00	Y= 559 142.00
Typ soupravy: URB 2a Zill	Hladina podz. vody:	X= 1 116 306.00
Datum provedení - od: 27. 3. 2008	naražená [m]: Hl.= 3.60, Z = 239.80	Z= 243.40
- do: 27. 3. 2008	ustálená [m]: Hl.= 3.60, Z = 239.80	Souř.systémy: JTSK / Balt
od: 0.00 [m] do: 4.00 [m] vrtáno DN 156 [mm]	od: [m] do: [m] paženo DN [mm]	Okres: Olomouc Katastr.území: Senice na Hané Mapa 1:25000: 24-221

V-3



od	do	GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN
0.00	0.50	2: Humózní vrstva,
0.50	1.00	33: Hlína sprášová, prachovitá, tuhá (RP = 150 kPa), hnědá - světle hnědá
1.00	1.40	33: Hlína sprášová, prachovito - jílovitá, tuhá až měkká / tuhá, hnědá
1.40	1.60	33: Hlína sprášová, prachovito - jílovitá, tuhá (RP = 150 kPa), hnědá
1.60	2.00	33: Hlína sprášová, jílovito - prachovitá, tuhá (RP = 150 kPa), hnědá se šedým odstímem
2.00	2.70	14: Jíl se střední plasticitou, prachovitý, tuhý (RP = 120 - 150 kPa), slabě jemně slídnatý, šedý
2.70	3.10	14: Jíl se střední plasticitou, prachovitý, tuhý až měkký (RP = 80 - 100 kPa), slabě jemně slídnatý, šedý
3.10	3.70	64: Štěrk hlinitý, silně hlinitý, drobně zrnitý, světle hnědý a světle rezavě hnědý, poloopracované valouny kulmských hornin do 1 až 2 cm
3.70	4.00	12: Jíl písčitý, s valouny kulmských hornin, žlutohnědý

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.
 neporušený porušený jádro technolog. skalní jiný
● voda ▼ naražená hladina ▲ ustálená hladina

Poznámka:

.

.

.

Název akce: Biocentrum Veklice. IGP.

Měřítko: 1: 50

Zak. číslo: 33 / 2007

Dokumentoval: RNDr. Pavel Vavrda

Zpracoval: RNDr. Pavel Vavrda

Příloha č.: 1.1


RNDr. Pavel Vavrda
779 00 Olomouc, Schweitzerova 28

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

V-4

Vrtmistr: Jaroslav Antonín Typ soupravy: URB 2a Zill Datum provedení - od: 27. 3. 2008 - do: 27. 3. 2008	Hloubka sondy [m]: 4.00 Hladina podz. vody: naražená [m]: Hl.= 3.80, Z = 239.70 ustálená [m]: Hl.= 3.20, Z = 240.30	Y= 559 204.00 X= 1 116 385.00 Z= 243.50 Souř.systémy: JTSK / Balt
od: 0.00 [m] do: 4.00 [m] vrátano DN 156 [mm]	od: [m] do: [m] paženo DN [mm]	Okres: Olomouc Katastr.území: Senice na Hané Mapa 1:25000: 24-221

V-4



GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN			
od	do		
0.00	0.30	2:	Humózní vrstva,
0.30	0.90	2:	Humózní vrstva, podorniční ohumusená vrstva - hlína prachovitá, hnědá, tuhá (RP = 150 kPa)
0.90	1.60	2:	Humózní vrstva, podorniční ohumusená vrstva - hlína prachovito - jílovitá, hnědočerná, tuhá (RP = 150 kPa)
1.60	3.80	33:	Hlína sprašová, hlína jílovitá, žlutohnědá s rezavě hnědými a světle šedými smouhami, v hloubkovém intervalu 1,6 m až 2,5 m p. t. tuhá až pevná (RP = 200 kPa), v hloubkovém intervalu 2,5 m až 3,5 m p. t. tuhá (RP = 150 kPa), v hloubkovém intervalu 3,5 m až 3,8 m p. t. měkká
3.80	4.00	64:	Štěrk hlinitý, silně hlinitý, drobně zrnitý, žlutohnědý, drobně plošně opracované sploštělé valouny kulmských hornin do 1 až 2 cm

Legenda: Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodné.
 neporušený porušený jádro technolog. skalní jiný
● voda ▼ naražená hladina ▲ ustálená hladina

Poznámka:

.

.

.

Název akce: Biocentrum Veklice. IGP.

Měřítko: 1: 50

Zak. číslo: 33 / 2007

Dokumentoval: RNDr. Pavel Vavrda

Zpracoval: RNDr. Pavel Vavrda

Příloha č.: 1.1

PŘÍLOHA č. 2
LABORATORNÍ ANALÝZY

Tabulka geotechnických vlastností zemin
LOKALITA : SENICE NA HANÉ

SONDA	HLOUBKA m	VZOREK		W_n	W_P	W_{LA}	I_P	I_C	ρ_s	ρ_{dmax}/ρ_{opt}	I_{om}	vápnitost	p	ČSN 73 1001	
		ČÍSLO	TRÍDA												
V - 4	2,0	3331	3	20,9	22,5	42,3	19,9	1,08	2 710	1663 / 18,2	-	0	28	97	100
V - 1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,02	-	-	-	-
V - 1	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,96	-	-	-	-
V - 4	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,21	-	-	-	-
V - 4	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,55	-	-	-	-

Legenda

- vzorek - třída
- W_n % pírozená vlhkost zeminy (mezení výplně u štěrkovitých zemin)
- W_P % mez plasticity
- W_{LA} % mez tekutosti (Atterberg)
- I_P % index plasticity
- I_C - stupeň konzistence
- ρ_s kg · m⁻³ měrná hmotnost
- ρ_{dmax} kg · m⁻³ maximální objemová hmotnost, zjištěná zkouškou Proctor Standard
- W_{opt} % vlhkost, při níž dochází k maximálnímu zhutnění zeminy (Proctor Standard)
- I_{om} % obsah organických láttek
- vápnitost - orientační stanovení reakce na HCl (0, +, ++)
- p % váhový podíl částic, menších než velikost zrna, udaná v mm
- ČSN 73 1001 - zařízení zeminy dle uvedené normy


CENTROPROJEKT o.s.
 Štefánikova 167
 760 30 Zlín
 18



Křivky zrnitosti zemin

NÁZEV GEOLOGICKÉHO ÚKOLU : SENICE NA HANÉ
ČÍSLO GEOLOGICKÉHO ÚKOLU : 080065

PŘÍLOHA Č. : 1



Sonda	Hloubka	Vzor	Cu	Cc	WL	Ip	Tř.	Sym.	Název (STN - 73 1001)
V - 4	2,0 m	—			42.32	19.86	F6	Cl	Jíl se střední plasticitou

CENTROPROJEKT a.s.
Štefánikova 167
760 30 Zlín
18



Zhutnitelnost

Metoda : A

Zakázka : SENICE NA HANÉ

Číslo vzorku 3331

Sonda V - 4


Hloubka 2,0 m

Měření	Hmoždíř Objem hmot. [%] [g]	Vlhká zemina [g]	Miska hmot. [g]	Vlhká zemina s miskou [g]	Suchá zemina s miskou [g]	Vlhkost [%]	Vlhkost průměrná [%]	Suchá zemina [g]	Objemová hmotnost [kg/m ³]
1.	1000.0 1171.0	2963.0	79.0	118.1	113.9	12.0	11.8	1602.2	1602.2
			81.0	124.8	120.2	11.7			
2.	1000.0 1171.0	3051.0	81.7	133.4	126.8	14.6	14.5	1641.7	1641.7
			79.8	139.9	132.4	14.4			
3.	1000.0 1171.0	3157.0	76.9	135.2	124.9	21.4	20.9	1642.1	1642.1
			76.4	134.0	124.2	20.5			
4.	1000.0 1171.0	3113.0	59.0	118.6	107.2	23.5	23.4	1573.5	1573.5
			127.2	172.7	164.1	23.3			

$$\text{--- } S = 1.00 \quad W_{\text{opt}} = 18.22 \% \quad D = 0.00$$

$$\text{--- } S = 0.90 \quad \rho_{\text{dmax}} = 1663.01 \quad \rho_D = 0$$

Objemová hmotnost [kg/m³]





CENTROPROJEKT a.s.
Chemická laboratoř technologie vody
Štefánikova 167, 760 30 Zlín
tel.: 576 011 252-3, fax: 576 011 575

Protokol č. 63/2008

Zákazník : RNDr. Pavel Vavrda
Místo odběru : Senice na Hané
Matrice : Zemina
Číslo vzorku:

115	Označení: V-1 0,5 m
116	V-1 1,3 m
117	V-4 0,6 m
118	V-4 1,4 m

Vzorek odebral : RNDr. Vavrda Pavel
Datum odběru : 20.3.2008

Datum příjmu : 26.3.2008

Zakázkové číslo : 080065

Analyzováno : 26.3.2008 - 27.3.2008

Číslo vzorku	115	116	117	118	
Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Hodnota	Hodnota	Hodnota
Organické látky	% suš.	6,02	7,96	6,21	5,55



Zkušební protokol vystaven dne : 27.3.2008

Vedoucí laboratoře : Ing. Miroslav Mikeš

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty. Tento protokol smí být reprodukován pouze celý a se souhlasem prováděcí laboratoře.

PŘÍLOHA č. 3
MAPOVÁ ČÁST




Vypracoval:	Zakázkové číslo: 33 / 2 008	 Geologické služby
RNDr. Pavel Vavrda		
Odběratel:	Obec Senice na Hané Josefa Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané	Formát: 1 × A4
Zakázka:	Biocentrum Veklice Inženýrsko - geologický průzkum	Stupeň: jednoetapový IGP
Obsah:	Situace sond	Datum: IV / 2 008
		Příloha č.: 3.2
		Měřítko: 1:2.000




Legenda:

- V-1až V-4 průzkumné vrtané sondy


Vypracoval:	Zakázkové číslo: 33 / 2 008	NGS Geologické služby
RNDr. Pavel Vavrda		
Odběratel:	Obec Senice na Hané Josefa Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané	Formát: 1 × A4
Zakázka:	Biocentrum Veklice Inženýrsko - geologický průzkum	Stupeň: jednoetapový IGP
Obsah:	Situace oblasti	Datum: IV / 2 008
		Příloha č.: 3.1
		Měřítko: 1:5.000



V-3



V-4



Kóty terénu

243.40

Srovnávací rovina

224.00

Staničení [km]

0.00

0.04

0.08

0.42

GEOLOGICKÝ ŘEZ 1:400/100

RNDr. Pavel Vavrda
779 00 Olomouc
Schweitzerova 28

Biocentrum Veklice, IGP.

Vypracoval:
Zodp. proj.: RNDr. Pavel Vavrda

RNDr. Pavel Vavrda
Zak. číslo:
33 / 2007

Soub.
Příloha:

559.

Biocentrum Veklice

1:2500

Spodní díly

RKM 36+

JEZ A NÁPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ
USAZOVAČÍ TŮN

5

167m

ODBĚR RKM 35,85

740

480

420

360

300

240

248

246

245

244

243

242

241

240

cesta C3 280 m

cesta C4 250 m

cesta C1 100 m

cesta C2 100 m

cesta C5 100 m

cesta C6 100 m

cesta C7 100 m

cesta C8 100 m

cesta C9 100 m

cesta C10 100 m

cesta C11 100 m

cesta C12 100 m

cesta C13 100 m

cesta C14 100 m

cesta C15 100 m

cesta C16 100 m

cesta C17 100 m

cesta C18 100 m

cesta C19 100 m

cesta C20 100 m

cesta C21 100 m

cesta C22 100 m

cesta C23 100 m

cesta C24 100 m

cesta C25 100 m

cesta C26 100 m

cesta C27 100 m

cesta C28 100 m

cesta C29 100 m

cesta C30 100 m

cesta C31 100 m

cesta C32 100 m

cesta C33 100 m

cesta C34 100 m

cesta C35 100 m

cesta C36 100 m

cesta C37 100 m

cesta C38 100 m

cesta C39 100 m

cesta C40 100 m

cesta C41 100 m

cesta C42 100 m

cesta C43 100 m

cesta C44 100 m

cesta C45 100 m

cesta C46 100 m

cesta C47 100 m

cesta C48 100 m

cesta C49 100 m

cesta C50 100 m

cesta C51 100 m

cesta C52 100 m

cesta C53 100 m

cesta C54 100 m

cesta C55 100 m

cesta C56 100 m

cesta C57 100 m

cesta C58 100 m

cesta C59 100 m

cesta C60 100 m

cesta C61 100 m

cesta C62 100 m

cesta C63 100 m

cesta C64 100 m

cesta C65 100 m

cesta C66 100 m

cesta C67 100 m

cesta C68 100 m

cesta C69 100 m

cesta C70 100 m

cesta C71 100 m

cesta C72 100 m

cesta C73 100 m

cesta C74 100 m

cesta C75 100 m

cesta C76 100 m

cesta C77 100 m

cesta C78 100 m

cesta C79 100 m

cesta C80 100 m

cesta C81 100 m

cesta C82 100 m

cesta C83 100 m

cesta C84 100 m

cesta C85 100 m

cesta C86 100 m

cesta C87 100 m

cesta C88 100 m

cesta C89 100 m

cesta C90 100 m

cesta C91 100 m

cesta C92 100 m

cesta C93 100 m

cesta C94 100 m

cesta C95 100 m

cesta C96 100 m

cesta C97 100 m

cesta C98 100 m

cesta C99 100 m

cesta C100 100 m

cesta C101 100 m

cesta C102 100 m

cesta C103 100 m

cesta C104 100 m

cesta C105 100 m

cesta C106 100 m

cesta C107 100 m

cesta C108 100 m

cesta C109 100 m

cesta C110 100 m

cesta C111 100 m

cesta C112 100 m

cesta C113 100 m

cesta C114 100 m

cesta C115 100 m

cesta C116 100 m

cesta C117 100 m

cesta C118 100 m

cesta C119 100 m

cesta C120 100 m

cesta C121 100 m

cesta C122 100 m

cesta C123 100 m

cesta C124 100 m

cesta C125 100 m

cesta C126 100 m

cesta C127 100 m

cesta C128 100 m

cesta C129 100 m

cesta C130 100 m

cesta C131 100 m

cesta C132 100 m

cesta C133 100 m

cesta C134 100 m

cesta C135 100 m

cesta C136 100 m

cesta C137 100 m

cesta C138 100 m

cesta C139 100 m

cesta C140 100 m

cesta C141 100 m

cesta C142 100 m

cesta C143 100 m

cesta C144 100 m

cesta C145 100 m

cesta C146 100 m

cesta C147 100 m

cesta C148 100 m

cesta C149 100 m

cesta C150 100 m

cesta C151 100 m

cesta C152 100 m

cesta C153 100 m

cesta C154 100 m

cesta C155 100 m

cesta C156 100 m

cesta C157 100 m

cesta C158 100 m

cesta C159 100 m

cesta C160 100 m

cesta C161 100 m

cesta C162 100 m

cesta C163 100 m

cesta C164 100 m

cesta C165 100 m

cesta C166 100 m

cesta C167 100 m

cesta C168 100 m

cesta C169 100