


Situace sond - pedologický průzkum

lokalita Chraštica

měřítko 1 : 10 000



S1

pedologické sondy