

VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA 2N V K.Ú. RADYNĚ (OBJEKT 5B)

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
 - 1 PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY
 - 2.1 KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 1 (VÝŘEZ 3)
 - 2.2 KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 2 (VÝŘEZ 4)
 - 2.3 KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 3 (VÝŘEZ 5)
 - 3 VYTYČOVACÍ BODY
 - 4 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ
- C STAVEBNÍ ČÁST
 - 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
SITUACE VIZ B2
 - 2 PODÉLNÝ PROFIL
 - 3 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
 - 4 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
 - 5 PROPUSTKY
 - 6 SOUPIS PRACÍ
 - 7 ROZPOČET - POUZE PARE Č. 1
- D TECHNOLOGICKÁ ČÁST - NEOBSAŽENO
- E1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
- E2.1 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM
- E2.2 SITUACE DENDROL. PRŮZKUMU - ČÁST 1
- E2.3 SITUACE DENDROL. PRŮZKUMU - ČÁST 2
- E2.4 SITUACE DENDROL. PRŮZKUMU - ČÁST 3
- F DOKLADY VIZ SOUHRNNÁ ČÁST