

D) Fotodokumentace

VN1 - celkový pohled na místo stávající nádrže schované ve vegetaci



VN1 – zátoka bývalého rybníka s protrženou hrází



VN1 – detail protržené hráze



VN1 – bývalé výpustní zařízení



VN1 – stávající zanesený propustek P5



VN1 – stávající propustek P6



VN1 – pohled do údolnice nad nádrží VN1

