



QCONTROL s.r.o.

Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Odštěpný závod

Pracoviště Olomouc

Holická 31y, 772 00 Olomouc, mobil: +420 605 357 170

Zpráva

o výsledcích doplňujícího geotechnického průzkumu pro akci
„Realizace společných zařízení v k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku – I.
etapa“, okr. Frýdek-Místek.

Olomouc, 5.5.2021

1. Identifikační údaje:

1.1. Objednatel: Hanousek s.r.o.

Barákova 2745/41

796 01 Prostějov

IČO: 29186404

DIČ: CZ29186404

1.2. Zhotovitel: QCONTROL s.r.o.

Lesní 693

664 01 Bílovice nad Svitavou

IČO: 28311060

DIČ: CZ28311060

1.3. Na základě mailové objednávky ze dne 1.4.2021 firmy Hanousek s.r.o. byl proveden doplňující geotechnický průzkum pro založení projektovaných hrází a polních cest v rámci akce „Realizace společných zařízení v k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku – I. etapa“ v okr. Frýdek-Místek.

2. Popis stavby včetně objektů:

2.1. Úkolem tohoto doplňujícího geotechnického průzkumu bylo v prostoru hrází vodních nádrží R2 a R3 stanovit podmínky založení těchto staveb včetně orientačního určení koeficientů propustnosti dle křivek zrnitosti zemín pro posouzení možných průsaků pod hrázemi. Dalším úkolem bylo stanovit třídy těžitelnosti a posouzení použitelnosti vytěžených zemín pro homogenní hráza dle ČSN 75 2410.

2.2. Dalším úkolem tohoto doplňujícího geotechnického průzkumu bylo v prostoru polních cest C7 a C35 stanovit charakter zemín v aktivní zóně těchto polních cest včetně případné sanace aktivní zóny, stanovení vodního režimu a tříd těžitelnosti.

2.3. Umístění sond bylo stanoveno při předběžné obhlídce zájmového území s ohledem na morfologii a sýzdnost terénu. Celkem byly provedeny 4 kopané sondy do hloubky 1,2 až 1,8 m. Celková metráž kopaných sond je 5,4 bm. Geologické profily provedených sond jsou uvedeny na přílohách č. 3/1 až 3/4 této zprávy.

2.4. Předchozí etapu inženýrskogeologického průzkumu (IGP) provedla firma HIG geologická služba spol. s r.o. v říjnu 2016 (viz **Literatura**). Geologické profily archivních vrtů V1 až V3, V16 a V18 až V20, provedených v rámci tohoto IGP, jsou uvedeny na přílohách č. 4/1 až 4/7 této zprávy. Tento průzkum byl proveden v období se sníženou úrovní podzemní vody.

2.5. Kopané sondy byly provedeny za účasti projektanta stavby dne 21.4.2021 těžebním prostředkem, zajištěným projektantem stavby. Tyto sondy po zjištění geologického profilu a odběru vzorků zemín byly zlikvidovány záhozem. Souřadnice těchto sond jsou uvedeny v celkové situaci sondážních prací bez udání měřítka na příloze č. 2. Situace širší zájmové oblasti včetně geologické stavby bez udání měřítka je uvedena na příloze č. 1/1 až 1/3 této zprávy.

2.6. Z provedených kopaných sond bylo odebráno celkem 5 ks vzorků zemín se zachovanou vlhkostí.

2.7. Hladina podzemní vody byla naražena v kopané sondě S1, S2 a S4 (natékání vody z podélného příkopu). Podzemní voda v kopaných sondách S1 a S2 je vázána na propustné nivní sedimenty. Z místní vodoteče byl odebrán vzorek povrchové vody, která bude v kontaktu s betonem hrází. U odebraného vzorku vody byla podle příslušných ČSN stanovena její agresivita na ocel a beton.

3. Rozbor dostupných podkladů:

3.1. Stručná geomorfologická charakteristika:

- Zájmové území se nachází v geomorfologické oblasti Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Štramberská vrchovina. Zájmová lokalita je situována mezi masivem Ondřejníku a Kozlovickou horou v nadmořské výšce 400 až 890 m n.m. (Ondřejník).

3.2. Stručná geologická charakteristika:

Po geologické stránce je širší okolí zájmové oblasti budováno horninami mezozoika a kvartéru (kenozoikum).

Nejhlubší podloží širší zájmové oblasti tvoří horniny lhoteckého souvrství, které je součástí slezské jednotky Vnějších Západních Karpat (alb, spodní křída, mezozoikum). Slezská jednotka je charakteristická úplným sledem křídových i paleogenních flyšových sedimentů vnější skupiny příkrovů. V zájmové oblasti jsou zastoupeny především jílovce, pískovce, slepence, vápence a silicity bašského a godulského vývoje slezské jednotky. Východně a severovýchodně od obce Lhotka se jedná o šedé a zelenošedé, tmavě skvrnitě jílovce, pískovce a místy i rohovce (silicity).

Ve svrchní části jsou tyto výše uvedené horniny navětralé až zcela rozvětralé (eluvium) s mocností zvětralínového pláště řádově v decimetrech až metrech v závislosti na charakteru podložních hornin a výskytu případných diskontinuit v těchto horninách. Toto eluvium místy vystupuje až k povrchu.

V nadloží zvětralínového pláště výše uvedených mezozoických hornin zejména na svazích a při jejich úpatí jsou deluviální sedimenty (kvartér, kenozoikum), které vznikly gravitačním přesunem eluviálních mezozoických hornin. Jedná se převážně o kamenité až hlinitokamenité sedimenty s proměnlivým obsahem částečně opracovaných úlomků podložních mezozoických hornin. Jejich mocnost dosahuje řádově decimetrů až metrech (podle morfologie terénu).

Místy zejména na závětrných svazích se vyskytují eolické a deluvioeolické sedimenty svrchního pleistocénu (kvartér, kenozoikum). Jedná se o spraše a sprašové hlíny. Jejich mocnost dosahuje řádově decimetrů až metrů (podle morfologie terénu).

V blízkosti vodotečí v nadloží výše uvedených hornin, resp. v nadloží deluviálních sedimentů byly zjištěny nivní sedimenty o mocnosti řádově v decimetrech – i přes 1 m (holocén, kvartér, kenozoikum). Jedná se o jílovitopísčité a jílovité zeminy místy s organickými zbytky (kořeny). Občas obsahují i opracovaná šterková zrna (šterky až hrubozrnné šterky). Tyto sedimenty s rostoucí vzdáleností od vodoteče poměrně rychle vyklíňují.

Nejsvrchnější část vrstevního sledu tvoří v prostoru všech kopaných sond vrstva humusovité hlíny s travním porostem o mocnosti do cca 0,3 m, kde obsah humusu zejména na svazích je poměrně nízký.

Kopanými sondami byly zjištěny deluviální a nivní sedimenty a vrstva humusovité hlíny s travním porostem, v prostoru kopané sondy S4 navezená vrstva kamenů o maximální velikosti zrna 15 – 20 cm s hlinitou příměsí (vytlačená konstrukce polní cesty ?).

3.3. **Stručná hydrogeologická a hydrologická charakteristika:**

Zájmová oblast je podle hydrogeologické rajonizace ČR součástí hydrogeologických rajonů 3213 – Flyš v mezivodí Odry a 3212 – Flyš v povodí Ostravice. Jedná se o flyšové střídání pelitických a psamitických sedimentů. Hladina podzemní vody byla naražena v kopané sondě S1, S2 a S4 (natékání vody z podélného příkopu). Podzemní voda v kopaných sondách S1 a S2 je vázána na propustné nivní sedimenty. V kopané sondě S3 podzemní voda nebyla naražena.

Nižší vodní horizont může být vázán na propustné deluviální sedimenty, na eluvium podložních mezozoických hornin, případně na vodonosné pukliny v těchto horninách.

Směr proudění podzemní vody v eluviu mezozoických hornin a kvarterních sedimentech je po spádnicí směrem k vodotečím a v nezávětralých mezozoických horninách je závislý na směru úklonu jednotlivých vodonosných vrstev a diskontinuit.

Zájmová oblast je odvodňována místními vodotečemi do Olešné a dále do Ostravice, Odry a Baltického moře.

4. Vyhodnocení sondážních prací:

- 4.1. Podrobný popis geologických profilů kopaných sond S1 až S4 jsou uvedeny na přílohách č. 3/1 až 3/4 této zprávy.
- 4.2. Ve všech provedených kopaných sondách jsou ve svrchní části vrstevního sledu humusovité zeminy s porostem trávy. Podle ČSN 73 6133 se jedná podle vizuálního posouzení o tuhé písčité hlíny, třídy F3, symbol MS O. Mocnost této vrstvy se v jednotlivých kopaných sondách pohybuje v rozmezí 0,1 až 0,3 m.
- 4.3. V kopaných sondách S1 až S3 jsou v podloží humusovité hlíny s travním porostem do hloubky minimálně 1,2 až 1,8 m jemnozrnné, písčité a šterkovité nivní sedimenty. Jemnozrnné zeminy jsou podle ČSN 73 6133 tuhé písčité hlíny, třídy F3, symbol MS (S1, hl. 0,3 – 1,0 m), tuhé písčité jíly, třídy F4, symbol CS (S3, hl. 0,3 – 0,7 m) a tuhé až měkké jíly se střední plasticitou s organickými zbytky, třídy F6, symbol CI + O (S2, hl. 1,0 – 1,2 m). U písčitých zemin se jedná o pevné jílovité písky se šterkovými zrny, třídy S5, symbol SC + G (S2, hl. 0,2 – 1,0 m). U šterkovitých zemin se jedná o tuhé jílovité šterky, třídy G5, symbol GC (S1, hl. 1,0 – 1,8 m, S3, hl. 0,1 – 0,3 m a 0,7 – 1,2 m).
- 4.4. V kopané sondě S4 je v podloží humusovité hlíny s travním porostem do hloubky 0,6 m vrstva kameniva s hlinitou příměsí s max. velikostí zrna do cca 20 cm. Jedná se pravděpodobně o sanaci nebo konstrukci polní cesty, která byla vytlačena na její okraj a tvoří jakousi hráz podélného příkopu. Pod touto vrstvou jsou až do hloubky minimálně 1,2 m deluviální sedimenty. Podle ČSN 73 6133 se jedná o pevné jílovité šterky, třídy G5, symbol GC.
- 4.5. Hladina podzemní vody byla naražena v kopané sondě S1 v hloubce 1,8 m, v kopané sondě S2 v hloubce 0,9 m a v kopané sondě S4 v hloubce 0,5 m, kde dochází k natékání vody z podélného příkopu. V kopané sondě S3 nebyla hladina podzemní vody naražena.
- 4.6. Podrobný popis archivních vrtů, které byly použity do závěrů tohoto doplňujícího geotechnického průzkumu, je uveden v přílohách č. 4/1 až 4/7 této zprávy (viz **Literatura**).

5. Výsledky laboratorních zkoušek:

- 5.1. Odebrané vzorky zemin z kopaných sond byly podrobeny laboratorním rozborům dle platných ČSN EN ISO 17892-1, 3, 4 a 12 a zařídění je provedeno podle platné ČSN 73 6133. Koeficienty propustnosti pro odebrané vzorky zemin byly po dohodě s projektantem akce stanoveny podle průběhu křivek zrnitosti dle U.S. Bureau of Soil Classification. Výsledky laboratorních rozborů včetně zařídění jsou uvedeny na přílohách č. 4/1 až 4/5 této zprávy.
- 5.2. Odebraný vzorek povrchové vody z místní vodoteče byl podroben laboratorním rozborům dle platných ČSN a vyhodnocen podle platných ČSN. Výsledky laboratorních rozborů včetně vyhodnocení její agresivity na ocel a beton jsou uvedeny na příloze č. 6/1 a 6/2 této zprávy.

6. Technický závěr zprávy včetně doporučení:

Hráz nádrže R2 – kopaná sonda S1 a archivní vrty V1 a V2:

- 6.1. Podle ČSN P 73 1005 se jedná o nenáročnou stavbu ve složitých geotechnických poměrech.
- 6.2. V prostoru projektované hráze byly pod 0,3 m mocnou vrstvou humusovité hlíny s travním porostem (nutno odstranit v celé mocnosti) zjištěny do hloubky cca 1,0 m tuhé jemnozrnné nivní sedimenty. Podle ČSN P 73 1005 a ČSN 73 6133 se jedná o písčité hlíny, třídy F3, symbol MS. Tato vrstva se nachází v **předpokládané úrovni základové spáry cca 1,00 m**. Geotechnické charakteristiky pro plošný způsob založení projektované stavby jsou dle ČSN P 73 1005 známé ze srovnatelných místních geotechnických zkušeností a provedených geotechnických průzkumů v okolí zájmové lokality. Hodnoty geotechnických parametrů této vrstvy zemin v předpokládané hloubce založení stavby jsou na základě vizuálního posouzení zemin následující:

Zatřídění	konzist.	v	γ	E_{def}	c_u	c_{ef}	φ_u	φ_{ef}
-	-	-	[kN/m ³]	[MPa]	[kPa]	[kPa]	[°]	[°]
F3/MS	T	0,35	18,0	6	60	13	0	26
G5/GC	T	0,30	19,5	45	-	7	-	30

Poznámka: T... tuhá konzistence

- 6.3. V podloží této vrstvy jsou podle ČSN 73 P 1005 a ČSN 73 6133 tuhé jílovité štěrky, třídy G5, symbol GC (smykové parametry viz výše).
- 6.4. Hladina podzemní vody byla v kopané sondě naražena v hloubce 1,80 m pod úrovní stávajícího terénu. To znamená, že při zvýšené úrovni hladiny podzemní vody může ovlivnit založení objektu. V tom případě je třeba upravit úroveň základové spáry nebo počítat s čerpáním podzemní vody ze základové jámy.
- 6.5. Podle U.S. Bureau of Soil Classification mají písčité hlíny dle křivky zrnitosti hodnotu koeficientu propustnosti $3 \cdot 10^{-7}$ m/s. Podle U.S. Bureau of Soil Classification dle křivky zrnitosti mají jílovité štěrky hodnotu koeficientu propustnosti $1,3 \cdot 10^{-5}$ m/s.

- 6.6. Podle ČSN 75 2410, tabulka 5 jsou písčité hlíny vhodné pro použití do homogenní hráze a jílovité štěrky (od hloubky 1,0 m) výborné pro použití do homogenní hráze.
- 6.7. Pokud by se v průběhu výstavby vyskytly v podloží hráze jiné zeminy, než které byly zjištěny v kopané sondě a archivních vrtech, doporučujeme převzetí podloží hráze geotechnikem.
- 6.8. Všechny výše uvedené zeminy jsou podle ČSN P 73 1005 a ČSN 73 6133 I. třídy těžitelnosti.
- 6.9. Použitelnost zemin do homogenních hrází je dána i jejich přirozenou vlhkostí. V případě vyšší vlhkosti než je vlhkost optimální podle zkoušky Proctor standard budou tyto zeminy obtížně bez úpravy hutnitelné (realizace stavby v deštivém období). Proto doporučujeme ověřit vhodnost zemin zhutňovací zkouškou dle ČSN 72 1006.
- 6.10. V zájmovém území v provedené kopané sondě byla naražena hladina podzemní vody v hloubce 1,80 m pod úrovní terénu. Podzemní voda je vázána na propustné nivní sedimenty. Nižší vodní horizont může být vázán na propustné eluvium podložních předkvarterních hornin, případně na vodonosné pukliny v těchto horninách.
- 6.11. Povrchová voda, odebraná z vódotече je podle ČSN 03 8371 velmi agresivní na ocelové obaly, vykazuje podle ČSN 03 8375 velmi vysokou agresivitu na ocelové potrubí, má podle ČSN 73 1215 slabou agresivitu k betonovým konstrukcím a podle ČSN EN 206+A1 nemá agresivitu chemického prostředí.

Hráz nádrže R3 – archivní vrt V3:

- 6.12. Podle ČSN P 73 1005 se jedná o nenáročnou stavbu ve složitých geotechnických poměrech.
- 6.13. V prostoru projektované hráze byly pod 0,3 m mocnou vrstvou konstrukce komunikace a 0,2 m mocnou vrstvou jílovité hlíny zjištěny do hloubky 1,5 m tuhé štěrkovité nivní sedimenty. Podle ČSN P 73 1005 a ČSN 73 6133 se jedná o ulehlé hlinité štěrky, třídy G4, symbol GM. Tato vrstva se nachází v **předpokládané úrovni základové spáry cca 1,00 m**. Geotechnické charakteristiky pro plošný způsob založení projektované stavby jsou dle ČSN P 73 1005 známé ze srovnatelných místních geotechnických zkušeností a provedených geotechnických průzkumů v okolí zájmové lokality. Hodnoty geotechnických parametrů této vrstvy zemin v předpokládané hloubce založení stavby jsou na základě vizuálního posouzení zemin následující:

Zatřídění	ulehlost	v	γ	E_{def}	c_u	c_{ef}	φ_u	φ_{ef}
-	-	-	[kN/m ³]	[MPa]	[kPa]	[kPa]	[°]	[°]
G4/GM	U	0,30	19,0	70	-	6	-	33

Poznámka: U... ulehlé

- 6.14. Hladina podzemní vody nebyla v archivním vrtu naražena.

- 6.15. Podle U.S. Bureau of Soil Classification dle křivky zrnitosti mají hlinité šterky hodnotu koeficientu propustnosti řádově $n \cdot 10^{-4}$ až $n \cdot 10^{-5}$ m/s.
- 6.16. Podle ČSN 75 2410, tabulka 5 jsou hlinité šterky výborné pro použití do homogenní hráze.
- 6.17. Pokud by se v průběhu výstavby vyskytly v podloží hráze jiné zeminy, než které byly zjištěny v archivním vrtu, doporučujeme převzetí podloží hráze geotechnikem.
- 6.18. Všechny výše uvedené zeminy jsou podle ČSN P 73 1005 a ČSN 73 6133 I. třídy těžitelnosti.
- 6.19. Použitelnost zemin do homogenních hrází je dána i jejich přirozenou vlhkostí. V případě vyšší vlhkosti než je vlhkost optimální podle zkoušky Proctor standard budou tyto zeminy obtížně bez úpravy hutnitelné (realizace stavby v deštivém období). Proto doporučujeme ověřit vhodnost zemin zhutňovací zkouškou dle ČSN 72 1006.
- 6.20. V zájmovém území v provedeném archivním vrtu nebyla hladina podzemní vody naražena. Podzemní voda může být vázána na propustné nivní sedimenty. Nižší vodní horizont může být vázán na propustné eluvium podložních předkvarterních hornin, případně na vodonosné pukliny v těchto horninách.
- 6.21. Povrchová voda, odebraná z vodoteče je podle ČSN 03 8371 velmi agresivní na ocelové obaly, vykazuje podle ČSN 03 8375 velmi vysokou agresivitu na ocelové potrubí, má podle ČSN 73 1215 slabou agresivitu k betonovým konstrukcím a podle ČSN EN 206+A1 nemá má agresivitu chemického prostředí.

Polní cesta C7 – kopaná sonda S2, S4 a archivní vrty V16, V18 až V20:

- 6.22. Podle TP 76 se jedná o nenáročnou stavbu (zářez a násyp do 3 m) ve složitých geotechnických poměrech. Proto se jedná o 2. geotechnickou kategorii.
- 6.23. V prostoru projektované polní cesty C7 byly pod 0,1 až 0,2 m mocnou vrstvou humusovité hlíny s travním porostem (nutno odstranit v celé mocnosti), resp. konstrukce stávající komunikace o mocnosti 0,3 m (v kopané sondě S4 do hloubky 0,6 m vrstva kameniva s hlinitou příměsí s max. velikostí zrna do cca 20 cm - jedná se pravděpodobně o sanaci nebo konstrukci polní cesty, která byla vytlačena na její okraj a tvoří jakousi hráz podélného příkopu) zjištěny v oblasti aktivní zóny tuhé až pevné nivní a deluviální sedimenty. Podle ČSN 73 6133 se jedná o písčité jíly, třídy F4, symbol CS, šterkovité jíly, třídy F2, symbol CG, jílovité písky se šterkem, třídy S5, symbol SC + G a jílovité šterky, třídy G5, symbol GC. Podle této normy jsou tyto zeminy podmíněčně vhodné do silničních násypů i pro aktivní zónu a jsou mírně namrzavé až namrzavé. Tyto zeminy podle ČSN 73 6133 jsou I. třídy těžitelnosti.
- 6.24. Podle ČSN 73 6133, tabulka 5 je u těchto zemin za optimální vlhkosti předpokládat hodnotu kalifornského poměru únosnosti $CBR = 5$ až 15 % a z toho vyplývající tloušťku sanace 30 až 40 cm. Pokud bude jejich vlhkost v době realizace stavby vyšší než je optimální vlhkost (realizace za nepříznivých povětrnostních podmínek – deštivé počasí), je třeba počítat s tloušťkou sanace větší. Podle ČSN 73 6133, tabulka 6 je možno tloušťku sanace upřesnit stanovením modulu přetvárnosti z 2. zatěžovacího cyklu $E_{def,2}$ v úrovni zemní pláně. Výše uvedené hodnoty platí při požadavku na únosnost zemní pláně $E_{def,2} \geq$

45 MPa. Při požadavku na únosnost zemní pláně $E_{def,2} \geq 30$ MPa je možno počítat s tloušťkou sanace cca 15 až 25 cm (případně vyšší).

- 6.25. Pro sanaci aktivní zóny doporučujeme použít směs drceného kameniva nebo betonový recyklát s plynulou křivkou zrnitosti frakce cca 0/63 až 0/90 mm. Vzhledem k charakteru zemin v aktivní zóně je možno rovněž počítat s jejich úpravou směsným pojivem ve smyslu TP 94 s tím, že druh a dávkování pojiva je třeba stanovit průkazní zkouškou ve smyslu TP 94. Při vlastní realizaci doporučujeme ověřit účinnost úpravy aktivní zóny zhutňovací zkouškou ve smyslu ČSN 72 1006. Kontrolu hutnění zemní pláně je třeba provádět ve smyslu ČSN 73 6133 podle použité sanace podle ČSN 72 1006.
- 6.26. Pro zvýšení únosnosti zemní pláně je možno rovněž použít ve smyslu TP 97 vhodné geosyntetikum.
- 6.27. V kopaných sondách byla naražena hladina podzemní vody v hloubce 0,50 m (S4 - dochází k natékání vody z podélného příkopu) a 0,90 m (S2). V archivních vrtech hladina podzemní vody nebyla naražena (průzkum byl prováděn v období s nízkou hladinou podzemní vody). Proto je v aktivní zóně je nutno počítat s nepříznivým (pendulárním) až velmi nepříznivým (kapilárním) vodním režimem.
- 6.28. Pokud by se v průběhu výstavby vyskytly v úrovni zemní pláně jiné zeminy, než které byly zjištěny v kopané sondě, doporučujeme převzetí zemní pláně geotechnikem.

Polní cesta C35 – kopaná sonda S3:

- 6.29. Podle TP 76 se jedná o nenáročnou stavbu (zářez a násyp do 3 m) ve složitých geotechnických poměrech. Proto se jedná o 2. geotechnickou kategorii.
- 6.30. V prostoru projektované polní cesty C35 byly pod 0,1 m mocnou vrstvou humusovité hlíny s travním porostem (nutno odstranit v celé mocnosti) zjištěny do hloubky 0,3 m tuhé štěrkovité nivní sedimenty. Podle ČSN 73 6133 se jedná o jílovité štěrky, třídy G5, symbol GC. Tyto zeminy jsou nad předpokládanou úrovní silniční pláně, a proto budou odstraněny v celé mocnosti. V hloubce 0,3 až 0,7 m byly zjištěny tuhé jemnozrnné nivní sedimenty. Podle ČSN 73 6133 se jedná o písčité jíly, třídy F4, symbol CS. Tyto zeminy jsou nad předpokládanou úrovní sanace aktivní zóny, a proto budou odstraněny v celé mocnosti. V oblasti aktivní zóny až do hloubky minimálně 1,2 m byly zjištěny tuhé štěrkovité nivní sedimenty. Podle ČSN 73 6133 se jedná o jílovité štěrky, třídy G5, symbol GC. Podle této normy jsou tyto zeminy podmíněčně vhodné do silničních násypů i pro aktivní zónu a jsou namrzavé. Tyto zeminy podle ČSN 73 6133 jsou I. třídy těžitelnosti.
- 6.31. Podle ČSN 73 6133, tabulka 5 je u těchto zemin za optimální vlhkosti předpokládat hodnotu kalifornského poměru únosnosti $CBR = 5$ až 15 % a z toho vyplývající tloušťku sanace 30 až 40 cm. Pokud bude jejich vlhkost v době realizace stavby vyšší než je optimální vlhkost (realizace za nepříznivých povětrnostních podmínek – deštivé počasí), je třeba počítat s tloušťkou sanace větší. Podle ČSN 73 6133, tabulka 6 je možno tloušťku sanace upřesnit stanovením modulu přetvárnosti z 2. zatěžovacího cyklu $E_{def,2}$ v úrovni zemní pláně. Výše uvedené hodnoty platí při požadavku na únosnost zemní pláně $E_{def,2} \geq 45$ MPa. Při požadavku na únosnost zemní pláně $E_{def,2} \geq 30$ MPa je možno počítat s tloušťkou sanace cca 15 až 25 cm (případně vyšší).
- 6.32. Pro sanaci aktivní zóny doporučujeme použít směs drceného kameniva nebo betonový recyklát s plynulou křivkou zrnitosti frakce cca 0/63 až 0/90 mm. Vzhledem k charakteru

zemín v aktivní zóně je možno rovněž počítat s jejich úpravou směsným pojivem ve smyslu TP 94 s tím, že druh a dávkování pojiva je třeba stanovit průkazní zkouškou ve smyslu TP 94. Při vlastní realizaci doporučujeme ověřit účinnost úpravy aktivní zóny zhutňovací zkouškou ve smyslu ČSN 72 1006. Kontrolu hutnění zemní pláně je třeba provádět ve smyslu ČSN 73 6133 podle použité sanace podle ČSN 72 1006.

- 6.33. Pro zvýšení únosnosti zemní pláně je možno rovněž použít ve smyslu TP 97 vhodné geosyntetikum.
- 6.34. V kopané sondě nebyla naražena hladina podzemní vody. Vzhledem k tuhé konzistenci zeminy v aktivní zóně je nutno počítat s nepříznivým (pendulárním) vodním režimem.
- 6.35. Pokud by se v průběhu výstavby vyskytly v úrovni zemní pláně jiné zeminy, než které byly zjištěny v kopané sondě, doporučujeme převzetí zemní pláně geotechnikem.

Polní cesta C8 – archivní vrt V17:

- 6.36. V prostoru polní cesty C8 byly dříve provedeným IGP zjištěny v aktivní zóně šterkovité jíly, třídy G2, symbol CG. Podle ČSN 73 6133, tabulka 5 je možno u těchto zemín počítat se sanací aktivní zóny o tloušťce 30 až 40 cm. Pokud bude jejich vlhkost v době realizace stavby vyšší než je optimální vlhkost (realizace za nepříznivých povětrnostních podmínek – deštivé počasí), je třeba počítat s tloušťkou sanace větší. Podle ČSN 73 6133, tabulka 6 je možno tloušťku sanace upřesnit stanovením modulu přetvárnosti z 2. zatěžovacího cyklu $E_{def,2}$ v úrovni zemní pláně. Výše uvedené hodnoty platí při požadavku na únosnost zemní pláně $E_{def,2} \geq 45$ MPa. Při požadavku na únosnost zemní pláně $E_{def,2} \geq 30$ MPa je možno počítat s tloušťkou sanace cca 15 až 25 cm (případně vyšší).
- 6.37. Pro sanaci aktivní zóny doporučujeme použít směs drceného kameniva nebo betonový recyklát s plynulou křivkou zrnitosti frakce cca 0/63 až 0/90 mm. Vzhledem k charakteru zemín v aktivní zóně je možno rovněž počítat s jejich úpravou směsným pojivem ve smyslu TP 94 s tím, že druh a dávkování pojiva je třeba stanovit průkazní zkouškou ve smyslu TP 94. Při vlastní realizaci doporučujeme ověřit účinnost úpravy aktivní zóny zhutňovací zkouškou ve smyslu ČSN 72 1006. Kontrolu hutnění zemní pláně je třeba provádět ve smyslu ČSN 73 6133 podle použité sanace podle ČSN 72 1006.

7. Mapové podklady:

- 7.1. Situace zájmové oblasti včetně vyznačení geologické stavby území bez udání měřítka je uvedena na příloze č. 1/1 – 1/3.
- 7.2. Situace sondážních prací bez udání měřítka včetně souřadnic jednotlivých kopaných sond a archivních vrtů je uvedena v příloze č. 2 této zprávy.

Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Jäckl



-5- Libor Žádník
vedoucí pracoviště

Přílohy: Situace zájmové oblasti, bez měřítka	č. 1/1 – 1/3
Situace sondážních prací, bez měřítka	č. 2
Průběh sondážních prací	č. 3/1 – 3/4
Průběh archivních sondážních prací	č. 4/1 – 4/7
Výsledek laboratorních rozborů zemin	č. 5/1 – 5/5
Výsledek laboratorních rozborů vzorku povrchové vody	č. 6/1 – 6/2

Literatura: Zdeněk Roth: Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200.000, list M-34-XIX Ostrava, Praha 1962.
 Zbyněk Grünwald: Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu Lhotka u Frýdku Místku, Polní cesty, Brno, říjen 2016.
 Archiv Geofondu ČR.
 ČSN EN ISO/TS 17845-1, 3, 4, 12
 ČSN 72 1006
 ČSN P 73 1005
 ČSN 73 6133
 ČSN 75 2410
 TP 76A Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, Praha 2009
 TP 76B Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, Praha 2009
 TP 94 Úprava zemin, Praha 2013
 TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací, Praha 2008
 TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, Praha 2004
 Zrušená ČSN 73 3050
 U.S. Bureau of Soil Classification

Obdrží: Hanousek s.r.o.	3 x
Archiv QCONTROL s.r.o.	1 x
Archiv Ing. Pavel Jäckl	1 x

Situace zájmové oblasti
Bez měřítka

Česká geologická služba: Mapová aplikace, verze 1B 2
 Weby České geologické služby používají cookies k zajištění funkcí webových stránek a k měření návštěvnosti. Zde vidíte současné nastavení, které můžete kliknutím na příslušnou volbu změnit.


Geologická mapa 1:50 000 (Nezbytné cookies) Základní statistiky návštěvnosti Sociodemografický profil návštěvníků

Toto nastavení je platné pro celou doménu www.geology.cz, tedy pro všechny webové stránky, jejichž adresa začíná www.geology.cz.

2243

Bližší vysvětlení jednotlivých pojmů, sbíraných údajů a jak se s nimi nakládá najdete na stránce [Ochrana osobních údajů](#).

1383



Legenda:

KENOZOIKUM

KVARTÉR

nivní sediment [ID: 6]

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: hlína, písek, štěrk, Typ hornin: sediment neuzpevněný, Zrnitost: hlína, písek, štěrk, Poznámka: inundovaný za vyšších vodních stavů, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér
[\[Zobrazit tuto jednotku samostatně\]](#)

smíšený sediment [ID: 7]

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: sediment smíšený, Typ hornin: sediment neuzpevněný, Zrnitost: jemnozrnná převážně, Poznámka: včetně výplavových kuželů, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér
[\[Zobrazit tuto jednotku samostatně\]](#)

kamenitý až hlinito-kamenitý sediment [ID: 13]

Erátém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Horniny: kamenité až hlinito-kamenité sediment, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: kamenitá až hlinito-kamenitá, Barva: různá, Poznámka: místy bloky nebo eolická příměs, Soustava: Český masiv - nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: jemnozrnná až hrubozrnná, Barva: okrově hnědá, Poznámka: místy [Zobrazit tuto jednotku samostatně]

Nezbytné cookies

sediment deluvioeolický [ID: 20]

Základní statistiky návštěvnosti

Sociodemografický profil návštěvníků

Toto nastavení je platné pro celou doménu www.geology.cz, tedy pro všechny webové stránky, jejichž adresa začíná www.geology.cz.
 Blížší vysvětlení jednotlivých pojmů, sbíraných údajů, a jak se s nimi nakládá najdete na stránce [Ochrana osobních údajů](#).
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

Rozumím

nevytříděné štěrky [ID: 36]

Erátém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén střední, Poznámka: spodní úroveň, Horniny: štěrk, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: písek, štěrk, Barva: různá, Poznámka: místy příměs vltavínu, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

nevytříděné štěrky [ID: 2251]

Erátém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén svrchní, Horniny: štěrk, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: písek + příměs + CaCO₃, Zrnitost: jemnozrnná až hrubozrnná, Barva: okrově hnědá, Poznámka: místy příměs vltavínu, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

NEOGEN, KVARTÉR

kamenito-písčito-jílovitá eluvia sedimentárních hornin badenu, karpátu a flyše [ID: 2243]

Erátém: kenozoikum, Útvar: neogén, kvartér, Poznámka: kvartér až terciár, Horniny: eluvium písčito-jílovité, Typ hornin: eluvium, Zrnitost: místy štěrky reziduální, Soustava: Karpaty, Oblast: kvartér - terciár
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

KENOZOIKUM, MEZOZOIKUM

KŘÍDA, PALEOGEN

pískovec, slepenec, jílovec [ID: 1983]

Erátém: kenozoikum, mezozoikum, Útvar: křída, paleogén, Oddělení: křída svrchní, paleocén, Suboddělení: senon, Souvrství: pálfkovičké, Poznámka: hrube rytmický flyš, pískovce, slepenec, podradně tmavé jílovce, Horniny: pískovec, slepenec, jílovec, Typ hornin: sediment zpevněný, Soustava: Karpaty, Oblast: flyšové pásmo, Region: vnější skupina příkrovů, Jednotka: slezská jednotka, Subjednotka: bašský vývoj, Poznámka: vnější západní Karpaty
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

jílovec, pískovec, slepenec [ID: 1968]

Erátém: kenozoikum, mezozoikum, Útvar: křída, paleogén, Oddělení: křída svrchní, paleocén, Suboddělení: senon, Stupeň: turon, coniak, santon, campan, mastricht, Souvrství: frýdecké, Poznámka: šedé vápnité jílovce, místy pískovce a slepenec, Horniny: jílovec, pískovec, slepenec, Typ hornin: sediment zpevněný, Soustava: Karpaty, Oblast: flyšové pásmo, Region: vnější skupina příkrovů, Jednotka: žďánická jednotka, podslezská jednotka, Poznámka: vnější západní Karpaty
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

MEZOZOIKUM

KŘÍDA

jílovec, pískovec [ID: 2005]

Erátém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída svrchní, Stupeň: cenoman, turon, Souvrství: godulské, Člen: mazácké (pestré godulské), Poznámka: drobné rytmický flyš, rudé a zelené jílovce, pískovce, místy pelosiderity, Horniny: jílovec, pískovec, Typ hornin: sediment zpevněný, Barva: rudohnědá, (0), Soustava: Karpaty, Oblast: flyšové pásmo, Region: vnější skupina příkrovů, Jednotka: slezská jednotka, Subjednotka: godulský vývoj, Poznámka: vnější západní Karpaty
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

pískovec, jílovec [ID: 2003]

Erátém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída svrchní, Stupeň: cenoman, turon, Souvrství: godulské, Člen: godulské - střední oddíl, Poznámka: drobné až středně rytmický flyš, šedé a zelené jílovce a pískovce s galukonitami, Horniny: pískovec, jílovec, Typ hornin: sediment zpevněný, Soustava: Karpaty, Oblast: flyšové pásmo, Region: vnější skupina příkrovů, Jednotka: slezská jednotka, Subjednotka: godulský vývoj, Poznámka: vnější západní Karpaty
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

pískovec, silicit, vápenec, jílovec [ID: 1985]

Erátém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída spodní, křída svrchní, Suboddělení: neokom, senon, Stupeň: apt, alb, Souvrství: bašské, Poznámka: terigenní a karbonátový flyš, pískovce, silicity, vápenec a jílovce, Horniny: pískovec, silicit, vápenec, jílovec, Typ hornin: sediment zpevněný, Soustava: Karpaty, Oblast: flyšové pásmo, Region: vnější skupina příkrovů, Jednotka: slezská jednotka, Subjednotka: bašský vývoj, Poznámka: vnější západní Karpaty
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

jílovec, pískovec, silicit [ID: 2007]

Erátém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída spodní, Stupeň: alb, Souvrství: lhotecké, Poznámka: šedé a zelenošedé tmavě skvrnitě jílovce, pískovce, místy rohovce (zejména ve svrchní části-mikuszowické vrstvy), Horniny: jílovec, pískovec, silicit, Typ hornin: sediment zpevněný, Soustava: Karpaty, Oblast: flyšové pásmo, Region: vnější skupina příkrovů, Jednotka: slezská jednotka, Subjednotka: godulský vývoj, Poznámka: vnější západní Karpaty
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

jílovec [ID: 2008]

Erátém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída spodní, Stupeň: apt, Souvrství: veřovicité, Poznámka: černošedé sl. silicifikované jílovce, Horniny: jílovec, Typ hornin: sediment zpevněný, Mineralogické složení: silicifikovaný, Barva: černošedá, Soustava: Karpaty, Oblast: flyšové pásmo, Region: vnější skupina příkrovů, Jednotka: slezská jednotka, Subjednotka: kelčský vývoj, Poznámka: vnější západní Karpaty
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

tešinit, pikrit, tuf, tufit [ID: 2019]

Erátém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída spodní, Stupeň: berrias, valangin, hauteriv, barrem, apt, Poznámka: berrias - apt spodní, Souvrství: vulkanity tešinitové asociace, Poznámka: tešinity, pikrity, diabasy a jejich tufy a tuřity, Horniny: tešinit, pikrit, tuf, tufit, Typ

Hornin: vápenné, Soustava: Karpaty, Oblast: flyšové pásmo, Region: vnější skupina příkrovů, Jednotka: slezská jednotka, Poznámka: vnější západní Karpaty
Weby České geologické služby používají cookies k zajištění funkcí webových stránek a k měření návštěvnosti. Zde vidíte současné nastavení, které můžete kliknutím na příslušnou volbu změnit.

Nezbytné cookies **Základní statistiky návštěvnosti** **Sociodemografický profil návštěvníků**

Toto nastavení je platné pro celou doménu www.geology.cz, tedy pro všechny webové stránky, jejichž adresa začíná www.geology.cz.
 jílavec, pískovec, pelosiderit, Typ hornin: sediment zpevněný, Soustava: Karpaty, Oblast: flyšové pásmo, Region: vnější skupina příkrovů, Blížší vysvětlení jednotlivých pojmů, sbíraných údajů a jak se s nimi nakládá najdete na stránce [Ochrana osobních údajů](#).
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

JURA, KŘÍDA**pravděpodobně vápenec, jílavec [ID: 2017]**

Eratém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída spodní, Stupeň: berrias, valangin, hauteriv, barrem, apt, Souvrství: tešínsko-hradištské, jílavec, pískovec, pelosiderit, Typ hornin: sediment zpevněný, Soustava: Karpaty, Oblast: flyšové pásmo, Region: vnější skupina příkrovů, Poznámka: vnější západní Karpaty
[Zobrazit tuto jednotku samostatně](#)

Legenda linií**Hranice geologických jednotek**

- hranice zjištěná
- hranice pravděpodobná
- přechod litologický
- mylonitizovaná zona
- přesmyk zjištěný
- přesmyk předpokládaný
- přesmyk zakrytý
- přesmyk zjištěný s mylonitizací
- přesmyk předpokládaný s mylonitizací
- přesmyk zakrytý s mylonitizací

- ← příkrov zjištěný
- ← příkrov předpokládaný
- příkrov zakrytý
- pásmo drcení
- žíly žilné horniny
- zona fylonitizace
- hranice k.metam.ostrá
- hranice sesuvných území
- tektonika speciální

Tektonická linie

- zlom zjištěný
- zlom předpokládaný
- zlom zakrytý
- zlom násunový zjištěný
- zlom násunový předpokládaný
- zlom násunový zakrytý

Aplikace byla vytvořena v rámci projektu VaV DE08P04OMG002 „Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS“



Autor aplikace: Pavel Bokr (pavel.tecka.bokr@zavinac.geology.cz)



[\[CNW:Gou\]](mailto:pavel.tecka.bokr@zavinac.geology.cz)

**Situace sondážních prací
Bez měřítka**

k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku
Polní cesty C7, C8, C35, vodní nádrže R2 a R3
Kopané sondy KS1, KS2, KS3, KS4
Vrtané sondy VS1, VS2, VS3, VS16, VS17, VS18, VS19, VS20



VS20
X=-471045.37
Y=-1126637.66
Z=450.71

VS19
X=-471171.65
Y=-1126783.77
Z=462.89

KS4
X=-471322.1798
Y=-1127017.5383
Z=440.76

VS18
X=-471469.49
Y=-1127255.48
Z=423.17

C7 P3,9/20
C8 P3,0/20

VS17
X=-471415.17
Y=-1127271.45
Z=413.61

KS3
X=-471623.5144
Y=-1127486.6855
Z=417.61

KS2
X=-471555.61
Y=-1127481.98
Z=413.97

VS3
X=-471524.18
Y=-1127586.14
Z=418.55

KS1
X=-471586.09
Y=-1127635.66
Z=419.67

VS2
X=-471564.30
Y=-1127619.94
Z=419.25

VS1
X=-471557.58
Y=-1127654.74
Z=420.21

VS16
X=-471693.14
Y=-1127825.36
Z=427.44

C35 P3,0/20
C7 P3,5/20

R2
R3

Průběh sondážních prací

Prvotní dokumentace kopané sondy

Název akce : Lhotka kóta terénu : -
Označení sondy : S1 souřadnice X : -
Typ soupravy : - Y : -
Zpracovatel akce : Ing. Jäckl hladina podzemní vody :
Datum : 21.4.2021 hloubka v m:
naražená: 1,80 m ustálená: -
kóta: -

Petrografický popis

od (m)	do (m)	Popis vrstvy	st ář í	ČSN 736133	ČSN 736133	číslo vzorku	hloubka odběru (m)
0,0	0,3	Humusovitá písčítá hlína s travním porostem, tmavě hnědá, tuhé konzistence.	Q	F3/MS O	I.	-	-
0,3	1,0	Písčítá hlína, šedá, tuhé konzistence, nivní sediment.	Q	F3/MS	I.	1	0,5-0,8
1,0	1,8	Jílovitý štěrk s max. velikostí zrna do cca 6 cm, šedý, tuhé konzistence, nivní sediment.	Q	G5/GC	I.	2	1,2-1,5

Poznámky:

Prvotní dokumentace kopané sondy

Název akce : Lhotka
Označení sondy : S2
Typ soupravy : -
Zpracovatel akce : Ing. Jäckl
Datum : 21.4.2021

kóta terénu :-
souřadnice X :-
Y :-
hladina podzemní vody :
hloubka v m:
naražená: 0,90 m
kóta: -

ustálená: -

Petrografický popis

od (m)	do (m)	Popis vrstvy	st ář í	ČSN 736133	ČSN 736133	číslo vzorku	hloubka odběru (m)
0,0	0,2	Humusovitá písčitá hlína s travním porostem a kořeny, tmavě hnědá, tuhé konzistence.	Q	F3/MS O	I.	-	-
0,2	1,0	Jílovitý písek se šterkovými zrny až do cca 15 cm, šedý, pevné konzistence, nivní sediment.	Q	S5/SC + G	I.	1	0,6-0,8
1,0	1,2	Jíl se střední plasticitou s organickými zbytky (povodňový jíl), tmavě šedý, tuhé až měkké konzistence, nivní sediment.	Q	F6/CI O	I.	-	-

Poznámky: Sonda na levém okraji stávající komunikace.

Prvotní dokumentace kopané sondy

Název akce	: Lhotka	kóta terénu	: -
Označení sondy	: S3	souřadnice X	: -
Typ soupravy	: -	Y	: -
Zpracovatel akce	: Ing. Jäckl	hladina podzemní vody	:
Datum	: 21.4.2021	hloubka v m:	
		naražená: -	ustálená: -
		kóta: -	

Petrografický popis

od (m)	do (m)	Popis vrstvy	st ář í	ČSN 736133	ČSN 736133	číslo vzorku	hloubka odběru (m)
0,0	0,1	Humusovitá písčité hlína s travním porostem, tmavě hnědá, tuhé konzistence.	Q	F3/MS O	I.	-	-
0,1	0,3	Jílovitý štěrk s max. velikostí zrna do cca 15 cm, šedý, tuhé konzistence, nivní sediment.	Q	G5/GC	I.	-	-
0,3	0,7	Písčité jílo, hnědý, tuhé konzistence, nivní sediment.	Q	F4/CS	I.	-	-
0,7	1,2	Jílovitý štěrk s max. velikostí zrna do cca 6 cm, žlutohnědý, tuhé konzistence, nivní sediment.	Q	G5/GC	I.	1	0,7-0,9

Poznámky:

Prvotní dokumentace kopané sondy

Název akce : Lhotka kóta terénu : -
Označení sondy : S4 souřadnice X : -
Typ soupravy : - Y : -
Zpracovatel akce : Ing. Jäckl hladina podzemní vody :
Datum : 21.4.2021 hloubka v m:
naražená: 0,50 m ustálená: -
kóta: -

Petrografický popis

od (m)	do (m)	Popis vrstvy	st ář í	ČSN 736133	ČSN 736133	číslo vzorku	hloubka odběru (m)
0,0	0,1	Humusovitá písčité hlína s travním porostem, tmavě hnědá, tuhé konzistence, navezeno.	Q	F3/MS OY	I.	-	-
0,1	0,6	Kamenivo do 15 až 20 cm s hlinitou příměsí, hnědý, středně ulehý, navezeno.	Q	cb až b Y	I.	-	-
0,6	1,2	Jílovitý štěrk s max. velikostí zrna do cca 5 cm, hnědý, pevné konzistence, deluvium.	Q	G5/GC	I.	1	0,7-0,9

Poznámky: Sonda na levém okraji stávající komunikace. Voda natéká do kopané sondy ze zvodnělého příkopu.


Průběh archivních sondážních prací

PROJEKT:

Inženýrsko geologický průzkum

DOKUMENTACE VRTU V1

MÍSTO VRTU:	Lhotka, polní cesty	DATUM VRTÁNÍ OD:	10.10.2016	DO:	10.10.2016
ZADAVATEL:	Agroprojekt PSO s.r.o.	HLOUBKA (m):	1,5 m		
METODA VRTÁNÍ:	Jádrově	HL. PV. N	PRVNÍ:	TYP.	
VRTNÁ SOUPRAVA:	HTM 1400	DOKUMENTOVAL:		Mgr. Aleš Grünwald	
ODBĚR VZORKŮ ZEMIN:	Porušené	ZODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL:		RNDr. Zbyněk Grünwald	
Y:	472419.5	X:	1128697.34	PŘÍLOHA Č. 4.1.	



PROJEKT:

Inženýrsko geologický průzkum

DOKUMENTACE VRTU V2

MÍSTO VRTU:	Lhotka, polní cesty	DATUM VRTÁNÍ OD:	10.10.2016	DO:	10.10.2016
ZADAVATEL:	Agroprojekt PSO s.r.o.	HLOUBKA (m):	1,5 m		
METODA VRTÁNÍ:	Jádrově	HL. PV. N	PRVNÍ:	TYP.	
VRTNÁ SOUPRAVA:	HTM 1400	DOKUMENTOVAL: Mgr. Aleš Grünwald			
ODBĚR VZORKŮ ZEMIN:	Porušené	ZODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: RNDr. Zbyněk Grünwald			
Y:	472453.12	X:	1129257.42	PŘÍLOHA č. 4.2.	

HLOUBKA (m)	VZORKY		HPV	stří	POPIS ZEMIN A HORNIN	KONZISTENCE	ULEHLOST	ČSN EN ISO 14 688-2	73 6133	73 3050	TKP-4
	VZOREK c	VZOREK									
0					ZPEVNĚNÍ, štěrku, šedý, ulehlý, s živičným přelivem, ostrohranný do 10cm	UL	Mg	Y	4-5	I	
0,5				kvartér	JÍLOVITÁ HLÍNA, světle hnědá, deluviální, tuhá s polohami štěrku do 2-3 cm	T	grsiCl	F6 CL	2	I	
1					ŠTĚRK, hlinitý, šedý, jílovcový do velikosti 2-3 cm, ulehlý, deluviální/fluviální	UL	siGr	G4 GM	4	I	
1,5											
2											
2,5											
3											
3,5											
4											
4,5											
5											
5,5											
6											

PROJEKT:

Inženýrsko geologický průzkum

DOKUMENTACE VRTU V3

MÍSTO VRTU: Lhotka, polní cesty

ZADAVATEL: Agroprojekt PSO s.r.o.

DATUM VRTÁNÍ OD: 10.10.2016 DO: 10.10.2016

METODA VRTÁNÍ: Jádrově

HLOUBKA (m): 1,5 m

VRTNÁ SOUPRAVA: HTM 1400


HL. PV. N PRVNÍ: TYP.

ODBĚR VZORKŮ ZEMIN: Porušené

DOKUMENTOVAL: Mgr. Aleš Grünwald

Y: 472280.37 X: 1129603.43

ZODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: RNDr. Zbyněk Grünwald PŘÍLOHA Č. 4.3.



PROJEKT:

Inženýrsko geologický průzkum

DOKUMENTACE VRTU V18

MÍSTO VRTU: Lhotka, polní cesty

ZADAVATEL: Agroprojekt PSO s.r.o.

DATUM VRTÁNÍ OD: 10.10.2016 DO: 10.10.2016

METODA VRTÁNÍ: Jádrově

HLOUBKA (m): 1,5 m

VRTNÁ SOUPRAVA: HTM 1400

HL. PV. N PRVNÍ: TYP.

ODBĚR VZORKŮ ZEMIN: Porušené

DOKUMENTOVAL: Mgr. Aleš Grünwald

Y: 471469.49 X: 1127255.48

ZODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: RNDr. Zbyněk Grünwald PŘÍLOHA Č. 4.18.

HLOUBKA (m)	VZORKY		HPV	stáří	POPIS ZEMIN A HORNIN	KONZISTENCE	ULEHLOST	ČSN EN/ISO 14 668-2	73 6133	73 3050	TKP-4
	VZOREK č.	VZOREK									
0					ZPEVNĚNÍ, štěrkovité, zahliněné, uježděné, písčité	UL		Mg	Y	4	I
0,3											
0,5				kvartér	JÍL ŠTĚRKOVITÝ, šedý, rezavý, slídnatý, písčitý, štěrk charakteru jílovce do velikosti 2-4 cm, deluviální, tuhý, místy charakter třídy F4	T		grCl	F2 CG	3	I
1											
1,5											
2											
2,5											
3											
3,5											
4											
4,5											
5											
5,5											
6											

PROJEKT: **Inženýrsko geologický průzkum** DOKUMENTACE VRTU V19

MÍSTO VRTU: **Lhotka, polní cesty**

ZADAVATEL: **Agroprojekt PSO s.r.o.** DATUM VRTÁNÍ OD: **10.10.2016** DO: **10.10.2016**

METODA VRTÁNÍ: **Jádrově** HLOUBKA (m): **1,5 m**

VRTNÁ SOUPRAVA: **HTM 1400** HL. PV. **N** PRVNÍ: **TYP.**

ODBĚR VZORKŮ ZEMIN: **Porušené** DOKUMENTOVAL: **Mgr. Aleš Grünwald**

Y: **471171.65** X: **1126783.77** ZODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: **RNDr. Zbyněk Grünwald** PRÍLOHA Č. **4.19.**

HLOUBKA (m)	VZORKY		HPV	stř.	POPIS ZEMIN A HORNIN	KONZISTENCE	ULEHLOST	ČSN EN ISO 14 688:2	73 6133	73 3050	TKP-4
	VZOREK 6	VZOREK									
0					JÍLOVITÁ HLÍNA, s travním drnem, hnědé barvy, organická, tuhá	T		siCl	F6 CL	2	I
0,5											
1				kvartér	JÍL ŠTĚRKOVITÝ, šedý, rezavý, slídnatý, písčité, štěrku charakteru jílovce do velikosti 2-3 cm, deluviální, tuhý, místy charakter třídy F4	T		grCl	F2 CG	3	I
1,5											
2											
2,5											
3											
3,5											
4											
4,5											
5											
5,5											
6											

PROJEKT:

Inženýrsko geologický průzkum

DOKUMENTACE VRTU V20

MÍSTO VRTU:	Lhotka, polní cesty	DATUM VRTÁNÍ OD: 10.10.2016 DO: 10.10.2016	
ZADAVATEL:	Agroprojekt PSO s.r.o.	HLOUBKA (m):	1,5 m
METODA VRTÁNÍ:	Jádrově	HL. PV. N	PRVNÍ: TYP.
VRTNÁ SOUPRAVA:	HTM 1400	DOKUMENTOVAL: Mgr. Aleš Grünwald	
ODBĚR VZORKŮ ZEMIN:	Porušené	ZODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: RNDr. Zbyněk Grünwald	PŘÍLOHA Č. 4.20.
Y:	471045.37	X:	1126637.66

HLOUBKA (m)	VZORKY		HPV	stáří	POPIS ZEMIN A HORNIN	KONZISTENCE	ULEHLOST	ČSN EN ISO 14 688:2	73 6133	73 3050	TKP-4
	VZOREK č.	VZOREK									
0					JÍLOVITÁ HLÍNA, s travním drnem, hnědé barvy, organická, tuhá	T		siCl	F6 CL	2	I
0,5				kvartér	JÍL PÍŠČITÝ, šedý, rezavý, slídnatý, písčité, štěrky charakteru jílovce do velikosti 2-3 cm, deluviální, tuhé, místy charakter třídy F2/G4	T		grCl	F4 CS	3	I
1											
1,5											
2											
2,5											
3											
3,5											
4											
4,5											
5											
5,5											
6											

**Výsledek laboratorních rozborů
zemín**



PROTOKOL č. 6085/KZZ/1/2021
o rozboru zeminy

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky:	Hanousek s.r.o. Barákova 41, 79601 Prostějov		
Stavba:	Lhotka - okres Frýdek-Místek		
Objekt:	S1		
Konstrukční vrstva:	hl. 0,5 - 0,8m		
Materiál:	původní		
Staničení odběru:	stavba	Datum odběru:	20.04.2021
Vzorek odebral:	Ing. Pavel Jäckl	Datum dodání:	20.04.2021
Klimatické podmínky při odběru:	-	Označení vzorku:	6085

Údaje označené * sdělil objednatel, ZSH nenese za tyto údaje odpovědnost. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Prohlašujeme, že zkoušky byly provedeny v souladu s níže uvedenými normami či IZP. Případné odchylky od normových zkušebních metod jsou uvedeny v poznámce. Pokud nejistoty měření nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyžádání. V případě dodání vzorku zákazníkem se výsledky zkoušek vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá. Pokud není uvedeno jinak je místo výkonu zkoušky je shodné s názvem a adresou pracoviště. Zkušební postupy provedeny v in-situ jsou identifikovány **.


Charakteristiky zkoušky:

- ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 1: Stanovení vlhkosti zemín
- ČSN EN ISO 17892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemín pomocí pyknometru
- ČSN EN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 4: Stanovení zrnitosti zemín
- ČSN EN ISO 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity
- ČSN 73 6133, Z1 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Datum zkoušky:	26.04.2021 - 30.04.2021	Typ kuželu:	80g / 30°
Zkoušku provedl:	Pavčina Labonková	Metoda prosévání:	za sucha
		Použití absor. papíru:	ne

Výsledky zkoušky:

Křivka zrnitosti zemín



Výsledky zkoušky:

přirozená vlhkost [%]	34,0	stupeň tekutosti l_L [-]	0,6
prach - obsah frakce [%]	45,2	stupeň konzistence l_c [-]	0,4
písek - obsah frakce [%]	39,2	hustota pevných částic [Mg/m ³]	2,41
štěrk - obsah frakce [%]	15,6	číslo nestejzornosti C_u [-]	-
mez tekutosti W_L [%]	40,5	číslo křivosti C_c [-]	-
mez plasticity W_p [%]	25,8	propad sítem 0,5 mm [%]	67,7
index plasticity I_p [%]	14,7		

Klasifikace zeminy:

klasifikace zeminy dle ČSN 73 6133				
název zeminy	namrzavost	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	třída těžitelnosti
F3 MS písčítá hlína	nebezpečně namrzavé	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	I.

klasifikace zeminy dle ČSN 73 6244			
vhodnost do zásypu základu	vhodnost do ochranného zásypu a obsypu	vhodnost do zásypu za opěrou	vhodnost pro přechodový klín
podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná



V Olomouci dne: 30.04.2021
Zkontroloval a schválil:

Rozdělovník 3x Hanousek s.r.o.
1x ZSH QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

SD B9/KZZ-07/08-2020

.....
Libor Žádník
vedoucí pracoviště



PROTOKOL č. 6086/KZZ/1/2021 o rozboru zeminy

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky:	Hanousek s.r.o. Barákova 41, 79601 Prostějov		
Stavba:	Lhotka - okres Frýdek-Místek		
Objekt:	S1		
Konstrukční vrstva:	hl. 1,2 - 1,5m		
Materiál:	původní		
Staničení odběru:	stavba	Datum odběru:	20.04.2021
Vzorek odebral:	Ing. Pavel Jäckl	Datum dodání:	20.04.2021
Klimatické podmínky při odběru:	-	Označení vzorku:	6086

Údaje označené * sdělil objednatel, ZSH nenese za tyto údaje odpovědnost. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Prohlašujeme, že zkoušky byly provedeny v souladu s níže uvedenými normami či IZP. Případné odchylky od normových zkušebních metod jsou uvedeny v poznámce. Pokud nejistoty měření nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyžádání. V případě dodání vzorku zákazníkem se výsledky zkoušek vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá. Pokud není uvedeno jinak je místo výkonu zkoušky je shodné s názvem a adresou pracoviště. Zkušební postupy provedeny v in-situ jsou identifikovány **.


Charakteristiky zkoušky:

- ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 1: Stanovení vlhkosti zemín
- ČSN EN ISO 17892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemín pomocí pyknometru
- ČSN EN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 4: Stanovení zrnitosti zemín
- ČSN EN ISO 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity
- ČSN 73 6133, Z1 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Datum zkoušky:	26.04.2021 - 30.04.2021	Typ kuželu:	80g / 30°
Zkoušku provedl:	Pavlna Labonková	Metoda prosévání:	za sucha
		Použití absor. papíru:	ne

Výsledky zkoušky:

Křivka zrnitosti zemín



Výsledky zkoušky:

přirozená vlhkost [%]	28,7	stupeň tekutosti I_L [-]	0,6
prach - obsah frakce [%]	17,5	stupeň konzistence I_C [-]	0,4
písek - obsah frakce [%]	24,5	hustota pevných částic [Mg/m ³]	2,64
šterk - obsah frakce [%]	57,9	číslo nestejzornitosti C_u [-]	-
mez tekutosti W_L [%]	35,3	číslo křivosti C_c [-]	-
mez plasticity W_p [%]	19,9	propad sítem 0,5 mm [%]	32,8
index plasticity I_p [%]	15,4		

Klasifikace zeminy:

klasifikace zeminy dle ČSN 73 6133				
název zeminy	namrzavost	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	třída těžitelnosti
G5 GC šterk jílovitý	namrzavé	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	I.

klasifikace zeminy dle ČSN 73 6244			
vhodnost do zásypu základu	vhodnost do ochranného zásypu a obsypu	vhodnost do zásypu za opěrou	vhodnost pro přechodový klín
podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná



V Olomouci dne: 30.04.2021
Zkontroloval a schválil:

Rozdělovník 3x Hanousek s.r.o.
1x ZSH QCONTROL s.r.o., odštěpný závod
SD B9/KZZ-07/08-2020

.....
Libor Žádník
vedoucí pracoviště



PROTOKOL č. 6087/KZZ/1/2021
o rozboru zeminy

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky:	Hanousek s.r.o. Barákova 41, 79601 Prostějov		
Stavba:	Lhotka - okres Frýdek-Místek		
Objekt:	S2		
Konstrukční vrstva:	hl. 0,5 - 0,8m		
Materiál:	původní		
Staničení odběru:	stavba	Datum odběru:	20.04.2021
Vzorek odebral:	Ing. Pavel Jäckl	Datum dodání:	20.04.2021
Klimatické podmínky při odběru:	-	Označení vzorku:	6087

Údaje označené * sdělil objednatel, ZSH nenesse za tyto údaje odpovědnost. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Prohlašujeme, že zkoušky byly provedeny v souladu s níže uvedenými normami či IZP. Případné odchylky od normových zkušebních metod jsou uvedeny v poznámce. Pokud nejistoty měření nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyžádání. V případě dodání vzorku zákazníkem se výsledky zkoušek vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá. Pokud není uvedeno jinak je místo výkonu zkoušky je shodné s názvem a adresou pracoviště. Zkušební postupy provedeny v in-situ jsou identifikovány **.


Charakteristiky zkoušky:

ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 1: Stanovení vlhkosti zemín
 ČSN EN ISO 17892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemín pomocí pyknometru
 ČSN EN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 4: Stanovení zrnitosti zemín
 ČSN EN ISO 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity
 ČSN 73 6133, Z1 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Datum zkoušky:	26.04.2021 - 30.04.2021	Typ kuželu:	80g / 30°
Zkoušku provedl:	Pavína Labonková	Metoda prosévání:	za sucha
		Použití absor. papíru:	ne

Výsledky zkoušky:

Křivka zrnitosti zemín



Výsledky zkoušky:

přirozená vlhkost [%]	20,0	stupeň tekutosti I_L [-]	-0,2
prach - obsah frakce [%]	15,8	stupeň konzistence I_c [-]	1,2
písek - obsah frakce [%]	42,7	hustota pevných částic [Mg/m ³]	2,54
šterk - obsah frakce [%]	41,6	číslo nestejnzrnatosti C_u [-]	-
mez tekutosti W_L [%]	40,7	číslo křivosti C_c [-]	-
mez plasticity W_p [%]	23,1	propad sítem 0,5 mm [%]	32,4
index plasticity I_p [%]	17,6		

Klasifikace zeminy:

klasifikace zeminy dle ČSN 73 6133				
název zeminy	namrzavost	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	třída těžitelnosti
S5 SC písek jílový	mírně namrzavé	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	I.

klasifikace zeminy dle ČSN 73 6244			
vhodnost do zásypu základu	vhodnost do ochranného zásypu a obsypu	vhodnost do zásypu za operou	vhodnost pro přechodový klín
podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná



V Olomouci dne: 30.04.2021
Zkontroloval a schválil:

Rozdělovník 3x Hanousek s.r.o.
1x ZSH QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

SD B9/KZZ-07/08-2020

Libor Žádník
vedoucí pracoviště



PROTOKOL č. 6088/KZZ/1/2021
o rozboru zeminy

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky:	Hanousek s.r.o. Barákova 41, 79601 Prostějov		
Stavba:	Lhotka - okres Frýdek-Místek		
Objekt:	S3		
Konstrukční vrstva:	hl. 0,7 - 0,9m		
Materiál:	původní		
Staničení odběru:	stavba	Datum odběru:	20.04.2021
Vzorek odebral:	Ing. Pavel Jäckl	Datum dodání:	20.04.2021
Klimatické podmínky při odběru:	-	Označení vzorku:	6088

Údaje označené * sdělil objednatel, ZSH nenese za tyto údaje odpovědnost. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Prohlašujeme, že zkoušky byly provedeny v souladu s níže uvedenými normami či IZP. Případné odchylky od normových zkušebních metod jsou uvedeny v poznámce. Pokud nejistoty měření nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyžádání. V případě dodání vzorku zákazníkem se výsledky zkoušek vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá. Pokud není uvedeno jinak je místo výkonu zkoušky je shodné s názvem a adresou pracoviště. Zkušební postupy provedeny v in-situ jsou identifikovány **.


Charakteristiky zkoušky:

ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 1: Stanovení vlhkosti zemín
 ČSN EN ISO 17892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemín pomocí pyknometru
 ČSN EN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 4: Stanovení zrnitosti zemín
 ČSN EN ISO 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity
 ČSN 73 6133, Z1 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Datum zkoušky:	26.04.2021 - 30.04.2021	Typ kuželu:	80g / 30°
Zkoušku provedl:	Pavčina Labonková	Metoda prosévání:	za sucha
		Použití absor. papíru:	ne

Výsledky zkoušky:

Křivka zrnitosti zemín



Výsledky zkoušky:

přirozená vlhkost [%]	23,0	stupeň tekutosti I_L [-]	0,2
prach - obsah frakce [%]	16,6	stupeň konzistence I_C [-]	0,8
písek - obsah frakce [%]	38,4	hustota pevných částic [Mg/m ³]	2,60
šterk - obsah frakce [%]	45,1	číslo nestejnozrnatosti C_u [-]	-
mez tekutosti W_L [%]	39,1	číslo křivosti C_c [-]	-
mez plasticity W_p [%]	19,8	propad sítem 0,5 mm [%]	35,1
index plasticity I_p [%]	19,3		

Klasifikace zeminy:

klasifikace zeminy dle ČSN 73 6133				
název zeminy	namrzavost	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	třída těžitelnosti
G5 GC šterk jílovitý	namrzavé	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	I.

klasifikace zeminy dle ČSN 73 6244			
vhodnost do zásypu základu	vhodnost do ochranného zásypu a obsypu	vhodnost do zásypu za opěrou	vhodnost pro přechodový klín
podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná



V Olomouci dne: 30.04.2021
Zkontroloval a schválil:

Rozdělovník 3x Hanousek s.r.o.
1x ZSH QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

SD B9/KZZ-07/08-2020

Libor Žádník
vedoucí pracoviště



PROTOKOL č. 6089/KZZ/1/2021
o rozboru zeminy

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky:	Hanousek s.r.o. Barákova 41, 79601 Prostějov		
Stavba:	Lhotka - okres Frýdek-Místek		
Objekt:	S4		
Konstrukční vrstva:	hl. 0,7 - 0,9m		
Materiál:	původní		
Staničení odběru:	stavba	Datum odběru:	20.04.2021
Vzorek odebral:	Ing. Pavel Jäckl	Datum dodání:	20.04.2021
Klimatické podmínky při odběru:	-	Označení vzorku:	6089

Údaje označené * sdělil objednatel, ZSH nenese za tyto údaje odpovědnost. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Prohlašujeme, že zkoušky byly provedeny v souladu s níže uvedenými normami či IZP. Případné odchylky od normových zkušebních metod jsou uvedeny v poznámce. Pokud nejistoty měření nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyžádání. V případě dodání vzorku zákazníkem se výsledky zkoušek vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá. Pokud není uvedeno jinak je místo výkonu zkoušky je shodné s názvem a adresou pracoviště. Zkušební postupy provedeny v in-situ jsou identifikovány **.


Charakteristiky zkoušky:

ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 1: Stanovení vlhkosti zemín
 ČSN EN ISO 17892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemín pomocí pyknometru
 ČSN EN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 4: Stanovení zrnitosti zemín
 ČSN EN ISO 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemín - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity
 ČSN 73 6133, Z1 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Datum zkoušky:	26.04.2021 - 30.04.2021	Typ kuželu:	80g / 30°
Zkoušku provedl:	Pavína Labonková	Metoda prosévání:	za sucha
		Použití absor. papíru:	ne

Výsledky zkoušky:

Křivka zrnitosti zemín



Výsledky zkoušky:

přirozená vlhkost [%]	18,0	stupeň tekutosti I_L [-]	-0,1
prach - obsah frakce [%]	29,2	stupeň konzistence I_c [-]	1,1
písek - obsah frakce [%]	27,2	hustota pevných částic [Mg/m ³]	2,74
šterk - obsah frakce [%]	43,6	číslo nestejzornitosti C_u [-]	-
mez tekutosti W_L [%]	39,7	číslo křivosti C_c [-]	-
mez plasticity W_p [%]	20,6	propad sítem 0,5 mm [%]	44,7
index plasticity I_p [%]	19,1		

Klasifikace zeminy:

klasifikace zeminy dle ČSN 73 6133				
název zeminy	namrzavost	vhodnost do násypů	vhodnost pro podloží vozovky (pro aktivní zónu)	třída těžitelnosti
G5 GC šterk jílovitý	namrzavé	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	I.



V Olomouci dne: 30.04.2021
Zkontroloval a schválil:

Rozdělovník 3x Hanousek s.r.o.
1x ZSH QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

SD B9/KZZ-07/08-2020

.....
Libor Žádník
vedoucí pracoviště

**Výsledek laboratorních rozborů
povrchové vody**

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU

 Protokol číslo : 1897/2021
 Datum vystavení : 30.4.2021
 Strana : 1 / 1

Zadavatel : QCONTROL s.r.o., odštěpný závod Lesní 693 664 01 Bílovice nad Svitavou		IČO : 28311060
Materiál : Voda Druh vzorku : Voda povrchová Způsob odběru : Prostý vzorek Vzorkoval : Zákazník	Datum odběru : 21.4.2021 Čas odběru : Datum přijetí : 23.4.2021 Datum zprac. : 23.4.2021- 30.4.2021	
Identifikace vzorku: Lhotka u Frýdku Místku , bezejmenný potok - povrchová voda. (Místo odběru)		Místo provedení zkoušek: č.p. 83, 783 21 Chudobín
Postup vzorkování: Odběr vzorku nebyl proveden pracovníkem laboratoře		Analýza č.: 4240/2021

Stanovení charakteristik agresivity ve vzorku povrchové vody

Parametr	Symbol	Výsledek	Jednotka	SOP	Metoda	Nej.
pH	pH	7,40		1	ČSN ISO 10523	1%
Hořčík	Mg	2,49	mg/l	21	ČSN EN ISO 11885	5 %
Vápník	Ca	11,9	mg/l	21	ČSN EN ISO 11885	5 %
CO2 agresivní	CO2 agr.	12,2	mg/l	*		
CO2 celkový	CO2 celk.	37,8	mg/l	*		
CO2 rovnovážný	CO2 rovn.	0,854	mg/l	*		
CO2 vázaný	CO2 váz.	24,77	mg/l	*		
CO2 volný	CO2 volný	13,1	mg/l	*		
Uhlíčitany	CO3(2-)	0,000	mg/l	*		
Hydrogenuhlíčitany	HCO3(-)	34,3	mg/l	*		
Amonné ionty	NH4	<0,050	mg/l	7	ČSN ISO 7150-1	
Chloridy	Cl(-)	1,66	mg/l	5	ČSN EN ISO 10304-1,4	6 %
KNK 4,5	KNK 4,5	0,563	mmol/l	4	ČSN EN ISO 9963-1	5 %
Konduktivita	Vod.	10,1	mS/m	2	ČSN EN 27888	4 %
Sírany	SO4(2-)	17,3	mg/l	5	ČSN EN ISO 10304-1,4	5 %
Tvrdost	Ca+Mg	0,399	mmol/l	21	ČSN EN ISO 11885	7 %
ZNK 8,3	ZNK 8,3	0,297	mmol/l	*		5 %

Nejistota stanovení: Ve sloupci "NEJ" jsou uvedeny rozšířené nejistoty jednotlivých stanovení jako součin směrodatné odchylky opakovatelnosti a koeficientu ($k=2$), což při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Uvedené nejistoty zkoušek nezahrnují nejistotu vzorkování.

Prohlášení: Výsledky analýz se vztahují pouze na zkoušený vzorek. Laboratoř neodpovídá za údaje dodané zákazníkem. Ve sloupci "SOP" jsou uvedena čísla standardních operačních postupů zkoušek zařazených do rozsahu akreditace. Zkoušky označené "*" nejsou zařazené do rozsahu akreditace, "s" jsou provedeny u subdodavatele. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.

Zpracoval: RNDr. Šárka Kubová
 Zástupce vedoucího laboratoře




Přezkoumal a schválil: RNDr. Pavel Kuba
 Vedoucí laboratoře



konec protokolu



CHEMICKÝ ROZBOR VODY PRO STANOVENÍ AGRESIVITY

Zákazník : QCONTROL s.r.o., odštěpný závo
 Materiál : Povrchová voda
 Místo odběru : Lhotka u Frýdku Místku , bezejmenný potok - povrchová voda.
 Datum odběru : 21.4.21 lab.č. 4240

pH		7.40
vodivost	[mS/m]	10.10
KNK 4.5	[mmol/l]	0.56
ZNK 8.3	[mmol/l]	0.30
tvrdost	[mmol/l]	0.40
vápník	[mg/l]	11.90
hořčík	[mg/l]	2.49
amonné ionty	[mg/l]	<0.05
chloridy	[mg/l]	1.66
sírany	[mg/l]	17.30
uhličitany	[mg/l]	0.00
hydrogenuhlíčitany	[mg/l]	34.30
CO ₂ - celkový	[mg/l]	37.80
CO ₂ - volný	[mg/l]	13.10
CO ₂ - vázaný	[mg/l]	24.77
CO ₂ - rovnovážný	[mg/l]	0.85
CO ₂ - agresivní	[mg/l]	12.20

ČSN 03 8371 (agresivita na ocelové obaly)

Prostředí je z hlediska :

pH	středně agresivní
CO ₂ agr	velmi agresivní
SO ₄ +Cl	málo agresivní

ČSN 03 8375 (agresivita na ocelové potrubí)

Agresivita vody je z hlediska :

pH	velmi nízká
CO ₂ agr	velmi vysoká
SO ₄ +Cl	velmi nízká
vodivosti	velmi nízká

ČSN 73 1215 (agresivita k betonovým konstrukcím)

Agresivita vody je z hlediska :

pH	---
CO ₂ agr	slabě agresivní
síranů	---
tvrdosti	slabě agresivní

ČSN EN 206+A1

Klasifikace chemického prostředí :

sírany	---
pH	---
CO ₂ agr	---
NH ₄ ⁺	---
hořčík	---
celková klasifikace	---

30/04/21

RNDr. Miroslav Znoj

LITOLAB, spol. s r.o., Chudobín 83, 783 21
 IČ: 49608568, DIČ: CZ49608568