


Protokol o zkoušce lehkou dynamickou deskou dle ČSN 73 6192
objednatel: č. protokolu: **PB/2021/00329**č. kontraktu: **PB/2021/00027**

stavba: **Polní cesta HC12 - R, Višňová u Frýdlantu** objekt: **-**

druh materiálu: **ŠD pen. - degradovaná** počasí: **oblačno, 16°C**

staničení: **původní komunikace**

výrobna: **zkouška in situ** datum zkoušky: **20.05.2021**

rázové zařízení: **rázové zařízení skupiny C, lehká dynamická deska** hmotnost [kg]: **10,0**

Poissonovo číslo: **0,20 (GW)** kontaktní napětí [MPa]: **0,10**

staničení	M_{vd} [MPa]	E_{def2} přibližný přepoč [MPa]
0,020 osa	100,0	230,0
0,150 LS krajnice	35,3	68,3
0,250 PS u hráze rybníka	28,7	51,8
0,350 PS krajnice	30,6	56,5
0,480 LS	78,0	175,0
0,600 LS	57,8	124,5
0,600 osa / výtluk/	9,6	4,0
0,750 LS	58,2	125,5
0,900 osa	40,4	81,0

poznámka:

Údaje o stavbě a zkoušeném mtr. byly dodány objednavatelem.
Přepočít na Edef2 byl proveden podle vzorce $E_{def2}=2,5M_{vd}-20$, je pouze orientační a mimo rámec odborné způsobilosti laboratoře.

rozdělovník:

2x objednatel
1x TPA

TPA ČR, s.r.o. - ZL s odbornou
způsobilostí 121
Průběžný 737
417 16 Průběžný

Laboratorní
způsobilost č. 121

zkoušel:



datum: 20.05.2021