



Dřeviny ke kácení ZH1										
druh		průměr D [cm]	15	20	30	40	50	60	70	90
český název	latinský název (zkratka)	obvod O [cm]	47.1	62.8	94.2	125.7	157.1	188.5	219.9	282.7
Vrba křehká	Salix fragilis ( SxF)					2				
Jilm habrolistý	Ulmus minor ( ULM)				2	1	3			
Jasan ztepilý	Fraxinus Exelsior (FrE)		1		1	1	2	1		1
Olše lepkavá	Alnus glutinosa (AG)		1	3	2	6	2	1	1	
SUMA			2	3	5	10	7	2	1	1
SUMA DŘEVIN K POVOLENÍ			31							

PARAMETRY HRÁZE:

KÓTA KORUNY HRÁZE	345,00 m n.m.
SKLON VZDUŠNÉHO LÍCE	1:2,2
SKLON NÁVODNÍHO LÍCE	1:3,7
KÓTA HLADINY PŘI Ho	344,40 m n.m.
KÓTA HLADINY PŘI Hno	344,64 m n.m.
PLOCHA HLADINY PŘI Ho	824,3 m²
PLOCHA HLADINY PŘI Hno	909,6 m²
OBJEM VODY PŘI Ho	1391,4 m³
OBJEM VODY PŘI Hno	1578,5 m³

LEGENDA:

- OSA HRÁZE
- NÁVRH
- STÁVAJÍCÍ HRANY TERÉNU
- HRANICE PARCEL
- MÍSTO GEOTECHNICKÉ SONDY
- DŘEVINY URČENÉ KE KÁCENÍ



AKCE:	LBC9, polní cesty C24, C28, LBC7 v k.ú. Bořitov			
K.Ú.:	BOŘITOV	VED. PROJEKTANT:		
OBEČ:	BOŘITOV	AUTOR. INŽENÝR:		
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:		
OBJEDNATEL:		STUPEŇ:	DSP a DPS	
OBJEKT:	SO 01 Sanace strže	Č. ZAKÁZKY:	105-3246-21	
OBSAH:	PODROBNÁ SITUACE ZEMNÍ HRÁZ ZH1	MĚŘÍTKO:	1:200	
		DATUM:	5/2022	
		PŘÍLOHA; PARÉ:	D.1.13	