

REALIZACE PSZ KUČLÍN
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.2, M 1:500

75°
S18
R4,52

SO-101 POLNÍ CESTA C1

SO-807 LBK 2481

NAVAZUJE SITUACE C.2.3. SO 103


LEGENDA:

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

CESTA - ASFALTOBETON

212

KN

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---|------|-----------------|--|---|----------|
| VYPRACOVAL | | ZODP. PROJEKTANT | | VED. PROJEKTANT | |  vodohospodářský atelier s.r.o., Růženeč 54, 644 00 Brno | |
| | | | | | | | |
| KRAJ | ÚSTECKÝ | | K.Ú. | KUČLÍN | | ARCH.ČÍSLO | 07/22 |
| INVESTOR | | ČR SPÚ–KRAJSKÝ PÚ PRO ÚK–POBOČKA TEPLICE | | | | DATUM | 04/22 |
| STAVBA AKCE | | REALIZACE PSZ KUČLÍN SO 101 POLNÍ CESTA C1 SO 107 LBK 2481 | | | | STUPEŇ | DSP, DPS |
| | | | | | | FORMÁT | 3xA4 |
| | | | | | | MĚŘÍTKO | 1:500 |
| OBJEKT | | KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č.2 | | | | PŘÍLOHA Č. | PARÉ Č. |
| OBSAH | | | | | | C.2.2. | |