



inženýrská geologie, hydrologie, ochrana podzemních vod, ekologické
audity, skládky, měření radonu, vrtné práce

Hlinky 142c, 603 00 BRNO

IČO 49969986

DIČ CZ49969986

mob.: +420 739 670 058 mob: +420 602 519 489

www.hig.cz

e-mail: hig@hig.cz

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

LHOTKA U FRÝDKU MÍSTKU MVN R2

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

BRNO, ŘÍJEN 2016

**Závěrečná zpráva o provedeném předběžném inženýrsko - geologickém průzkumu
pro malé vodní nádrže R2 v k.ú. Lhotka u Frýdku Místku**

Zadavatel:

**Agroprojekt PSO s.r.o.
Slavíčkova 1/b
638 00 Brno**

Zhotovitel:

**HIG geologická služba, spol. s r.o.
Hlinky 142c
603 00 Brno**

Zpracoval:

Mgr. Aleš Grünwald



Odpovědný řešitel:

RNDr. Zbyněk Grünwald



**HIG spol. s r.o.
geologická služba
603 00 BRNO, Hlinky 142c
IČ: 499 69 986**

Sídlo: **HIG geologická služba spol. s r.o.**, Školní 322, 664 43 Želešice,
mob. 739 670 058, 602 519 489, fax. 543216805, email hig@hig.cz, www.hig.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku pod číslem 13521/C
IČO : 49969986 DIČ: CZ 49969986 č. ú. 153296543/5500

Obsah

1. VŠEOBECNÝ ÚVOD A PODKLADY	3
2. PŘÍRODNÍ POMĚRY	4
3. PROVEDENÉ PRŮZKUMNÉ PRÁCE	6
3.1. Sondážní práce	6
3.2. Odběr vzorků zemin	7
4. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY	8
4.1. Rozdělení zemin do jednotlivých geotechnických typů.....	8
4.2. Geotechnické parametry zemin	9
5. HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY ÚZEMÍ.....	10
6. VSAKOVACÍ POMĚRY ÚZEMÍ.....	10
7. ZEMNÍ PRÁCE	10
8. TECHNICKÉ ZÁVĚRY	11

Seznam příloh

1. Přehledná situace zájmového území
2. Přehledná situace provedených sond
3. Zaměření sond
4. Popis sond
5. Fotodokumentace
6. Laboratorní rozbory

1. VŠEOBECNÝ ÚVOD A PODKLADY

Na základě objednávky firmy **Agroprojekt PSO s. r.o.** byl naší firmou **HIG geologická služba, spol. s r.o.** proveden předběžný inženýrsko – geologický průzkum pro výstavbu malých vodních nádrží R2 v k.ú. Lhotka u Frýdku Místku, okres Frýdek Místek. Úkolem tohoto posudku bylo zjištění geologických vrstev, vyskytujících se v průzkumném území a posouzení vhodných zeminových uloženin pro výstavbu hráze.

Cíle průzkumných prací:

- Zjištění geologických poměrů lokality (realizace 3 x vrtaných sond S1 až S3 do hloubky 2,0 m p.t.)
- Sledování hladiny podzemní vody (v případě zastižení)
- Odběr vzorků zemin (3x)
- Laboratorní rozbory zemin (klasifikace zemin dle ČSN EN ISO 14688, ČSN EN ISO 14689, zrnitost zemin dle ČSN EN ISO 17892-4, objemová hmotnost a vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-2, konzistenční meze dle ČSN EN ISO 17892 – 12)
- Klasifikace nalezených zemin (klasifikace zemin dle ČSN EN ISO 14688, ČSN EN ISO 14689, ČSN 73 1001)
- Klasifikace zemin z hlediska vhodnosti pro různé zóny hutnění hráze (ČSN 75 2410, tabulka 5)
- Vyhodnocení výsledků formou závěrečné zprávy

Pro vypracování následné zprávy bylo použito těchto hlavních podkladů:


- Geologická mapa a hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000
- Mapa hydrogeologické rajonizace 1 : 50 000
- Katastrální situace 1: 1000
- Situační podklady předané projektantem
- 1: 5000 přehledná situace
- Terénní práce – vrtné práce, odběry, polní zkoušky a poznatky v terénu získané
- Příslušné ČSN, ON a předpisy
- Archivní materiály

2. PŘÍRODNÍ POMĚRY

Průzkumné území se rozkládá v geomorfologické oblasti Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Štramberká vrchovina. Okolí lokality je situováno mezi masivem Ondřejníku a Kozlovičkou horou v nadmořské výšce mezi 400 a 890 m n.m (Ondřejník). Z hydrologického hlediska území náleží k povodí Odry a je odvodňováno Lhoteckým potokem, Ondřejnicí, Olešnou a jejich přítoky.

Území náleží z regionálně geologického hlediska do slezské jednotky Vnějších Západních Karpat. Slezská jednotka je charakteristická úplným sledem křídových i paleogenních flyšových sedimentů vnější skupiny příkrovů. V zájmové oblasti jsou zastoupeny především pískovce, jílovce, slepence, vápence a silicity bašského a godulského vývoje slezské jednotky. V širším okolí byly zmapovány vulkanity tešínitové asociace. Na části zájmového území jsou tyto horniny překryty pleistocenními štěrkami a písčky a kamenito-písčito-jílovitými eluvii sedimentárních hornin badenu, karpatu a flyše. Sedimentární pokryv tvoří dále svahové a splachové sedimenty, sprašové hlíny a deluvioeolické zeminy, v blízkosti vodních toků aluviální sedimenty.

Geologická mapa



Legenda

flyšové pásmo

slezská jednotka

	2005	jílovec, pískovec
	1985	pískovec, silicit, vápenec, jílovec
	2008	jílovec
	2007	jílovec, pískovec, silicit
	2019	těšínit, pikrit, tuf, tufit
	2017	vápenec, jílovec
	2014	jílovec, pískovec, pelosiderit
	2003	pískovec, jílovec
	1983	pískoce, slepenec, jílovec
	1986	pískovec, slepenec, jílovec, vápenec

pod-slezská jednotka

	1966	pelity, podřadně pískovce, slepence
	1961	jílovec, silicit, vápenec
	1968	jílovec, pískovec, slepenec

kvartér-terciér

	2243	kamenito-písčito-jílovitá eluvia sedimentárních hornin badenu, karpatu a flyše
---	------	--

kvartér

	6,4	nivní sediment
	7	smíšený sediment
	12	písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment
	13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

19	sprašová hlína
20	deluvioeolický sediment
24,22, 35,36	písek, štěrk
2251	nevytříděné štěrky

Průzkumná oblast je dle hydrogeologického rajonování ČR součástí hydrogeologických rajonů 3213 – Flyš v mezipovodí Odry a 3212 – Flyš v povodí Ostravice. Jedná se o prostředí charakterizované flyšovým střídáním pelitických a psamitických sedimentů. Hydrogeologickým kolektorem je přípovrchová zóna zvýšené propustnosti v pásmu zvětralin a rozevřených puklin. Podzemní vody hlubšího oběhu jsou vázány především na puklinově propustné lavice pískovců, případně na tektonicky narušené zóny. Vertikální komunikace vod končí na vrstvách pelitů, a tak se vytvářejí drobné hydrogeologické jednotky, odpovídající jednotlivým lavicím pískovců. Celkově lze označit prostředí flyšových sedimentů jako prostředí nepříznivé pro oběh a akumulaci podzemních vod. Chemismus podzemních vod je charakterizován převahou vod typu Ca-HCO₃.

3. PROVEDENÉ PRŮZKUMNÉ PRÁCE

3.1. Sondážní práce

Metodika průzkumných prací byla ovlivněna požadavky objednatele na rozsah a umístění průzkumných prací. Průzkum geologických poměrů vycházel z dokumentace a vyhodnocení 3 průzkumných sond a laboratorních rozborů zemin. Na lokalitě byly v prostoru výstavby malých vodních nádrží R2 provedeny inženýrsko-geologické vrtby S1 až S3, všechny do hloubky 2,0 m p.t. Celková metráž vrtaných sond dosahovala 6,0 bm. Vrtné práce byly provedeny vrtnou soupravou HTM 1400.

Terénní část průzkumu proběhla dne 5. 10. 2016 a zahrnovala veškeré vrtné práce, dokumentaci, odběr vzorků zemin a zaměření prováděných sond. Jednotlivé hloubky provedených sond jsou uvedeny v tabulce č. 1. Po skončení vrtných prací byly sondy zatamponovány vytěženou zeminou a staveniště upraveno v maximální míře.

Na základě makroskopického popisu byla provedena grafická dokumentace vrtů a jejich petrografický popis je uveden samostatně v geologické dokumentaci *Popis sond*, která tvoří přílohu této zprávy. Zaměření souřadnic a nadmořské výšky geologických objektů bylo provedeno přístrojem GSM – 2. Na základě provedených průzkumných prací byla zpracována závěrečná zpráva doplněná příslušnými grafickými přílohami.

Tabulka č. 1: Parametry provedených sond

sonda	hloubka p.t.	způsob
S1	2,0 m	vrtaná, na sucho
S2	2,0 m	vrtaná, na sucho
S3	2,0 m	vrtaná, na sucho

3.2. Odběr vzorků zemin

Během vrtných prací byly odebrány **3 kusy vzorků zemin** pro následné laboratorní a zrnitostní rozboru a zatřídění. Tyto vzorky byly laboratorně vyšetřeny pro upřesnění zatřídění podle kritérií normy. Byl proveden základní granulometrický rozbor sítovací, popř. hustoměrnou metodou dle klasifikace zemin ČSN EN ISO 14688, ČSN EN ISO 14689, zrnitost zemin dle ČSN EN ISO 17892 – 4, objemová hmotnost a vlhkost dle ČSN EN ISO 17892-2, konzistenční meze dle ČSN EN ISO 17892 – 12. Všechny výsledky jsou uvedeny v kapitole 4 a v příloze *Laboratorní rozbor zemin*. Hloubku a místo odebrání jednotlivých vzorků znázorňuje tabulka č. 2.

Tabulka č. 2: Hloubky a místa odběru jednotlivých vzorků zemin

sonda	hloubka odběru (m p.t.)	typ vzorku	lab. číslo vzorku	prováděné rozboru
S1	0,5-1,0	P	1371	ZR, OH, KM
S2	0,2-0,4	P	1372	ZR, OH, KM
S3	0,7-1,0	P	1373	ZR, OH, KM

Pozn.: ZR – zrnitostní rozbor, KM – konzistenční meze, OH – objemová hmotnost, P - porušený

4. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY

4.1. Rozdělení zemin do jednotlivých geotechnických typů

Projektované nádrže jsou navrženy v aluviu toku Olešná, po obou stranách tohoto toku. Na základě petrografického popisu vrtů a výsledků laboratorních zkoušek byly zastižené zeminy rozděleny do následujících geotechnických typů:

- **GT 1 – organická hlína** – jílovitá, prachovitá hlína s travním drnem, tuhá, hnědé barvy. Tvoří svrchní partie vrtů S1 až S3 s mocností 0,1 m. Dle ČSN 73 1001 klasifikována jako *F5 ML*, dle EN ISO 14688 označena jako *clSi*.
- **GT 2 – jílovitá hlína** – šedé, rezavé barvy s černými polohami, tuhé konzistence, fluviální geneze. Ve vrchu S3 s polohami horninového štěrku do 3 cm. Zastižena vrty S1 až S3 pod organickým pokryvem od úrovně 0,1 m p.t. s mocností 0,3 – 0,9 m. Dle ČSN 73 1001 klasifikována jako *F6 CI*, dle EN ISO 14688 označena jako *sasiCl/grsiCl*.
- **GT 3 – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy** – šedé s šedorezavou jílovitou příměsí, písčité, vlhké, štěrky do velikosti 5 cm. Ve vrtech S1 a S2 kypré, splavené. Ve vrchu S3 ulehle, horninové, postižené fluviálními procesy, s přechodem do eluvia jílovce. Zastiženy vrty S1 až S3 od úrovně 0,4 – 1,0 m p.t. po bázi vrtů s mocností 1,0 – 1,6 m. Dle ČSN 73 1001 klasifikovány jako *G3 GF*, dle EN ISO 14688 označeny jako *saclGr*.

Hladina podzemní vody byla naražena vrtem S1 v hloubce 0,8 m p.t., vrtem S2 v hloubce 0,9 m p.t. a vrtem S3 v hloubce 1,0 m p.t.

4.2. Geotechnické parametry zemin

V následujících tabulkách jsou uvedeny geotechnické parametry nalezených zemin a jejich vhodnost pro různé zóny hutnění hrází. Na kypré zeminy třídy G3 GF se nevztahují směrné normové charakteristiky podle tab. 12 normy ČSN 73 1001 a bez zvláštních úprav na nich nelze zakládat.

Tabulka č. 3: Geotechnické parametry zemin- nádrž R2

ČSN 73 1001	G3 GF	F6 CI	F6 CI
EN ISO 14688	saclGr	sasiCl	grsiCl
označení vzorku	1371	1372	1373
obj. hmotnost (Mg/m ³)	1,90	2,11	2,12
přirozená vlhkost (%)	18,9	28,3	27,6
mez tekutosti (%)	-	40	41
mez plasticity (%)	-	21	23
index plasticity	-	19	18
stupeň konzistence	-	0,62	0,74
konzistence/ulehlost	kyprá	tuhá	tuhá
vhodnost do násypu	vhodné	podm. vhodné	podm. vhodné
těžitelnost (ČSN 73 3050)	3.- 4.třída	2. třída	2. třída
těžitelnost (ČSN 73 73 6133)	I	I	I
ef. úhel vn. tření (o)	-	17-21*	17-21*
ef. koheze (kPa)	-	8-16*	8-16*
tot. úhel vn. tření (o)	-	0*	0*
tot. koheze (kPa)	-	50*	50*
modul přetvárn. (MPa)	-	3-6*	3-6*
Poissonovo číslo	-	0,40*	0,40*
převodní součinitel β	-	0,47*	0,47*
součinitel přetížení (m)	0,3	0,1	0,1
únosnost R _{dt} (kPa)	450	100	100
koeficient filtrace (m/s)	8,97*10 ⁻⁵	2,19*10 ⁻⁷	3,61*10 ⁻⁷

- * hodnoty dle ČSN 73 1001

- ostatní výsledky jsou interpretovány na základě laboratorního rozboru č. 1371-1373

Tabulka č. 4: Vhodnost zemin pro různé zóny hutnění hrází (ČSN 75 2410, tabulka 5)

vzorek	homogenní hráz	těsnící část	stabilizační část
F6 CI	vhodná	velmi vhodná	nevhodná
F6 CI	vhodná	velmi vhodná	nevhodná
G3 GF	málo vhodná	nevhodná	velmi vhodná

Nalezené zeminy třídy F6 CI byly tuhé konzistence, s přirozenou vlhkostí $w = 27,6 - 28,3\%$. Efektivní zhutnění těchto zemin v zemní konstrukci je možné při optimální vlhkosti $w_{opt} = 14 - 19\%$ (dle ČSN 75 2410). Vzorek kyprých štěrků s příměsí třídy G3 GF vykazoval vlhkost $w = 18,9\%$. Efektivní zhutnění těchto zemin v zemní konstrukci je možné při optimální vlhkosti $w_{opt} < 13,5\%$ (dle ČSN 75 2410).

5. HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY ÚZEMÍ

Podzemní vodu lze v průzkumném území charakterizovat jako mělkou, v hydraulické spojitosti s místním tokem. Hladina podzemní vody je závislá na klimatických poměrech a morfologii terénu. Hladina podzemní vody byla zdokumentována v prostoru malých vodních nádrží R2 vrty S1, S2 a S3 v úrovni **0,8 m, 0,9 m a 1,0 m pod terénem**.

6. VSAKOVACÍ POMĚRY ÚZEMÍ

Pro zjištění vsakovacích podmínek geologického prostředí byly posouzeny odebrané zeminy GT2 a GT 3, pro které bylo provedeno empirické stanovení propustnosti dle Terzaghiho. Výsledné hodnoty součinitele filtrace se v případě zemin GT2 (F6 CI) pohybují v rozmezí $2,19 \cdot 10^{-7} - 3,61 \cdot 10^{-7}$ m/s a můžeme je klasifikovat jako **slabě propustné** (Jetel, 1973). V případě zemin GT3 (G3 GF) byl koeficient filtrace stanoven na hodnotu $8,97 \cdot 10^{-5}$ m/s a lze je označit jako **mírně propustné**.

7. ZEMNÍ PRÁCE

Kritériem pro zatřídění soudržných zemin je kromě konzistence i plasticita. Soudržné zeminy na lokalitě jsou středně plastické, tuhé konzistence. Ty lze zařadit do **2. tř. těžitelnosti (I. třída dle ČSN 73 6133)** ve smyslu ČSN 73 3050. Fluviální šterkovité polohy

třídy G3 GF lze zařadit do 3. – 4. tř. těžitelnosti (I. třída dle ČSN 73 6133). Zemní práce budou na lokalitě zvládnuty běžnými výkopovými mechanizmy.

8. TECHNICKÉ ZÁVĚRY


Pro založení homogenní hráze jsou do její těsnící části jako vhodné až velmi vhodné sedimenty třídy F6. Tyto sedimenty jsou nejrozšířenější v okolí sondy S3, v ostatních sondách jsou mocnosti těchto zemin pouze do cca 0,40 až 0,50 m. Odebírání zemin do těsnící části hráze doporučujeme zejména z míst v okolí sondy S3, kde se jedná pravděpodobně o deluviální až fluviální horizonty. V podrobném IG průzkumu doporučujeme se zaměřit na vyhledání místa s větším zastoupením těchto deluviálních jemnozrných zemin, popř. jiných vhodných do těsnící části hráze. Pro stabilizační část se nejlépe hodí nalezené zeminy třídy G3, které jsou charakterizovány jako velmi vhodné do stabilizační části, avšak během průzkumu vykazoval sediment vlhký místy až zvodnělý charakter. Velkým problémem při výstavbě a projektování bude mělká úroveň hladiny podzemní vody, která bude v závislosti na srážkách kulminovat. Hladina podzemní vody byla v místě budoucí výstavby naražena všemi vrty v hloubce 0,8 – 1,0 m p.t.

Sklon svahu hráze závisí na celkovém uspořádání těsnící a stabilizační části hráze, orientační hodnoty jsou uvedeny v normě ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. V případě využití zemin třídy F6 (vhodné pro založení homogenní hráze) jsou doporučeny sklony svahů 1 : 3,4 na návodní svah a 1 : 2,2 pro vzdušný svah. Navázání těsnící části na podloží bude nutné provést v zeminách F6 a G3 v doporučené hloubce 0,7 – 0,8 m pod terénem. V této hloubce budou základovými zeminami třídy G3 s hodnotami Rdt 300 kPa, zeminy třídy F6 pak dosahují hodnot Rdt 100 kPa. Avšak tyto hodnoty jsou pouze tabulkové a je nutné počítat se vzlínáním hladiny podzemní vody, která bude výrazně zhoršovat geotechnické parametry základových zemin a celkovou výstavbu hráze. Pokryvné horizonty jsou na průzkumném území tvořeny organickými hlínami o mocnosti 0,1 m. Geologické prostředí jílovitých hlín lze charakterizovat jako slabě propustné s koeficienty filtrace v řádu $n \cdot 10^{-7}$ m/s. V případě štěrků s jemnozrnou příměsí se jedná o prostředí mírně propustné s koeficienty filtrace v řádu $n \cdot 10^{-5}$ m/s. Zemní práce budou probíhat v zeminách třídy 2 – 4 dle ČSN 73 3050, dle ČSN 73 6133 třídy I.

Přílohy:


1. Přehledná situace zájmového území
2. Přehledná situace provedených sond
3. Zaměření sond
4. Popis sond
5. Fotodokumentace
6. Laboratorní rozbory

1. Přehledná situace zájmového území



Zdroj podkladu: <http://www.cuzk.cz/>

vyznačené zájmové území:



Přibližná lokalizace zájmového území

Název akce: Lhotka u Frýdku Místku, IGP pro malé vodní nádrže R2



Zdroj: <http://www.cuzk.cz>

● IG vrtané sondy

SITUACE GEOLOGICKÝCH SOND

AKCE: Lhotka u Frýdku Místku, vodní nádrž R2

10/2016

3. Zaměření sond

SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Nadmořská výška m n.m.
S1	471557.58	1127654.74	-
S2	471564.30	1127619.94	-
S3	471524.18	1127586.14	-

Pozn.: Měření bylo provedeno přístrojem GSM – 2 popř. upraveno dle situačního podkladu.

V Brně, říjen 2016

Zpracoval a zaměřil: Mgr. A. Grünwald

PROJEKT:

Inženýrsko geologický průzkum

DOKUMENTACE VRTU S1

MÍSTO VRTU: Lhotka, VN													
ZADAVATEL: Agroprojekt PSO s.r.o.				DATUM VRTÁNÍ OD: 5.10.2016 DO: 5.10.2016									
METODA VRTÁNÍ: Jádrově				HLOUBKA (m): 2,0 m									
VRTNÁ SOUPRAVA: HTM 1400				HL. PV. 0,8 m PRVNÍ: TYP. naražená									
ODBĚR VZORKŮ ZEMIN: Porušené				DOKUMENTOVAL: Mgr. Aleš Grünwald									
Y: 471557.58 X: 1127654.74				ZODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: RNDr. Zbyněk Grünwald									
PŘÍLOHA Č. 4.1.													
HLOUBKA (m)	VZOREK č.	VZORKY	HPV	stáří	POPIS ZEMIN A HORNIN			KONZISTENCE	ULEHLOST	ČSN EN ISO 14 688-2	73 6133	73 3050	TKP-4
0	1	3	7	1				T	cI Si	F5 ML	2	I	
0,5					0,1 ORGANICKÁ HLÍNA, s travním drnem, hnědé barvy	JÍLOVITÁ HLÍNA, šedé, rezavé barvy s černými polohami, tuhá konzistence, fluvální		T	sasiCl	F6 Cl	2	I	
1					0,5								
1,5						ŠTĚRKY, s jílovitou příměsí, splavené, do velikost 5-6 cm, šedé barvy, jíl barvy šedé až rezavé, písčité, vlhké		T	KY	saciGr	G3 GF	3-4	I
2						2,0							
2,5													
3													
3,5													
4													
4,5													
5													
5,5													
6													

PROJEKT:

Inženýrsko geologický průzkum

DOKUMENTACE VRTU S2

MÍSTO VRTU: Lhotka, VN													
ZADAVATEL: Agroprojekt PSO s.r.o.				DATUM VRTÁNÍ OD: 5.10.2016 DO: 5.10.2016									
METODA VRTÁNÍ: Jádrově				HLOUBKA (m): 2,0 m									
VRTNÁ SOUPRAVA: HTM 1400				HL. PV. 0,9 m	PRVNÍ:	TYP.	naražená						
ODBĚR VZORKŮ ZEMIN: Porušené				DOKUMENTOVAL: Mgr. Aleš Grünwald									
Y: 471564.3 X: 1127619.94				ZODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: RNDr. Zbyněk Grünwald									
HL. VZORKA (m)	VZORKY č.	VZOREK č.	HPV	stáří	POPIS ZEMIN A HORNIN								
0					0,1	ORGANICKÁ HLÍNA, s travním drnem, hnědé barvy	JÍLOVITÁ HLÍNA, šedé, rezavé barvy s černými polohami, tuhá konzistence, fluvální	KONZISTENCE T	ULEHLOST clSi	ČSN EN ISO 14 688-2 F5 ML	73 6133 2	73 3050 I	TKP-4
0,5	1 3 7 2	P		N	0,9	ŠTĚRKY, s jílovitou příměsí, splavené, kypré, místy nasycené vodou, do velikost 5 cm, šedé barvy, jíl barvy šedé až rezavé, písčité, vlhké		T	KY sasiCl	F6 Cl	2	I	
1								T	KY saciGr	G3 GF	3-4	I	
1,5													
2					2,0								
2,5													
3													
3,5													
4													
4,5													
5													
5,5													
6													

PROJEKT:

Inženýrsko geologický průzkum

DOKUMENTACE VRTU S3

MÍSTO VRTU: Lhotka, VN														
ZADAVATEL: Agroprojekt PSO s.r.o.				DATUM VRTÁNÍ OD:		5.10.2016	DO:	5.10.2016						
METODA VRTÁNÍ: Jádrově				HLOUBKA (m):										
VRTNÁ SOUPRAVA: HTM 1400				HL. PV.	PRVNÍ:	TYP:	naražená							
Y: 471524.18 X: 1127586.14				1,0 m										
ODBĚR VZORKŮ ZEMIN: Porušené				DOKUMENTOVAL:										
				Mgr. Aleš Grünwald										
				ZODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL:										
				RNDr. Zbyněk Grünwald										
				PŘÍLOHA Č.										
				4.3.										
HLOUBKA (m)	VZOREK č.	VZORKY	HPV	stáří	POPIS ZEMIN A HORNIN				KONZISTENCE	ULEHLOST	ČSN EN ISO 14 688-2	73 6133	73 3050	TKP-4
0	1	3	7	3	0,1 ORGANICKÁ HLÍNA, s travním drnem, hnědě barvy				T		cISi	F5 ML	2	I
0,5					JÍLOVITÁ HLÍNA, šedé až šedorezavé barvy s polohami horninového štěrků do velikosti 3 cm, tuhá konzistence, fluviální geneze				T		grSiCl	F6 Cl	2	I
1	1	3	P	N	1,0									
1,5					ŠTĚRKY, šedé barvy, ulehlé, horninové, postižené fluviálními procesy, zajílovatělé, charakter jílovce, přechod do eluvia				UL	sacIGr	G3 GF	4		I
2					2,0									
2,5														
3														
3,5														
4														
4,5														
5														
5,5														
6														

5. Fotodokumentace



Foto č. 1: prostor vrtu S3



Foto č. 2: zeminy třídy F6

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

MECHANIKA ZEMIN

Název akce: **LHOTKA, MVN**
 Číslo zakázky: **2016/137**

Datum: 17. 10. 2016


SONDA	S1	S2	S3	
HLOUBKA [m]	0,5-1,0	0,2-0,4	0,7-1,0	
LAB. Č.	1371	1372	1373	
DRUH VZORKU	PORUŠENÝ	PORUŠENÝ	PORUŠENÝ	
VLHKOST [%]	18,9	28,3	27,6	
MEZ TEKUTOSTI [%]		40	41	
MEZ PLASTICITY [%]		21	23	
INDEX PLASTICITY [%]		19	18	
KLASIFIKACE ČSN 73 6133	G3 GF	F6 CI	F6 CI	
KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688-2	saclGr	sasiCl	grsiCl	
KLASIFIKACE ČSN 75 2410	G3 GF	F6 CI	F6 CI	
KONZISTENCE PODLE ČSN EN ISO 14688-2	TUHÁ	TUHÁ	TUHÁ	
INDEX KONZISTENCE		0,62	0,74	
BARVA VZORKU	ŠEDÁ	ŠEDÁ	ŠEDOREZAVÁ	
OBJEMOVÁ HM. [Mg.m ⁻³]				
OBJEMOVÁ TÍHA [kN.m ⁻³]	19	21	21	
STUPEŇ NASYCENÍ		0,9	0,88	

zpracoval: Mgr. Aleš Grünwald

PROTOKOL O ZKOUŠCE

STANOVENÍ ZRNITOSTI ZEMÍN

Metoda:	ZRNITOST ZEMÍN (ČSN EN ISO 17892 - 4)	Číslo vzorku:	1371
Zkoušená položka:	zemina	Sonda:	S1
Název a adresa zákazníka:	Agroprojekt PSO, s. r. o. Lhotka-IG průzkum	Hloubka:	0,5 - 1,0 m
Název zakázky:		Popis vzorku (typ):	Štěrk s příměsí jemn. zemin - G3 GF/saclGr
Datum přijetí vzorku:	17.10.2016	Číslo zakázky:	2016/137



Nejistota měření: 1%. Uvedené rozšířené nejistoty jsou stanoveny na základě zkoušenosti kvalifikovaným odhadem a jsou zahrnutы в интерпретации результата. Неистоты не учитывали влияние отбора и неоднородности образца.

Zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Výsledek každé uvedené zkoušky se týká pouze vzorku uvedeného laboratořního čísla.

PROTOKOL O ZKOUŠCE

STANOVENÍ ZRNITOSTI ZEMIN

ZRNITOST ZEMIN (ČSN EN ISO 17892 - 4)

zemina

Agroprojekt PSO, s. r. o.

Lhotka-IG průzkum

17.10.2016

Metoda:

Zkoušená položka:

Název a adresa zákazníka:

Název zakázky:

Datum přijetí vzorku:

Číslo vzorku:

Sonda:

Hloubka:

Popis vzorku (typ):

číslo zakázky:


Číslo vzorku:

S2

0,2 - 0,4 m

jí se střední plasticitu - F6 C/sasicI

2016/137



Nejistota měření: 1%. Uvedené rozšířené nejistoty jsou stanoveny na základě zkoušenosti kvalifikovaným odhadem a jsou zahrnuty v interpretaci výsledku. Nejistoty nezohledňují vlivy odberu a nehomogenity vzorku.

Zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reproducován jinak než cíl. Výsledek každé uvedené zkoušky se týká pouze vzorku uvedeného laboratorního čísla.

PROTOKOL O ZKOUŠCE

STANOVENÍ ZRNITOSTI ZEMÍN

ZRNITOST ZEMÍN (ČSN EN ISO 17892 - 4)

zemina


Agroprojekt PSO, s. r. o.
Lhotka-IG průzkum17.10.2016
Datum přijetí vzorku:

číslo vzorku:

S3

Hloubka:
0,7 - 1,0 mPopis vzorku (typ) :
jíl se střední plasticitou - F6 CL/grsicl
číslo zakázky:
2016/137

Metoda:	Zkoušená položka:	Číslo vzorku:	1373
Zkoušená položka:		Sonda:	S3
Název a adresa zákazníka:	Agroprojekt PSO, s. r. o.	Hloubka:	0,7 - 1,0 m
Název zakázky:	Lhotka-IG průzkum	Popis vzorku (typ) :	jíl se střední plasticitou - F6 CL/grsicl
Datum přijetí vzorku:	17.10.2016	číslo zakázky:	2016/137



Nejistota měření: 1%. Uvedené rozšířené nejistoty stanoveny na základě zkoušenosti kvalifikovaným odhadem a jsou zahrnutы v interpretaci výsledku. Nejistoty nezohledňují vlivy odberu a nehomogenity vzorku.

Zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý. Výsledek každé uvedené zkoušky se týká pouze vzorku výše uvedeného laboratorního čísla.

VHODNOST ZEMIN PRO POZEMNÍ KOMUNKACE

dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4 , ČSN EN ISO 14688-2, ČSN 73 6133

Název akce: Lhotka, MVN-IG průzkum
Číslo zakázky: 2016/137

Datum: 17.10.2016

VZOREK	SONDA	HLOUBKA (m)	ČSN EN ISO 14688-2	ČSN 736 133	NAMRZAVOST	VHODNOST ZEMIN	
						akt.zóna	násyp
1371	S1	0,5-1,0	sacI Gr	G3 GF	mírně namrzavé	vhodné	vhodné
1372	S2	0,2-0,4	sasiCl	F6 CI	vysoce namrzavé	nevhodné	podm. vhodné
1373	S3	0,7-1,0	grsiCl	F6 CI	vysoce namrzavé	nevhodné	podm. vhodné

zpracoval: Mgr. Aleš Grünwald

FILTRAČNÍ SOUČINITEL (K)

Název akce: Lhotka, MVN-IG průzkum
Číslo zakázky: 2016/137

Datum: 17.10.2016

VZOREK	SONDA	HLOUBKA (m)	ČSN EN ISO 14688-2	ČSN 736 133	KOEFICIENT FILTRACE (m.s ⁻¹)
1371	S1	0,5-1,0	saclGr	G3 GF	8.970.10 ⁻⁵
1372	S2	0,2-0,4	sasiCl	F6 CI	2.190.10 ⁻⁷
1373	S3	0,7-1,0	grsiCl	F6 CI	3.610.10 ⁻⁷

zpracoval: Mgr. Aleš Grünwald



■ Vrtné práce

Vrty pro stavební geologii,
hydrogeologii, ekologii.
Vrtání ve stísněných prostorách
s omezeně velkým vjezdem,
od 700(š) x 1600(v) mm.
Vrty kolmé, šikmé, průměr
do 150 mm, do hloubky 30 m.
Speciální zakládání staveb
(mikropiloty).




■ Vyhodnocovací práce

Vyhodnocovací práce pro
inženýrskou geologii
a hydrogeologii.

■ Měření a kontrola násypu

Metodou statické zátěžové zkoušky.
Metodou lehké dynamické desky (LDD).



■ Hydrodynamické zkoušky

Krátkodobé i dlouhodobé čerpací pokusy.
Vsakovací pokusy.

■ Radonová diagnostika

■ Těžká dynamická penetrace

Stanovení specifického dynamického odporu a
pevnostních charakteristik. Metodou ztraceného
hrotu

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku pod číslem 13521/C, jednatel společnosti je majitelem oprávnění
v oboru inženýrské geologie, hydrogeologie č.1670/2003 a sanační geologie č.1625/2002