

Měřená data únosnosti



Zákazník: HANOUSEK s.r.o.

Soubor: MOC_801.FWD

Silnice: Polní cesta Úseky:

Uzly:

Název akce: Újezd u Uničova

Měřil: Pavel Žůrek

Datum měření: 09.06.2021

Vyhodnotil: Ing. Robert Kaděrka

Datum zpracování: 11.06.2021

Typ povrchu vozovky: AC/ŠD

Parametry zatěžování:

Poloměr z. desky 150 mm

Typ z. desky 4-segment

Cílený pulsetime: 25-30ms

Soupis zkratk poznámek

A	mozaik./blokové lokální trhliny	T,R	trhlina příčná, rozvětvená	F6	koleje
F4	mozaikové plošné trhliny	N,F5	síťové trhliny lokální/plošné		
V,F3	výtluky lokální, plošné	D,F1	deformace voz. lokální/plošná		
F,F11	vysprávkvy	M	most		
F8	ztráta drsnosti, pocení povrchu	!	anomálie v měřených datech		
E,F2	lokální eroze, plošná hl. koroze	K	poruchy při krajinici		
W	vpust, poklop kanalizace	X	pracovní spára		

Úsek	Bod	Lokalizace		Jízdní pruh	Tlak [kPa]	Teplota povrchu [°C]	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
		Staničení	Poznámky				[μm]	[μm]	[μm]	[μm]	[μm]	[μm]	[μm]	[μm]	[μm]
		[m]					0	200	300	450	600	900	1200	1500	1800
II/444 - křižovatka polních cest	1	0	AC	1	697	19.5	420	346	288	236	193	134	104	77	59
	2	24	AC	2	684	22.5	433	359	296	231	176	103	68	45	38
	3	61	E,D,PM	1	670	19.8	886	710	549	371	254	138	89	57	45
	4	74		2	680	22.5	1057	886	681	445	275	132	90	65	52
	5	110		1	688	20.1	1100	885	682	455	304	133	89	65	52
	6	124		2	718	22.4	600	473	362	249	184	118	77	58	48
	7	152		1	678	19.8	714	597	472	350	254	134	90	63	54
	8	174		2	701	22.6	892	746	577	377	232	114	76	58	48
	9	201	E,D	1	667	20.1	1565	1240	928	536	318	137	77	61	45
	10	224		2	697	22.7	879	742	512	366	254	140	97	72	58
	11	267	E,D,F	1	656	20.9	2247	1108	864	475	279	127	89	66	54
	12	277	E,D,V	2	698	22.3	756	568	420	289	204	117	81	57	49
	13	303		1	684	21.1	892	643	519	334	213	119	87	63	52
	14	322	E,D,V	2	686	22.2	451	358	291	216	169	106	80	59	48
	15	362	E,D,V	1	673	21.5	852	614	483	330	224	133	98	66	56
	16	376		2	693	22.0	806	660	502	346	248	133	89	63	51
	17	401		1	676	21.9	894	720	543	370	236	128	93	68	53
	18	425		2	687	21.8	694	522	318	221	161	107	80	59	47
	19	450	E,D,F	1	690	21.5	830	638	486	337	224	121	81	59	48
	20	474	E,D,V	2	662	21.8	1074	897	677	434	272	125	72	51	43
	21	501		1	670	21.4	1998	826	562	402	218	95	69	53	44
	22	525	E,D	2	697	21.5	685	553	397	290	209	144	103	71	57
	23	551		1	697	21.5	823	641	496	294	193	106	78	56	47
	24	575		2	700	22.2	1565	525	376	256	187	118	84	68	56
	25	602	E,D,V	1	698	22.0	848	604	458	287	168	87	64	50	40
	26	624		2	699	22.2	855	647	443	263	163	95	77	59	48
betonárka	27	656		1	691	22.3	1098	754	380	322	188	100	80	59	49
	28	675		2	685	22.0	1267	969	718	469	270	121	80	58	49
	29	701		1	641	22.1	2039	1640	1278	807	446	142	76	59	50

STATISTIKA	MIN	641	20	420	346	288	216	161	87	64	45	38
	MAX	718	23	2247	1640	1278	807	446	144	104	77	59
	PRŮMĚR	685	22	1008	720	536	357	232	121	83	61	50
	SMĚR.ODCHYLKA	16	1	457	268	210	119	59	15	10	7	5
	VARIABILITA	2%	4%	45%	37%	39%	33%	25%	13%	12%	11%	10%

Polní cesta Újezd u Uničova

Průhybové čáry / Tuhost vozovky

seřazeno dle staničení jízdní pruhy společně

