



LIST PROBLÉMU	
Identifikátor:	05
Název problému:	Přivalové srážky z polí
Katastrální území:	Stará Oleška
Popis:	Dochází k přivalovým srážkám
Zpracovatel:	
Přehledná mapa předmětného území:	



## NÁVRH OPATŘENÍ

Identifikátor:	Průleh Stará Oleška	
Katastrální území:	Stará Oleška,	
Technické parametry:	Navrženo na 20-letou 2 hodinovou srážku	
	Celková délka	540 m
	Šířka průlehu	4,2 m
	Hloubka průlehu	0,6 m
	Sklon stran průlehu	1:2, 1:5
	Šířka záboru	7 m
Zpracovatel:		
Přehledná mapa:		



ID průlehu	návrh průlehu			celkový zábor			
	výsledná hloubka průlehu (včetně bezpeč. převýšení 0,15 -0,2 m, celkem minimálně 0,5 m)	plocha průlehu (m <sup>2</sup> )	šířka průlehu (m)	šířka průlehu včetně hrázky šířka koruny 1m (m)	sklon terénu v místě průlehu (‰)	výška hrázky (m)	výsledná šířka záboru - zaokrouhleno nahoru (m)
Stara_Oleska_1	0.6	1.26	4.2	5.2	11	0.59	7