

**Technické posouzení škod po přívalových deštích na stavbě  
Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic  
(TP)**

**R E K A P I T U L A C E** částečná  
(podrobný výkaz výměr v příloze F.)

**SO 08 Záchytná nádrž ZN1**

**Zdrž**

Odstranění nánosů	1.356 m <sup>3</sup>
Úprava dna zdrže	2.148 m <sup>2</sup>
Svahování výkopu	116 m <sup>2</sup>
Osetí	2.264 m <sup>2</sup>



## SO 09 Záchytná nádrž ZN2

### Zdrž

Odstranění nánosů	2.106 m <sup>3</sup>
Úprava dna zdrže	6.209 m <sup>2</sup>
Svahování výkopu	356 m <sup>2</sup>
Osetí	6.565 m <sup>2</sup>



## SO 12 Záchytný průleh č.2

Sejmutí drnu	1.197 m <sup>2</sup>
Výkop	178 m <sup>3</sup>
Násyp zemního valu	400 m <sup>3</sup>
Svahování výkopu	767 m <sup>2</sup>
Svahování násypu	790 m <sup>2</sup>
Úprava pláně	420 m <sup>2</sup>
Ohumusování tl. 100 mm, osetí	1.977 m <sup>2</sup>



## **SO 01 Polní cesta C1**

### ***km 0,264 - 0,384***

odstranění nánosu z příkopu  
osetí

22 m<sup>3</sup>  
161 m<sup>2</sup>

### ***km 0,610 - 0,726***

odstranění nánosu z příkopu  
osetí

127 m<sup>3</sup>  
198 m<sup>2</sup>

### ***km 0,726 - 0,810***

odstranění nánosu z příkopu  
osetí

45 m<sup>3</sup>  
269 m<sup>2</sup>

### ***km 0,835 - 0,935***

odstranění nánosu z příkopu  
osetí

18 m<sup>3</sup>  
320 m<sup>2</sup>

**Celkem odstranění nánosu C1**

**212 m<sup>3</sup>**

**Celkem osetí C1**

**948 m<sup>2</sup>**



## SO 01 Polní cesta C2

- **km 1,112 – 1,157**  
odstranění nánosu z příkopu      8 m<sup>3</sup>  
oseť      135 m<sup>2</sup>
- odstranění nánosu z cesty      40 m<sup>2</sup>
- oprava obnažených (poškozených) drénů – celková dl. 85 m
- oprava krajnice  
km 0,210 – 0,390 - PS  
km 1,112-1,127 – PS  
km 1,112 – 1,157 - LS  
**Celková délka 240 m**
- zpětný zásyp      36 m<sup>3</sup>

