



PŘEHLEDNÁ SITUACE
M 1 : 5 000



SO 01	REKONSTRUKCE VN1, LITULTOVICKÝ POTOK 1, LITULTOVICKÝ POTOK 2
SO 02	PRŮLEH 1
SO 03	PRŮLEH 2
SO 04	VODNÍ TOK 2

POZNÁMKA:
ZÁKRES VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH VYTYČENÍ.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ		
Ing. Jaroslav Lohniský	Ing. Jaroslav Lohniský	Ing. Tereza Šindlarová	Ing. Miloslav Šindlar	ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236		
KRAJ: Moravskoslezský		STAVEBNÍ ÚŘAD: Úřad městyse Litultovice		FORMÁT	2 x A4	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Litultovice				DATUM	listopad 2019	
INVESTOR: ČR - SPÚ - Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava				STUPEŇ	DTR	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Litultovice				ČÍSLO ZAKÁZKY	20180103	
				SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	S-JTSK/Bpv	
				INTERVAL VRSTEVNIC	1000 mm	
Přehledná situace opatření				MĚŘÍTKO	1 : 5000	ČÍSLO KOPIE
				Č. VÝKRESU	D.1.	