

AZ Consult, spol. s r. o. Ústí nad Labem					Objekt <b>KS25</b>		
<b>Geologická dokumentace</b>					Souřadnice X : 0.00 Y : 0.00 Z : 0.00		
Lokalita Mapa 1 : 25.000					Lochočice		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
1	2	3	4	5	721003	736133	736133
1	QA	QA22 QA21 QA23 Q12	0.0-0.1 : násyp - okraj konstrukce stávající cesty - úlomky porcelanitu a drceného kameniva 0/32-63	Z-P 1.10	siCIM	G4 GMY S4 SMY	I
			0.1-0.2 : násyp - směs škváry a popela charakteru písku hlinitého			Cb+S4 SM	
			0.2-0.7 : násyp - kamenitý a balvanitý štěrk ( sanace podloží ), poloopracované kameny a balvany max. do 30 cm ( 70% ), výplň písek hlinitý			F6 CI	
			0.7-1.5 : jíl prachovitý, tuhý až pevný, okrově hnědý				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
					<b>POPISNÁ DATA</b> Druh / Typ sondy : kopaná sonda Konečná hloubka : 1.50 m Vrtná technologie : strojní Vrtná souprava : CAT 432F Dokumentoval : <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Záznam GDBase : <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>		
					Měřítko : 1 : 50 Projekt : 21-033 Zpracoval : <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Datum : 30.11.2021 Příloha :		