


LIST PROBLÉMU	
Identifikátor:	Chvalov 01 a 02
Název problému:	Ohrožení povrchovým odtokem z pastvin
Katastrální území:	Chvalov
Popis:	<p>Na severních straních nad obcí dochází k povrchovému odtoku, kterému brání v přirozeném odtékání místní komunikace.</p> <p>Komunikace nemá dostatečný počet kapacitních propustků, které by převedly vodu skrze těleso komunikace. Voda odtéká po komunikaci až do obce, kde dochází k zaplavování objektů.</p> <p>V důsledku proudící vody dochází k obnažování tělesa komunikace a odnosu splavenin.</p>
Zpracovatel:	Ing. Jan Leníček
Přehledná mapa předmětného území:	
	
Fotodokumentace:	
	