

HRANICE ROZVODNICE

OBRYS NAVRŽENÉ STAVBY

OSA TOKU

—————

—————

NA BEZPRAVOVICKÉM POTOCE


NAD LITEŇSKÝM RYBNÍKEM

POD VÍLOVEM

BALKOVY II

BALKOVY I

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VYPRACOVAL R.JANÁČKOVÁ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.VACLÍK		KONTROLOVAL ING.VACLÍK		<div><div>VHTRES</div><div>spol. s r.o.</div><div>VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY</div></div> <div>SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE</div>			
									
OBJEDNATEL Povodí Vltavy, státní podnik						ZAK.Č.		1545/1	
AKCE STUDIE RETENČNÍCH PROSTORŮ V POVODÍ POLEŇKY						ARCH.Č.			
						DATUM		06/2015	
						FORMÁT		8xA4	
						STUPEŇ		STS	
						MĚŘÍTKO		1:25 000	
PŘÍLOHA PŘEHLEDNÁ SITUACE NAVRŽENÝCH STAVEB						ČÍSLO PŘÍLOHY		2.c.	
								KOPIE	