



LEGENDA K TERÉNNÍMU PRŮZKUMU

- HRANICE POVODÍ
- HRANICE DÍLČÍCH POVODÍ (DP1 – DP5)
- HRANICE DÍLČÍCH PODPOVODÍ (DP4a, DP4b)
- 2 → CHARAKTERISTICKÝ PROFIL POVRCHOVÉHO ODTOKU, ČÍSLO (P1 – P45)
- × R1 ČÍSLO SONDY
- L1 LEVOSTRANNÉ PŘÍTOKY ROKYTNICE
- P1 PRAVOSTRANNÉ PŘÍTOKY ROKYTNICE

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Beleco z.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.



Ministerstvo životního prostředí



VYPRACOVAL: ING. VEJVALKOVÁ, DOC. VRÁNA, DOC. ZUNA		KV+MV AQUA s.r.o. Dominova 2463/15 158 00 Praha 5	
KRAJ KARLOVARSKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HRANICE a TROJMEZÍ		
AKCE: STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZACE TOKŮ VÝZNAMNÝCH PRO PERLORODKU ŘIČNÍ – ROKYTNICE		DATUM: 2.2016	
PŘÍLOHA: MAPA DÍLČÍCH POVODÍ ROKYTNICE		STUPEŇ: S	
MĚŘÍTKO: 1 : 20 000		Č.PŘÍLOHY: 2	
		POČET A4: 4 A4	