

ODBORNÉ A ZÁVAZNÉ STANOVISKO O REVIZNÍ ZKOUŠCE
ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ.

DLE ČSN ISO 9927-1 v rozsahu ČSN27 0142 III/4-ISO 4310



Z Á P I S

o provedené revizní zkoušce zdvihacího zařízení

č.RZ 07/2020

revizního technika ZZ:



Datum zkoušky: 24.06.2020

Byla provedena revizní zkouška zdvihacího zařízení, které je v provozu na:

čerpací stanice - č.1 Valtrovice

Technická data zdvihacího zařízení:

Druh zařízení: Ruční mostový jeřáb jednonosníkový s kladkostrojem pojíždějícím po spodní přírubě hlavního nosníku.

Druh revize:	Pravidelná	Nosnost:	5.000kg
Výrobní číslo:	142	Rozpětí:	5,4 m
Výrobce:	Vihorlat n.p. Snina	Výška zdvihu:	4m
Rok výroby:	1963	Pohon:	Ruční
V provozu od:	1964	Skupina:	Bez zař. do tříd

Použitý kladkostroj:

Výrobce: **Branecké železářny – Branka u Opavy**

Typ:	16 - 01	Nosnost:	5.000kg
Výrob. číslo:	142	Zdvih:	4m
Rok výroby:	1963	Pohon:	Ruční

Revizní zkouška provedena v rozsahu ČSN 27 0142:

Valtřovice čer.st.č.1

Kontrola dokumentace:

1. Kontrola dokumentace a provozních dokladů.
2. Prohlídka jeřábové dráhy a celého zařízení včetně vybavení a stanoviště obsluhy.
3. Kontrola technických parametrů - (kontrola továrního štítku)
4. Zkouška bez zatížení:
 - všech pohybových a hnacích mechanismů , s ověřením funkce ovládacích prvků.

5. Zkouška se zatížením:

Zkouška se zatížením + 10 %

vyhovuje

Statická zkouška + 25 %

vyhovuje

6. Zkouška provedena **s vyhovujícím výsledkem**. Nebyl zjištěn pokles břemene a nedošlo k deformaci či jinému poškození.

7. Obsluha je obeznámena se zařízením, jeho obsluhou a bezpečnostními předpisy.

8. Deník zdvihacího zařízení - **je veden**

9. Zjištěné závady:

Nebylo zjištěno závad.

Zkouška byla provedena za účasti povozního technika: p. 

Záznam byl projednán s uživatelem ZZ: p. 

Rozhodnutí o dalším provozu: **Jeřáb je způsobilý bezpečného provozu.**

Za provozovatele: 



Revizní technik ZZ: 

29-06-2020

