



PD PROTIEROZNÍ ÚPRAVY V OBCI DOBROMILICE - POLNÍ CESTY C31, C51

CELKOVÁ SITUACE STAVBY

M 1:10 000



<div><div>GEOCENTRUM, spol. s r.o.</div><div>zeměměřická a projekční kancelář</div><div>tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc</div><div>zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č. 5555</div></div>		<div><div>GEOCENTRUM</div><div>spol. s r.o.</div><div>zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc</div></div>
<div><div>AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU STAVBY</div><div>VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ</div><div>ING. JOSEF BLAHA</div></div>		

				<div><div>GEOCENTRUM</div><div>spol. s r.o.</div><div>zeměměřická a projekční kancelář, Olomouc</div></div>	
Projektant	Ing. VERONIKA HOLCOVÁ				
Vypracoval	Ing. VERONIKA HOLCOVÁ				
Kontroloval	Ing. JOSEF BLAHA				
Kraj: Olomoucký	Obec: Dobromilice	K. ú.: Dobromilice	Stupeň dokumentace	DSP	
Objednatel	Obec Dobromilice Dobromilice 6 798 25 Dobromilice		Číslo zakázky	18/2020	
			Číslo objednatele	--- --- ---	
			Datum	04/2020	
Akce:	PD PROTIEROZNÍ ÚPRAVY V OBCI DOBROMILICE - POLNÍ CESTY C31, C51		Měřítko	1: 10 000	
			Formát	2 x A4	
			Souřad./výškový sys.	S-JTSK/B. p. v.	
Název přílohy:	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY CELKOVÁ SITUACE STAVBY		Čís. soupravy:	Čís. přílohy:	
				B.1	