

Název objektu HOZ	ID (všechny vztahující se k objektu) ...-11201000	kraj	ORP	katastrální území	p.č.	vlastník pozemku	vlastnické údaje				vodoprávní dokumenty			revizní zprávy										poznámka
							počet čerpadel v ČS	výkon čerpadla	trafo v majetku SPÚ		stavební povolení	nakládání s vodami	kolaudační rozhodnutí	elektroinstalace - čerpadla v jírně	elektroinstalace objektu ČSO (od příp. skříně)	vzdušného (zemního) vedení od přípojného místa po příp. skříně	hromosvod	hasicí přístroje	zvedací zařízení	trafostanice	odběrné místo el. energie			
									ks	KW											ano -	ne	vydáno	
1 ČSO 1 Šunychl	403000096 403000097 403000098 403000099	Moravskoslezský	Karviná	Nový Bohumín	2725	jiný vlastník	1	1x6,5	ne	1978 nekompletní	28.2.1979	28.2.1979	14.4.1981	11/21 - 11/22	11/21 - po opravě	05/22 - 05/26	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne		
2 ČSO 2 Šunychl	403000068 403000069 403000070 403000071	Moravskoslezský	Karviná	Nový Bohumín	2446/1	jiný vlastník	1	1x6,5	ne	1978 nekompletní	28.2.1979	28.2.1979	14.4.1981	po opravě	02/20 - po opravě	05/22 - po opravě	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne		
3 ČSO 3 Šunychl	403000258 403000259 403000260 403000261	Moravskoslezský	Karviná	Nový Bohumín	2708/7	jiný vlastník	0	0	ne	1978 nekompletní	28.2.1979	28.2.1979	14.4.1981	bez připojení	bez připojení	bez připojení	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	čerpací stanice dlouhodobě mimo provoz, bez přívodu el.energie	
4 ČSO 4 Šunychl	403000100 403000101 403000102 403000103	Moravskoslezský	Karviná	Skřečoch	1923/1	jiný vlastník	1	1x6,5	ne	1978 nekompletní	28.2.1979	28.2.1979	14.4.1981	03/22 - 03/23	03/20 - 03/23	05/22 - 05/26	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne		
5 ČSO 5 Šunychl	403000104 403000105 403000106 403000107	Moravskoslezský	Karviná	Skřečoch	2008	jiný vlastník	1	1x6,5	ne	1978 nekompletní	28.2.1979	28.2.1979	14.4.1981	03/22 - 03/23	02/20 - po opravě	08/20 - 08/24	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne		
6 ČSO DĚTMAROVICE 1/1	403000023 403000024 403000025 403000026 403000027	Moravskoslezský	Karviná	Dětmarovice	4363/1	jiný vlastník	2	2x6,5	ne	1984 nekompletní	30.5.1985	30.5.1985	29.10.1987	03/22 - 03/23	02/20 - po opravě	05/22 - 05/26	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	chybí protokol vnějších vlivů	
7 ČSO MARKLOVICE I 6/1	403000278 403000279 403000280 403000281 403000282	Moravskoslezský	Karviná	Závada nad Olší	550/2	jiný vlastník	2	1 x 6,5 1 x 6,8	ne	1985 nekompletní	12.3.1986	12.3.1986	20.11.1987	03/22 - 03/23	07/19 - 07/22	05/22 - 05/26	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	chybí protokol vnějších vlivů	
8 ČSO MARKLOVICE I 7/2	403000077 403000078 403000079 403000080 403000081	Moravskoslezský	Karviná	Závada nad Olší	551	jiný vlastník	2	2x6,8	ne	1985 nekompletní	12.3.1986	12.3.1986	20.11.1987	03/22 - 03/23	11/19 - 11/22	05/22 - 05/26	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	chybí protokol vnějších vlivů	
9 ČSO MARKLOVICE II 8/1	403000082 403000083 403000084 403000085 403000086	Moravskoslezský	Karviná	Petrovice u Karviné	1804/2	SPÚ	1	1x6,5	ne	1985 nekompletní	12.9.1986	12.9.1986	16.12.1988	03/22 - 03/23	02/20 - 02/23	05/22 - po opravě	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	chybí protokol vnějších vlivů	
10 ČSO MARKLOVICE I 7/1	403000072 403000073 403000074 403000075 403000076	Moravskoslezský	Karviná	Koukolná	261/1	jiný vlastník	1	1x6,8	ne	1985 nekompletní	12.3.1986	12.3.1986	20.11.1987	03/22 - 03/23	02/20 - 02/23	05/22 - po opravě	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	chybí protokol vnějších vlivů	
11 ČSO MARKLOVICE II 10/2	403000002 403000003 403000004 403000005 403000006	Moravskoslezský	Karviná	Staré Město u Karviné	332	jiný vlastník	1	1x6,5	ne	1985 nekompletní	16.5.1987	16.5.1987	16.12.1988	03/22 - 03/23	02/20 - po opravě	05/22 - po opravě	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	chybí protokol vnějších vlivů	
12 ČSO MARKLOVICE II 10/3	403000267 403000268 403000269 403000270 403000271	Moravskoslezský	Karviná	Staré Město u Karviné	451/1	jiný vlastník	1	1x6,5	ne	1985 nekompletní	16.5.1987	16.5.1987	16.12.1988	chybí	02/20 - po opravě	05/22 - po opravě	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	chybí protokol vnějších vlivů	
13 ČSO PETROVICE 10/1	403000262 403000263 403000264 403000265 403000266	Moravskoslezský	Karviná	Staré Město u Karviné	448/11	SPÚ	0	0	ne	1984 nekompletní	24.9.1984	24.9.1984	19.12.1986	bez připojení	bez připojení	bez připojení	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	čerpací stanice dlouhodobě mimo provoz, bez přívodu el.energie	
14 ČSO DOLNÍ LUTYNĚ 2/1	403000036 403000037 403000038 403000039	Moravskoslezský	Karviná	Dolní Lutyně	4269/3	jiný vlastník	0	0	ne	není k dispozici	9.3.1981	9.3.1981	12.9.1983	bez připojení	bez připojení	bez připojení	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	čerpací stanice dlouhodobě mimo provoz, bez přívodu el.energie	
15 HMZ Studénka VIII	402000249	Moravskoslezský	Nový Jičín	Studénka nad Odrou	2049/27,28, 2338/4	SPÚ + jiný vlastník	0	0	ne	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	bez připojení	bez připojení	bez připojení	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ne	ne	česle na vtoku, výtok, shybka	

ČS bez zděného přístřešku  
jiná zařízení než čerpací stanice