



AZ Consult, spol. s r. o. Ústí nad Labem					Objekt KS25		
Geologická dokumentace					Souřadnice X : 0.00 Y : 0.00 Z : 0.00		
Popis polohy					Lokalita Mapa 1 : 25.000 Lochočice		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil		Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6		
1	QA	QA22	0.0-0.1 : násyp - okraj konstrukce stávající cesty - úlomky porcelanitu a drceného kameniva 0/32-63	Z-P 1.10	siCIM	G4 GMY	I
		QA21				S4 SMY	
		QA23	0.1-0.2 : násyp - směs škváry a popela charakteru písku hlinitého			Cb+S4 SM	
		Q12	0.2-0.7 : násyp - kamenitý a balvanitý štěrk (sanace podloží), poloopracované kameny a balvany max. do 30 cm (70%), výplň písek hlinitý 0.7-1.5 : jíl prachovitý, tuhý až pevný, okrově hnědý			F6 CI	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
					POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy : kopaná sonda Konečná hloubka : 1.50 m Vrtná technologie : strojní Vrtná souprava : CAT 432E Dokumentoval :  Záznam GDBase :		
					Měřítko : 1 : 50 Projekt : 21-033 Zpracoval :  Datum : 30.11.2021 Příloha :		