




A horizontal line with four tick marks. Above the line, from left to right, are the labels: 0.24, 0.15, 3.50, and 1.00. The line is divided into four segments by these tick marks.



**) pokud je vzdálenost od hrany sanace k hraně krytu menší než 1,0m, musí geotextilie se sanační zeminou vytvořit polštář dle vyobrazení, jinak je geotextilie pouze na rozhraní neúnosného podloží a sanace



HLAV. PROJEKTANT	Ing. P. Kaplan	
ODP. PROJEKTANT	Ing. P. Kaplan	
VYPRACOVAL	Ing. P. Kaplan	
STAVEBNÍK	ČR-SPÚ Praha, pob. Prachatice	
MÍSTO STAVBY	Chlum u Volar	
NÁZEV STAVBY	Rekonstrukce polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar Část C: Stavební část	
OBSAH VÝKRESU	SO 101 Pozemní komunikace Vzorový příčný řez	

KANCELÁŘ PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB		
		ING. PETR KAPLAN
		B. SMETANY 34 PSČ: 370 01, Č. BUDĚJOVICE
		TEL./FAX: 387 319 295 MOBIL: 774 957 426 veraiconica@volny.cz
FORMÁT	2A4	DATUM 11/18
STUPEŇ	DSP	Č. ZAK. 46718
MĚŘÍTKO	1:25	Č. VÝKR. C.1.2.4